666.2 Орпов в.
Глазури, эмали
Керамические
краски и массы.

Академик Е. И. ОРЛОВ

ГЛАЗУРИ, ЭМАЛИ, КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАСКИ и МАССЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

издание третье исправленное и дополненное

глава іх

РАСЧЕТ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС, ГЛАЗУРЕЙ И ЭМАЛЕЙ

Атомные и молекулярные веса веществ, применяемых в глазурной и эмалевой технике

Таблица 1

Nens no nop.	Название ; į ,	Химическая формула	Атомный или молекул. вес	Формула, пригод- ная для керами- ческих расчетов	1 в. ч. собтвет- ствует окиси или другому соедине- нию, из которого оно может быть взято
1 2	Альбит (см. 71) Альбанин Алюминий	${ m Sb_2O_5}$	320 27,1	Sb₂O₅ —	0,900 Sb ₂ O ₈
3	Гидрат окиси алю- миния	Al ₂ (OH) ₆	156,2	$Al_2O_3 + 3H_2O$	0,654 Al ₂ O ₃
4	Окись алюминия	Al ₂ O ₃	102,2	Al₂O _ŝ	1,00 Al ₂ O ₈ , 1,528 Al ₂ (OH) ₆ , 8,876 алюмииие- во-аммиачиых квасцов, 9,285 калиевых квасцов, 5,462 калиевого полевого шпата, 5,127 иатриевого полевого шпата, 2,524 глинистого вещества (каоли- нита)
5	Аммиачи, квасцы	$(NH_4)_2SO_4.Al_2(SO_4)_8 = 24 H_2O$	907,1	${ m Al}_2{ m O}_3 ({ m NH}_4)_2{ m O}, \ { m 4SO}_3, 24{ m H}_2{ m O}$	0,112 Al ₂ O ₃
6	Аммиак	NH ₃	17	-	_
8	Аммоиневый би- хромат, двух ро- мовокислый ам- моний	(NH ₄) ₂ Cr ₂ O ₇	252,1	2Сг ₂ О ₃ , (NH ₄) ₂ О или Сг ₂ О ₃ , 3О, (NH ₄) ₂ О	0,603 Cr ₂ O ₃
	слый аммоний.	$(NH_4)_6 Mo_7O_{24} + + 4 H_2O$	1236,8	7MoO ₈ , 3(NH ₄) ₂ O+ + 4H ₂ O	

МеМе по пор.	Название	Химическая формула	Атомный или молекул. вес	Формула, пригод- ная для керами- ческих расчетов	1 в. ч. соответствует окиси или другому соединению, из которого оно может быть взято
		,			
2	•	Ва	137,4		
10	Окись бария	-Ba O	153,4	BaO	1,00 BaO
11	Сернокислый барий (тяжелый шпат)	· BaSO ₄	233,5	BaO, SO ₃	0,657 BaO
12	Барий углекислый	-			0.7777 73 0
	(витерит)	BaCO ₃	197,4	BaO, CO ₂	0,777 BaO
13	Бор •	В	10,9	-	
14	r j	H_3BO_3	61,9		0,564 B ₂ O ₃
1 i	Борный ангидрид	$\mathrm{B_2O_3}$	69,8	B_2O_3	1,0 B ₂ O ₃
16	Бура (борнокисл.		l		
	натрий) кристал- лическая	$Na_2B_4O_7 + 10H_2O$	381,8	$^{2\mathrm{B}_{2}\mathrm{O}_{3}}_{+}$. Na $_{2}\mathrm{O}$ + $^{+}$ 10H $_{2}\mathrm{O}$	0, 529 прокал. буры 0,162 Na ₂ O, 0 ,3 66 B ₂ O ₃
17	Бура прокаленная	$Na_2B_4O_7$	201,7	$2B_2O_3$. Na_2O	0,307 Na ₂ O, 0,693 B ₂ O ₃
18	Витерит (см. 12).	$BaCO_3$	197,4	BaO, CO ₃	1,892 буры кри- сталлической
19	Висмут	Bi	209		-
20	Висмут азотноки-	BiONO ₃ H ₂ O	305	⅓ Bi ₂ O ₃ , H ₂ O + + ⅓ N ₂ O ₅	0,764 Bi ₂ O ₃
21	Окись висмута .	$\mathrm{Bi}_2\mathrm{O}_3$	466,4	$\mathrm{Bi}_{2}O_{3}$	1,00 Bi ₂ O ₃
22	Гипс (водный сернокисл. кальций)	${\rm CaSO_4} + 2{\rm H_2O}$	172,2	CaO, SO ₃ , 2H ₂ O	0,326 СаО; 0,791 сернокислого каль- ция безводного
23	Глет (окись свинца)	PbO	2 2 3,2	PbO	1,00 РьО; 1,158 свинцовых белил
	Глинистое веще- ство (см. као- лин 47)		_	-	1,023 сурика, 1.485 азотно-ки- слого свинца
24	Железо	Fe -	55,8		
25	Гидрат окиси же-				
	леза (бурый же- лезняк)	Fe ₂ (OH) ₆	213,7	FAO. SHIO	$^{\circ}0.747~{ m Fe_2}{ m \acute{O}_3}$
26	Закись железа .	FeO	71,8	Fe ₂ O ₃ . 3H ₂ O FeO	$0.747 \text{ Fe}_2 \text{O}_3$ $1.111 \text{ Fe}_2 \text{O}_3$
27	Окись железа (красный железняк)	${ m Fe}_2{ m O}_3$	159,7		0,900 FeO
28	,	1 C2 O8	133,1	Fe₂O₃ੑ	0,200 1 00
40	Закись-окись железа (магнитный железняк)	Fe ₃ O ₄	231,5	Fe ₃ O ₄	1,035 Fe₂O ₈ 0,930 FeO
	.			0.00	

Ме№ по пор.	Название	Химическая формула	Атомный или молекул. вес	Формула, пригод- ная для керами- ческих расчетов	1 в. ч. соответ- ствует окиси или другому соедине- нию, из которого оно может быть взято
29	- Железный купо- рос(сернокислое закисное железо)	FeS O 4 . 7H ₂ O	278	FeO, $SO_3 + 7H_2O$	0 ,259 FeO
30	Углекислое железо (шпатовый железняк)	FeCO ₃	115,8	FeO, CO ₃	0,621 FeO
31	Известь гашеная (см. 42)	$Ca(OH)_2$	74,1	CaO, H ₂ O	0,757 CaO
32	Известь едкая (см. 43) известь жженая	CaO	56,1	CaO	1,785 CaCO ₃ 1,321 Ca(OH) ₂
33 34	Известковый шпат (мел, мрамор). Калий	CaCO ₃ K	100,1 39,1	CaO, CO ₂	0,560 CaO —
35	Калий азотнокисл. (селитра), калие- вая селитра	KNO ₃	101,1	½ K ₂ O . ⅓ N ₂ O ₅	0,466 K₂O 0,683 K₂CO₃
36	Калий двухромо- вокислый (хром- пик)	K₂Cr₂O ₇	294,2	K ₂ O, CrO ₃ , 3O	0.517 Cr ₂ O ₃ 0.680 CrO ₃ 0,320 K ₂ O
37	Калиевые квасцы	K_2SO_4 . $Al_2(SO_4)_3 + 24H_2O$	949	K_2O , $SO_3AI_2O_3.3SO_3$ $24H_2O$	0,107 Al ₂ O ₃ 0,099 K ₂ O
38	Окись калия	K₂O	94,2	K₂O	1,467 K ₂ CO ₃ 1,192 KOH 2.145 KNO ₃ 5,927 калиевого полевого шпата 10,066 калиевых квасцов
3 9	Калий углекислый (поташ)	$K_2\mathbf{C}O_3$	138,2	K_2O, CO_2	0,682 K ₂ O
40	Калий сурьмяно- кислый	KSbO ₈	207,3	⅓K ₂ O . ⅓Sb ₂ O ₅	_
41 42	Кальций	Ca	40,1		-
	ция (известь га-	Ca(OH) ₂	74,1	CaO, H₂O	0,757 CaO
43	Окись кальция (едкая известь, жженая известь)	CaO	56,1	CaO	• 1,785 CaCO ₃ 1,321 Ca(OH) ₂
44	Калиевый полевой шпат (ортоклаз)	K₂Al₂Si ₆ O _{1€}	558,2	K_2O , Al_2O_3 , $6SiO_2$	0,168 K ₂ O 0,183 Al ₂ O ₃ 0,649 SiO ₂
45	Фтористый каль- ций	CaF ₂	78,1	CaFg	0,718 CaO 0,487 F

№Ме по пор.	Название	Химическая формула формула формула формула формула ческих расчетов		пая для керами-	1 в. ч. соответ- ствует окиси или другому соедине- нию, из которого оно может быть взято
46	песок, флиит, кремнекисл. ан-гидрид см. сое-				
	динения крем- ния),	SiO ₂	60,3	SiO ₂	1,542 калиевого полевого шпата 2,144 глинистого вещества
47	Каолин (глинистое вещество)	Al_2O_3 . $2SiO_2$. $2H_2O$	258	Al_2O_3 . $2SiO_2$. $2H_2O$	0,395 Al ₂ O ₃ 0,465 SiO ₂
4 8	Кобальт	Co	59		
49	бальт	Ca(NO ₃) ₂ . 6H ₂ O	291	CoO, N ₂ O ₅ , 6H ₂ O	0,258 CoO
5 0	Хлористый ко- бальт	CoCl ₂ . 6H ₂ O	238	CoCl ₂ , 6H ₂ O	0,315 CoO
51		CoO 75 CoO		1,587 СоСО ₃ 3,883 азотн. кисл. 1,173 Со ₂ О ₃	
52	Закись-окись ко- бальта	Co₃O₄	240	CoO, Co ₂ O ₃ (3CoO,	-
53	Окись кобальта.	$\mathrm{Co_2O_3}$	165,9	Co_2O_3	0, 904 CoO
5 4	Углекисл. кобальт	C_0CO_3	119	CoO, CO ₂	0,630 CoO
	Кобальт сернокислый	CoSO ₄ , 7H ₂ O	28 1,2	CoO, SO ₃ , 7H ₂ O	0,26 7 CoO
	Кобальт фосфор- нокислый (РКО)	$Co_8(PO_4)_2 + 8H_2O$	511,2	3CoO. P ₂ O ₅	0,44 0 CoO
57	Кремневый ангид-	SiO ₂	60		
58		Na ₃ AlF ₄	210	3NaF. AlF ₃	
59	Магний	Mg	24,3		
	Окись магния	MgO	40,3	MgO	2,091 MgCO ₃
61	Углекисл. магний	MgCO ₃	81,3	MgO, CO_2	0,522 MgO
62	Марганец	Мп МпО	54.9 70,9	<i></i> -	1,113 Mn ₂ O ₃
63	Закись марганца. *	MIIO	10,9	Мπ	1,113 Mn ₂ O ₃ 1,225 MnO ₂ 1,620 MnCO ₃
64	Окись марганца.	M п $_2$ O $_8$	157,8	2MnO, O	0,899 МпО
65	Перекись марган- ца (пиролюзит)	MnO_2	86,9	МпО, О	0,816 MnO
66	ганец	MnCO₃	114,9	M п O , CO_2	0, 617 MnO
67	Мрамор (см. 33). Медь	Cu	63,6	Internal	_
-	1				· '

. Меме по пор.	Название	Химическая формула	Атомный или молекул. вес	Формула, пригод- ная для керами- ческих расчетов	1 в. ч. соответ- ствует окиси или другому соедине- нию, из которого оно может быть взято
				. *	
68	Закись меди	Cu ₂ O	143,1	Cu_2O	1,112 C uO
69	Окись меди	CtrO	79,6	CuO	0,899 Cu ₂ O
70	Натрий Натрий азотноки-	Na	23	·	
	слый (натровая селитра)	NaNO ₈	85	⅓ Na₂O, ½N₂O₅	0,365 Na ₂ O
	Окись натрия	$\mathbf{Na}_{2}\mathbf{O}$	62	Na_2O	-
71	Натровый полевой шпат (альбит).	Na ₂ Al ₂ Si ₆ O ₁₆	527	Na_2O , Al_2O_8 , $6SiO_2$	
72	Натрий углеки- слый, безводный (сода кальцин.)	Na ₂ CO ₃	106	Na ₂ O, CO ₂	0,585 Na ₂ O
73	Натрий углекисл. кристаллл. (сода кристаллич.)	Na ₂ CO ₃ . 10H ₂ O	286,2	Na ₂ O . CO ₂ . 10H ₂ O	0.216 Na ₂ O 0,371 Na ₂ CO ₂ (безводн.)
74		,			(осзводн.)
74	Натриевая селитра (см. 70)	-		_	_
75	Натрий хлористый	NaCl	58,5	NaCl	0,531 Na ₂ O
76	Натрий борноки- слый (см. бура16)	$Na_2B_4O_7$. $10H_2O$	381,8	2B ₂ O ₃ , Na ₂ O, 10H ₂ O	0,162 Na₂O 0,366 B₂O₃ 0,529 прокал. буры
77	Натрий кремнефтористо-водородный	Na₂SiF ₆	188,3	2NaF, SiF₄	0,329 Na ₂ O
78	Никкель	Ni	58,7		—
7 9	Гидрат закиси ник-	Ni(OH)₂	91,7	NiO, H ₂ O	_
80	Окись никкеля	Ni_2O_3	165,4	2NiO, O	0,903 NiO
81	Закись никкеля .	NiO	74,7	NiO	1,107 Ni ₂ O ₃
82	Ортоклаз (см. ка- лиевый полевой шпат 44)	$K_2Al_2Si_6O_{16}$		K ₂ O, Al ₂ O ₃ , 6SiO ₂	
83	Олово	Sπ	118,7	_	
84	Окись олова	$\dot{SnO_2}$	150,7	SnO ₂	0,894 SnO .
85	Закись олова	SnO	134,7	SnO	$1,127~\mathrm{SnO}_2$
86	Плавиковый шпат (фтористый кальцийсм. 45)	CaF ₂	78,1		_
87	Поташ (см. 39) .	K₂CO₃	138,2	K₂O, CO₂	0,682 K ₂ O
				ng n	

№Меме по пор.	Название	Химическая формула .	Атомный или молекул. вес	Формула, пригод- ная для керами- ческих расчетов	1 в. ч. соответствует окиси или другому соедииению, из которого оно может быть взято
88	Рутил (см. титаио- вая кислота 9 8)	TiO2	80	TiO ₂	
89	Селитра (см. 35 и 70)	KNO3, NaNO3		_	_
90	Сода кальцинир. (см. 72)	Na ₂ CO ₃	-		
91	Сода кристаллич. (см. 73)	$\mathrm{Na_2CO_3}$. $\mathrm{10H_2O}$	-	_	~
92	Сурик	${ m Pb_{3}O_{4}}$	685,6	3PbO + O	0,976 PbO
93	Свинец	Pb	207,2		
94	С вии цовые б елила	2PbCO ₃ . Pb(OH) ₂	775	3PbO, 2CO ₂ , H ₂ O	0,863 PbO; 0,884 Pb ₃ O ₄
95	Свинец хромово- кислый	PbCrO₄	323,2	PbO, CrO_3 ; PbO, $\frac{Cr_3O_3}{2}$, $1\frac{1}{2}O$	0,691 PbO; 0,235 Cr ₂ O ₈
96	Перекись свинца	PbO_2	239,2	PbO, O	0,933 PbO
97	Окись свинца (см. 23)	РьО	223,2	PbO	0,325 Pb ₃ O ₄
98	Сурьма	Sb	120,2	-	_
99	Окись сурьмы	Sb ₂ O ₈	288,4	$\mathrm{Sb_2O_3}$	1,111 Sb ₂ O ₅
100	Пятиокись сурьмы (альбанин)	$\mathrm{Sb_2O_5}$	3 20,4	$\mathrm{Sb}_2\mathrm{O}_5$	0,900 Sb ₂ O ₃
101	Титановая кислота	${\sf TiO}_2$	80	${ m TiO}_2$	
102	Тяжелый шпат (см. 11)	BaSO₄	-		- `
103	Хром	Cr	52,0	_	_
104		Cr₂O ₈	152,3	_	1,658 амм. бихро- мата
105	Хромпик (см. 36)	K ₂ Cr ₂ O ₇	-	- 1	
106	Урановая окись (ангидрид)	UO ₃	286,2	_	. —
107	Цинк	Zn	65,38	_	
108	Цинковая окись.	ZnO	81,38	ZnO	1,00 ZnO
109	Цирконий	Zr	91	_	
110	Окись циркония.	ZrO ₂	123	ZrO ₂	

Разъяснения для пользования таблицей молекулярных весов:

- 1. Возьмем для примера № 4 окись алюминия; в 6-м вертикальном разделе мы найдем справку о том, что 1 весовая часть окиси алюминия соответствует 1,00 в. ч. Al_2O_3 ; 1,528 в. ч. $Al_2(OH)_6$ (если мы вводим окись алюминия в виде гидрата); 8,876 в. ч. алюминиевых квасцов (если мы ту же окись алюминия вводим в виде алюминиево-аммиачных квасцов) и т. д.
- 2. Пример № 33 известковый шпат; в 5-м вертикальном разделе указано: СаО, СО₂; это значит, что при сплавлении в глазури остается только СаО, а СО₂ углекислота улетучивается. В 6-м, вертикальном разделе указано: 1 в. ч. известкового шпата соответствует 0,56 в. ч. окиси кальция (СаО).

3. Пример № 47 — каолин (глинистое вещество) $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$; в 5-м вертикальном разделе: Al_2O_3 , $2SiO_2$, $2H_2O$; это значит, что при сплавлении в глазури останутся только Al_2O_3 и $2SiO_2$, как нелетучие вещества, а вода $(2H_2O)$ улетучивается; в 6-м вертикальном разделе: 1 в. ч. каолина соответствует 0.395 в. ч. Al_2O_3 и 0.465 в. ч. SiO_2 , если мы вводим окись алюминия и кремнезема в виде каолина.

4. Согласно анализу требуется ввести в 500 в. ч. глазури 5,4 в. ч. закиси кобальта (CoO) в виде углекислого кобальта. Сколько углекислого кобальта нам надо отвесить для шихты? Ответ см. № 51 — закись кобальта; в 6-м вертикальном разделе находим: 1,587 CoCO₃, т. е. на 1 в. ч. закиси кобальта потребуется 1,587 CoCO₃, а на 5,4 в. ч. закиси надо ввести

 $5,4 \times 1,587 = 8,57$ в. ч. углекислого кобальта.

5. Для составления глазурной шихты мы взяли на 100 в. ч. 30 вес. частей свинцовых белил. Сколько окиси свинца мы ввели вместе со свинцовыми белилами? Ответ см. № 94—свинцовые белила; в том же вертикальном разделе указано: 1 вес. часть свинцовых белил—0,863 PbO; отсюда введенные в шихту 30 в. ч. свинцовых белил соответствуют 30 × × 0,863 = 25,89 в. ч. окиси свинца.

- 6. В шихту глазури вводим 10 в. ч. окиси алюминия в виде полевого шпата. Рассчитаем, сколько полевого шпата мы должны отвесить. Ответ см. № 4 окись алюминия: в 6-м вертикальном разделе: 1 в. ч. Al_2O_3 соответствует 5,462 в. ч. калиевого полевого шпата; следовательно, 10 в. ч. Al_2O_3 соответствуют 54,62 в. ч. полевого шпата. Но вместе с этим полевым шпатом мы вводим в шихту окись калия и кремнезем в количествах, указанных в № 44—6-й вертикальный раздел: 54,62 . 0,176 = 9,176 окиси калия (K_2O) и 54,62 . 0,649 = 35,448 кремнезема (SiO_2). Эти количества окисей необходимо учесть при расчете шихты глазури на содержание окиси калия и кремнезема.
 - 7. Глазурь имеет состав по формуле Зегера:

$$\left\{ \begin{array}{c} 0.6 \text{ K}_2\text{O} \\ 0.4 \text{ CaO} \end{array} \right\} \quad 0.1 \quad \text{Al}_2\text{O}_{\$} \quad \left\{ \begin{array}{c} 2.7 \text{ SiO}_2 \\ 0.5 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{array} \right.$$

Окись калия мы вводим в глазурь в виде калиевой селитры, окись кальция — в виде мрамора (известкового шпата), кремнезем (SiO₂) — в виде молотого кварцевого песка, борный ангидрид (B_2O_3) — в виде борной кислоты и окись алюминия — в виде каолина Al_2O_3 . $2SiO_2$. $2H_2O$. Начнем расчет с каолина, так как вместе с окисью алюминия в каолине мы вводим и кремнезем (см. № 4 и 47).

0,1 мол. $Al_2O_3 = 10,22$ в. ч. $Al_2O_3 = 10,22$. 2,534 = 25,8 в. ч. каолина. Вместе с каолином вводим $25,8 \times 0,465 = 12,00$ в. ч. кремнезема. 2,7 мол. SiO_2 (см. N_2N_2 57 и 46); $2,7 \times 60.3 = 162,8$ в. ч. кремнезема в виде кварце-

вого песка. Но вместе с каолином мы вводим уже 12,04 в. ч. SiO_2 ; следовательно, нам остается ввести только:

162,8-12,00=150,80 в. ч. кварцевого песка.

0,6 мол. $K_2O=0,6$. 94,2=56,52 в. ч. K_2O или $56,5\times2,145=121,19$ в. ч. KNO_3 .

1 мол. CaO = 1 мол. CaCO₃; 0,4 CaO = 0,4 CaCO₃ или 0,4 . 100,1 =

= 40.04 в. ч. CaCO₃ (мрамора).

 $0.5 \text{ B}_2\text{O}_3 = 0.5 \cdot 69.\$ = 34.9 \text{ в. ч. } \text{B}_2\text{O}_3 \text{ или } 0.5 \cdot 2 \cdot \text{HBO}_3 = 0.5 \cdot 2 \cdot 61.9 = 61.9 \text{ в. ч. борной кислоты.}$

Итак решение задачи:

121,19 в. ч. калиевой селитры 40,04 " " мрамора (известкового шпата) 150,80 " " кварцевого песка 61,9 " " бориой кислоты 25,9 " " каолина.

8. Рассчитать шихту для глазури формулы:

0,7 CaO
$$_{0,3}$$
 K $_{2}$ O $_{3}$ 0,5 Al $_{2}$ O $_{3}$. 4SiO $_{2}$ $\left\{ egin{array}{ll} \begin{array}{ll} \begin{array}$

Для введения K_2O и Al_2O_3 мы будем пользоваться пегматитом II (карельским 1). Если мы перечислим процентный состав пегматита II на зегеровскую формулу, то получим:

0,856
$$K_2O$$
 (Na₂O) $O_{0,076}$ CaO (MgO) $O_{0,076}$ Al₂O_{3, $\frac{\pi}{\omega}$ 8,415 SiO₂, мол. вес 345,88.}

В рассчитываемой глазури содержится 0,5 мол. Al_2O_3 ; тогда формулу пегматита изобразим в половинном содержании:

$$\begin{array}{c} 0.428 \text{KaO} \text{KaO} \text{(Na}_2\text{O}) \\ 0.038 \text{ CaO} \end{array} \right\} \text{ 0,5 Al}_2\text{O}_3 \text{ .74,2075 SiO}_2. \\ \end{array}$$

По изображению пегматита в таком молекулярном составе у нас оказываются лишними 4,2075-4,0=0,2075 мол. SiO_2 и 0,428-0,3=0,128 мол. K_2O (Na_2O) и нехватает 0,7-0,038=0,662 CaO.

Но если мы возьмем для шихты не один пегматит, а каолин и кварц, то разделив молекулярные отношения по формуле пегматита на $\frac{0,856}{0,3} = 2,853$, получим такое выражение формулы:

$$\left. \begin{array}{l} 0.3 & \text{K$_2$O (Na$_2$O)} \\ 0.0266 & \text{CaO (MgO)} \end{array} \right\} \; 0.3505 \; \; \text{Al}_2\text{O}_3, \; \; 2.949 \; \text{SiO}_2.$$

До требуемой формулы глазури нам недостает:

0,6734 мол. CaO, 0,1495 мол. Al $_2$ O $_3$ и 1,051 мол. SiO $_2$; 0,6734 мол. CaO можем ввести в виде мрамора, 0,1495 мол. Al $_2$ O $_3$ — в виде каолина, а 1,051 — 2.0,1495 = 0,752 SiO $_2$ — в виде кварца. Тогда решение задачи примет такое направление: $\frac{345,82}{2,853}$ = 121,2 в. ч. пегматита, 0,6734.100 = 67,34 в. ч. мрамора, 0,1495.258 = 38,571 в. ч. каолина и 0,752.60 = 45,12 в. ч. кварца. Итак шихта состоит из:

¹ См. отдел "Полевые шпаты".

Эту шихту потребуется профриттовать для того, чтобы получить сплавленную глазурь с подходящей температурой плавкости (1280° Ц.); в сыром виде она едва ли может найти применение ввиду более высокой температуры плавления пегматита (около SK 11—12). Поэтому лучше рассчитать шихту этой глазури, положив в основу: полевой шпат, каолин и кварц. Полевой шпат 1 из УССР имеет состав по формуле Зегера:

На 0,3 молекулы K_2 О, требуемых по формуле, придется разделить состав на:

$$\frac{1,011}{0.3} = 3,37$$

Получим:

$$\left. \begin{array}{ll} 0.3 & \text{K}_2\text{O} \; (\text{Na}_2\text{O}) \\ 0.007 \; \text{CaO} \; (\text{MgO}) \\ 0.001 \; \text{FeO} \end{array} \right\} \; 0.2967 \; \; \text{Al}_2\text{O}_3 \; . \; 1,618 \; \text{SiO}_2$$

Для того, чтобы удовлетворить формулу:

$$\left. \begin{array}{l} 0.3 \ \text{K}_2\text{O} \\ 0.7 \ \text{CaO} \end{array} \right\} \ 0.5 \ \text{Al}_2\text{O}_3 \ \text{.} \ 4\text{SiO}_2.$$

нам недостает 0,693 CaO; 0,2033 Al₂O₃ и 2,382 SiO₂; 0,693 CaO мы введем в виде 0,693 CaCO₃ = 0,693.100 = 69,3 в. ч. мрамора (известкового шпата); 0,2033 Al₂O₃ введем в виде каолина 0,2033.258 = 52,45 в. ч. каолина. Вместе с каолином мы вводим в шихту 0,2033.2 = 0,4066 SiO₂. В виде кварца остается ввести 2,382—0,4066 = 1,9754 мол. SiO₂ или 1,9754 \times 60 = 118,524 в. ч.

Разделим 439,351 на 3,37 и получим 130,37. Решение задачи сводится к следующей шихте:

Эту глазурь можно применять в сыром виде.

9. На Коростенском фарфоровом заводе для изоляционного фарфора (низковольтный изолятор) берется масса следующего состава: каолин глуховецкий 2 сорт — 21,97%, часов-ярская глина — 17,80%, шпат (пегматит) — 44,16%, кварц (киевский песок) — 10,56%, череп — 5,51%, глазурь: каолин глухов. — 8,64%, шпат мурманский — 22,92%, кварц (киевский песок) — 31,36%, мел — 22,72% и череп — 14,36%. Зегеровская формула глазури — $3,37\,\mathrm{SiO}_2$. $0,39\,\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$. $1\,\mathrm{(RO}+\mathrm{R}_2\mathrm{O})$. Состав глазури оказался неудовлетворительным: вследствие легкой спекаемости этой глазури при SK $0,7\,\mathrm{Ha}$ изделиях образовывались вздутия глазурной пленки; при достижении температуры SK 3 вздутия эти разрывались и давали лысины (плеши) на товаре. Потребовалось заменить эту глазурь более тугоплавкой, имеющей состав по зегеровской формуле — $1\,\mathrm{(RO}+\mathrm{R}_2\mathrm{O})$. $0,51\,\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$. $5,04\,\mathrm{SiO}_2$.

Изменить состав глазури в шихте сырых материалов можно путем увеличения количества глуховецкого каолина и кварца (киевского песка) (см. статью И. Юрчака: "Лысины (плеши) на фарфоре". "Керамика и

стекло". 1930, стр. 252).

¹ См. отдел "Полевые ишаты".

Состав пироскопов 1 Зегера

Таблица 2

№ пи- роск.	Темпер. плавл. в град. Ц.		ост — —	ав 			Химиче	ский состав	
022	600	Буры н Глета Кварца		. 11	1,5 "			$ \left. \begin{array}{c} 2\text{SiO}_2 \cdot \text{B}_2\text{O}_3 \end{array} \right. $	i O
		Фритта	A	Каол	ина			$ \begin{bmatrix} 0.02 \text{ Al}_2\text{O}_8 & 1.04 \text{ S} \\ 0.04 \text{ Al}_2\text{O}_3 & 1.08 \text{ S} \\ B_2\text{O}_3 & B_2\text{O}_3 & B_2\text{O}_3 \end{bmatrix} $	O_3 O_2
021 020 019 018 017 016	650 670 690 710 730 750	97,8 94,5 90,1 84,6 78,1 70,5	,	2, 5, 9, 15 21 29	,9 , 4 , 9	Фритта А Буры крист 191 Мрамора 25 Магнезита 21 Кварца 60	$0,50~\mathrm{Na_2O}$		O_2
		Фритта Б Каолина	Магне-	Кварца	Полев. шпата	Фритта Б	0.432 Na Oa	0,34 Al ₂ O ₃ { 2,06 S	
015a 014a	1	81 15 75,5 17,	5 7	_	_	Буры крист. 191 Мрамора . 50 Каолина . 51,6	0,385 Na ₂ O) 0,385 CaO 0,230 MgO	$\left. \left. \left. \right. \right. \right. \right. \right. 0,34~\mathrm{Al_2O_3} \left\{ \left. \left. \left. \left. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \right. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \right. \left. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \right. \left. \right. \left. \left.$	$^{\mathrm{iO_{2}}}_{^{2}\mathrm{O_{3}}}$
013a	835	70 20	10	_	_	Кварца 96	0,343 Na ₂ O 0,343 CaO 0.314 MgO	$0.34 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{l} 1.78 \text{ S} \\ 0.69 \text{ F} \end{array} \right.$	iO 2 B ₂ O ₃
012a	855	65,1 20,	7 9,5	3 4,2	0,7		0,341 CaO 0,341 MgO	$0,365 \text{Al}_2 \text{O}_3 $ $\left\{ \begin{array}{l} 2,04 \text{ S} \\ 0,68 \text{ F} \end{array} \right.$	$ m SiO_2$ $ m S_2O_3$
011 a	880	59,5 21,	5 8,8	9	1,5	Масса 7-го пиро- • скопа		$\begin{array}{ccc} 0.4 & \text{Al}_2\text{O}_3 & 2.38 \text{ S} \\ 0.68 & 0.68 & 0.68 \end{array}$	
010a	900	56 22	8	12	2	Полев.шпата 83,55 Мрамора . 35,00	0,34 CaO 0,31 MgO 0,35 Na ₂ O	$\left.\right\}$ J,42 Al ₂ O ₈ $\left\{\begin{array}{l} 2,63 \text{ S} \\ 0,68 \text{ F} \end{array}\right\}$	SiO ₂ S ₂ O ₃
09a	920	50,4 22,		<u> </u>		Кварца 132,00 Каолина 51,00	0,34 CaO 0,31 MgO	$\left. \begin{array}{l} 0,47 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ egin{array}{l} 3,09 \text{ S} \\ 0,97 \text{ F} \end{array} \right. \end{array} \right.$	οιΟ ₂ Β 2 Ο3
		пироск		масс			0,32 KNaO ' 0,37 CaO	$\left.\right.$ 0,54 Al ₂ O ₃ $\left\{ \begin{array}{l} 2,69 \text{ S} \\ 0,56 \text{ F} \end{array} \right.$	SiO ₂ S ₂ O ₂
08a	940	23		7	7	Магнез. масса М	0.32 KNaO 0,39 CaO	$\begin{cases} 0,55 \text{ Al}_2\text{O}_3 \begin{cases} 2,98 \text{ S} \\ 0,52 \text{ B} \end{cases} \end{cases}$	`
07a		32		6		Каолина 35,5 ч. Фритты Б. 56,5 " Магнезита. 10 "	U,23 MgO	$ \begin{cases} 0,56 \text{ Al}_2\text{O}_3 \begin{cases} 3,20 \text{ S} \\ 0,49 \text{ H} \end{cases} $	
06a		38		6		Магнезита. 10 "	0,31 KNaO 0,43 CaO 0,26 MgO	$\begin{cases} 0,57 \text{ Al}_2\text{O}_3 \begin{cases} 3,47 \text{ S} \\ 0,46 \text{ H} \end{cases} \end{cases}$	8i O₂ 8₂O₃
05a		45		5			0,31 KNaO 0,46 CaO 0,23 MgO	$\begin{cases} 0,59 \text{ Al}_2\text{O}_3 \begin{cases} 3,86 \text{ S} \\ 0,41 \text{ F} \end{cases} \end{cases}$	SiO ₂ S ₂ O ₃
04a	1020	54		4	Ð		-,=	-	

¹ Нумерация пироскопов по германской шкале считалась обязательной до 1 июля 1935 г.; теперь она заменена общесоюзным стандартом (см. приложение в конце книги).

	·····					
		Масса 7-го пироскопа	Магнезит. масса М			0.04 (22) - 0.
03a	1040	61	39			$ \begin{array}{c} 0.31 \text{ KNaO} \\ 0.48 \text{ CaO} \\ 0.20 \text{ MgO} \end{array} \right\} 0.60 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{c} 4.20 \text{ SiO}_2 \\ 0.36 \text{ B}_2\text{O}_3 \\ 0.31 \text{ KNaO} \end{array} \right\} $
02a	1060	68	32			$ \begin{array}{c} 0,51 \text{ CaO} \\ 0,18 \text{ MgO} \end{array} \right\} 0,61 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{c} 4,37 \text{ SiO}_2\\ 0,31 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{array} \right\} $
01a	1080	74	26			$ \begin{array}{c} 0.54 \text{ CaO} \\ 0.15 \text{ MgO} \\ 0.21 \text{ MyO} \end{array} \right\} 0.62 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{c} 4.95 \text{ SiO}_2\\ 0.26 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{array} \right\} $
la	1100	80	20		`	$ \begin{array}{c} 0.57 \text{ CaO} \\ 0.12 \text{ MgO} \end{array} \right\} 0.64 \text{ Al}_2\text{O}_3 \begin{cases} 3.33 \text{ SiO}_2 \\ 0.22 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{cases} $
2a	1120	85	15			$ \begin{array}{c} 0.60 \text{ CaO} \\ 0.10 \text{ MgO} \\ 0.20 \text{ KP a O} \end{array} \right\} 0.65 \text{ Al}_2 \text{O}_3 \begin{cases} 5.70 \text{ SiO}_2 \\ 0.17 \text{ B}_2 \text{O}_3 \end{cases} $
3 a	1140	90	10		•	$ \begin{array}{c c} 0,63 \text{ CaO} \\ 0,07 \text{ MgO} \end{array} $ $ \begin{array}{c c} 0,67 \text{ Al}_2O_3 \\ 0,12 \text{ B}_2O_3 \end{array} $
4a	1160	93	7			$ \begin{array}{c} 0,65 \text{ CaO} \\ 0,05 \text{ MgO} \\ 0,03 \text{ MgO} \end{array} \right\} 0,68 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{c} 0,34 \text{ SiO}_2\\ 0,09 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{array} \right\} $
5a	1180	95,5	45			$ \begin{array}{c} 0,67 \text{ CaO} \\ 0.03 \text{ MgO} \end{array} \right\} 0,68 \text{ Al}_2\text{O}_3 \left\{ \begin{array}{c} 0,37 \text{ SiO}_2 \\ 0,06 \text{ B}_2\text{O}_3 \end{array} \right. $
6a	1220	98	2			$\left. egin{array}{c} 0,30 \text{ KNaO} \\ 0,69 \text{ CaO} \\ 0,01 \text{ MgO} \end{array} \right 0,69 \text{ Al}_2 \text{O}_3 \left\{ egin{array}{c} 6,80 \text{ SiO}_2 \\ 0,03 \text{ B}_2 \text{O}_3 \end{array} \right.$
№N	темпе плав	* 1	й Мрамор	Кварц	Каолин	Химический состав
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 31	1250 1280 1300 1320 1350 1350 1380 1410 1435 1460 1500 1520 1530 1630 1630 1670	83,55	35,00 {	132,00 156,00 180,00 24,00 252,00 300,00 348,00 396,00 468,00 540,00 612,00 708,00 4764,00 240,00 180,00 120,00 90,00 90,00 60,00	51,80 64,75 77,70 90,65 116,55 142,45 168,35 194,25 233,10 271,95 310,80 362,60 414,40 466,20 893,55 2551,13	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	1730 1750 1770 1790 1823 1850 1880 1920 1960))))))))))))	истый нозем 20,5 51,0 ,02,0 306,0	30,00 15,00 каол Као		$\begin{array}{c} \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 4 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 3 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 3 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 2,5 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 2 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 1,365 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 1,33 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,665 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,665 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,13 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,13 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,13 \ \text{SiO}_2 \\ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 \ \text{SiO}_2 \\ \ \text{Al}_2\mathrm{O}_3 \ . \ 0,33 $

Жесткость плавления глазурей

(Чувствительность зегеровского феномена)

Понятие жесткости плавления глазурей на поверхности глазуруемого черепка введено было в практику Керлем, Хехтом и Крамером. "Жесткость плавления" (Schmälzhärte) определяет ту температуру обжига глазуруемого изделия, при которой глазурь образует стекловидную пленку, ограниченную блестящими плоскостями, однако не настолько жидкую, чтобы она всосалась черепком или могла стечь. В "Sprechsaal" (1928) по этому вопросу появилась большая статья Е. Leonhardt и Е. Zschimmer. Но, по трудности практического разрешения этой задачи, она свелась к исследованию чувствительности зегеровского феномена (определяющего температуру обжига по наклонению вершины зегеровского конуса к подставке, на которой он ставится). Чувствительность этого феномена была сопоставлена с химическими изменениями стеклянной массы пирамидок (так называемых конусов).

Работа Леонгардта и Чиммера обнимает следующие темы:

- 1. Определение практических скоростей нагрева в печах для фаянсового обжига.
- 2. Исследование промышленных зегеровских конусов от 0,22 до 0,10 при двух постоянных скоростях нагрева.
- 3. Точный синтез и анализ фаянсовой глазурной фритты, определение убыли и прибыли при сплавлении при разных условиях.
- 4. Установление влияния механической структуры на деформацию стеклянных конусов и точное определение наблюдений точки деформации их при постоянной скорости нагрева.
- 5. Измерение деформационных точек более мягкой и более твердой фаянсовой глазурной фритты при различной скорости нагрева и определение удельного действия прибавленных окисей на точку деформации при постоянных температурных условиях. В этой работе нас интересуют только 3-я, 4-я и 5-я темы.

Для изучения исследователями были взяты фаянсовые глазури системы $SiO_2 - B_2O_3 - Al_2O_3 - CaO - PbO$.

А. Процентный состав

Фритта 1	Фритта II
Промышленная фритта (более мягкая)	Капсельный сплав (опыт ио употребляемая про мышленная фритта, бо лее твердая)
SiO_2 45,57	53,30
B ₂ O ₃ 15,39	20,10
Al_2O_3 6,57	7,60
(Fe_2O_3) 0,08	_
Na_2O 7,20	4,30
K ₂ O 1 .79	<u>-</u>
CaO 3,79	2 ,2 0
(MgO) 0,04	
PbO 20,57	12.50

Б. Зегеровская формула

Фритта II

$$\begin{array}{c|c} 0.31 \text{ PbO} \\ 0.23 \text{ CaO} \\ 0.07 \text{ K}_2\text{O} \\ 0.39 \text{ Na}_2\text{O} \\ \hline 1,00 \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 0.32 \text{ Al}_2\text{O}_3 \\ \hline 2.5 \text{ SiO}_2 \\ 0.75 \text{ B}_2\text{O}_3 \\ \hline \hline 1,00 \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 0.34 \text{ PbO} \\ 0.24 \text{ CaO} \\ 0.42 \text{ Na}_2\text{O} \\ \hline 1,00 \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 5.37 \text{ SiO}_2 \\ 0.45 \text{ Al}_2\text{O}_3 \\ \hline 1,75 \text{ B}_2\text{O}_3 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{\text{Кислотность}}{\text{основание}} = \frac{3,25}{1,66} = 2$$

$$\frac{\text{Кислотность}}{\text{основание}} = \frac{7,12}{2,35} = 3$$

Таблица З Анализ сырых материалов для этих фритт

Исходные материалы	Посто р онние вещества	Общий анализ	Количество оки- сей, остающихся в сплаве
Кварцевая мука (Дерен- труппский песок) . {	Al ₂ O ₃ — 0,05 Fe ₂ O ₃ — следы	SiO ₂ — 99,83 Al ₂ O ₃ — 0,05 Потеря при прокалив. — 0,13	SiO ₂ — 99,83 Al ₂ O ₃ — 0,05 99,88
Борная кислота кри- сталлич	_	Н ₃ ВО ₃ — 100,00	B ₂ O ₃ — 5 6,42
Гидрат глин оз ема {	Fe ₂ O ₃ — следы SiO ₂ – 0,7 Na ₂ O — 0,7	Al ₂ O ₃ — 63,5 SiO ₂ — 0,7 Na ₂ O — 0,7 Потеря при прокалив. — 35,07 99,97	$\begin{array}{cccc} Al_2O_3 & - & 63.5 \\ SiO_2 & - & 0.7 \\ Na_2O & - & 0.7 \\ \hline & & 64.9 \end{array}$
Сурик	Fe ₂ O ₃ - следы	Pb — 90,34	PbO — 97,32
Углекислый кальций осаждениый		CaO — 55,98	CaO — 55,98
Углекислый натрий кальциинр. А }	SO ₃ — следы Cl — следы	Na ₂ CO ₃ — 85,12 H ₂ O — 14,87 99,99	Na ₂ O 49,78

Исходные материалы	Посторонние вещества	Общий анализ	Количество оки- сей, остающихся в сплаве
8			
Углекислый натрий кальциннр. В {	SO ₃ } — следы	Na ₂ CO ₃ — 85,26 H ₂ O — 14,74 ———————————————————————————————————	Na ₂ O — 49,87
Азотнокислый натрий . {	-	Na ₂ CO ₃ — 99,95 H ₂ O — 0,05	Na ₂ O — 36,45

Таблица **4** Числа для расчета шихты

Образующие сплав (стекло) окиси	На 1 г стеклообразующей окиси надо взять исходного материала	На 1 г стеклообразую- щей окиси вводится че- рез исходный материал:
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,0018 г кварцевой муки 1,7725 "борной кислоты 1,5744 "Al ₂ (ОН) ₆ 2,0087 "углекислого натрия А 2,0052 "углекислого натрия В 2,7434 "азотнокислого натрия 1,7864 "углекислого кальция 1,0275 "сурика	{ 0,0005 z Al ₂ O ₃ (Fe ₂ O ₃) —

Таблица 5 Шихта для капсельного сплава (фритта II)

	Coc	гав спл	іава (с	гекла)		H. 1000 c	H. 9
SiO ₂	B_2O_3	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	CaO	PbO	Ha 1000 z	На 8 кг
53,22		0,03				533,15 z	4,265 кг кварцевой муки
_	20,1	-	_		_	356,26 "	2,850 " борной кислоты
0,08		7,57	0,08	_	· — ·	119,18 "	0,953 "гидрата глинозема
	_		4,22	_	-	84,77 "	0,678 " углекисл. натрия А
	_			2,20		39,30 "	0,314 , углекислого кальция
-	_	l	_		12,5	128,44 "	0,028 "сурика
						1251,10 z	10,088 ĸ2

Масса была тщательно измельчена и смешана, помещена в капсель и нагревалась в фарфоровой печи до температуры 1340° Ц в течение 21 часа и потом охлаждалась в течение 20 ч. Следовательно в печи она пробыла 41 час.

Средний анализ сплава (фритты II в %)

				•												
SiO_2	_					_		٠.						53,38	ì	
$Al_2\bar{O_3}$						-								7,97	1	
CaO									•					2,22	İ	
PbO	•											٠		12,0⊎	1	Сравнить
Na ₂ O	٠							•		٠			•	4,27 1	}	с числами
$\mathrm{B}_2\mathrm{O}_3$						•						٠		$19,97^{2}$		задания.
Потер	Я	пŗ	И	П	рc	Ka	л	ИΒ	ан	ИІ	Í			0,15		
													_		1	
														99,96	,	

Масса фритты II была измельчена и в ней определена величина зерна по измельчению:

•	V	[3]	ме	Лб	че	НИ	е	Ч	исло петель на <i>см</i> ²	Средняя величина диам. зерна в <i>м</i> м
Nº	1								830	0,200
	2								1 000	0,145
	3								3 600	0,091
	4								6 400	0,075
	5								7 90 0	0,064
	6			•		•	^		10 0 30	0,058

Были изготовлены конусы (пирамидки) из массы различной величины зерен и были определены температуры падения пирамидок при скорости подъема нагрева 2°Ц в минуту. При этом были получены следующие результаты:

Средний диам. зерна	Средняя деформация	Разность	Наибольшее отклонение отдельных величин
0,145 (6 конусов) 0,091 " 0,075 " 0,064 " 0,058 " Крайняя разность 714	638° \ 664° } 686° 705° 714° .—638=76 °Ц	26 22 19 9	+4°-3° +4°-4° +4°-3° +3°-4° +3°-3°

Для тех же конусов (пирамидок) при **с**корости нагрева 6° Ц в минуту были получены следующие результаты:

Средний диам. зерна	Средняя деформация	Разно с ть	Величина отклонения
0,145 (6 конусов) 0,091 " 0,075 " 0,064 " 0,058 " Крайняя разность	664° \ 696° \ 719° 732° 745° 81 °C	32 23 13 13	+5°-5° +4°-5° +4°-4° +5°-3° +3°-4°

Опыты Леонгардта и Чиммера с наглядностью показывают, что температуры падения конусов (пирамидок), изготовленных из одной и той же массы, зависят: 1) от скорости нагрева и 2) от величины зерна измельченной массы.

" ~ " KOH—NaOH.

¹ Определение методом обработки плавиковой кислоты.

Поэтому для того, чтобы судить о температурных условиях обжига по зегеровскому феномену, нам следует считаться и со скоростью нагрева и со степенью измельчения массы глазури. При этом мы предполагаем, что самый зегеровский конус (пирамидка) по измельчению массы, входящей в его состав, вполне однороден.

Заслуживает внимания сообщение инж. В. Б. Крафта, напечатанное в № 1—2 журн. "Украинские силикаты", 1932 г., стр. 33, "Влияние площади основания конуса, на температуру его плавления". Оказывается, что конуса, отформованные из одной и той же керамической массы в формочки одинаковой высоты, но с разной площадью сечения, — при испытании на плавление дали разные показатели, а именно: конуса с узким основанием (площадью) плавились раньше на 1—2 конуса Зегера, чем конуса с широким основанием. Этим явлением Крафт объясняет разные показания на плавкость одних и тех же керамических масс, даваемые разными лабораториями при определении плавкости этих масс (эти лаборатории пользовались формочками для изготовления конусов масс различного сечения площади).

глава х

СЫРЬЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС, ГЛАЗУРЕЙ И ЭМАЛЕЙ Каолины

Даммер и Титу сообщают следующие сведения о каолинах. Химический состав каолина, применяющегося во Франции на лиможском и севрском фарфоровых заводах, следующий (в ⁰/₀):

${ m SiO_2}$. 47,71	58,39
Al_2O_3													. 36,78	27,52
Fe_2O_3														0,36
CaO														1,52
MgO													_	0,41
Щелочи	ſ												2,58	4,29
Потеря	П	рі	4	пр	ОК	aı	1И.	ва	ни	Ħ			13,03	7,19

Добыча каолина в Испании имеет второстепенное значение. В Италии каолин встречается в Тоскане. Его состав следующий:

SiO_2										48,65
Al_2O_3										3 5 ,20
CaO										2,79
•MgO										0,65
H_2O										11,30
Fe_2O_3	+	- 11	œ.	101	111	-	•			1,41

В Югославии добыча каолина незначительная; встречаются каолины также в Финляндии, Норвегии, Швеции, на Греческом архипелаге; имеются они и в Канаде. В Парагвае каолин встречается в виде очень больших и ценных залежей. В Азии каолин встречается в Китае и в Японив (в области Митуиски).

Химический состав этого каолина следующий:

SiO_2									61,72
Al_2O_3		٠.			:	35,	20	-	36,67

Fe_2O_2							0,65
MgO							
K_2O							
Na ₂ O							

Встречаются каолины в Индии, на Цейлоне, в Австралии и в Африке. ¹ Из рассмотрения анализов иностранных каолинов явствует, что преобладающее число месторождений содержит повышенное количество окиси железа.

Месторождения каолина— по преимуществу первичного происхождения, с высоким содержанием примесей (песка, слюды и др.). В некоторых случаях используется не больше 20% каолина; остальное идет в отброс. Никаких данных о пластичности в анализах не приводится.

Общее мнение таково, что из всех известных заграничных каолинов наибольшей пластичностью обладает цетлицкий каолин. Это мнение подлежит проверке и должно быть научно обосновано. Мы располагаем фактами, явно подрывающими доверие к цетлицкому каолину, как высокопластичному материалу.

Сопоставляя данные, характеризующие пластичность каолинов цетлицкого и глуховецкого, мы видим, что особой разницы здесь нет. Количество воды для заминки цетлицкого каолина такое же, как и у глуховецкого.

Просянский каолин (природный, неотмученный)

Химический анализ (в %):

Потеря	П	ри	I	ıp	ок	ал	и	sai	IH:	И								. 11,32
SiO_2 .		•				-												. 57,14
$\mathrm{Al_2O_3}$.																		
Fe_2O_3 .															•.			. 0,66
TiO_2 .										•	•				•			. 0,14
CaO .	,										•		-		•			. 2,56
MgO .	•	•		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	следы
												И	TC	rc	,	_		. 99.58

Просянский каолин отмученный

Химический анализ (в $^{0}/_{0}$):

Потеря	IJ	ри	1	ıpı	ок	aa	ИЕ	ан	и	VI.							. 13,26
SiO_2 .		•		•													. 47,45
Al_2O_3 .														•			. 38,27
Fe_2O_3 .										-			•	٠		-	. 0,60
${ m TiO_2}$.																	
CaO .																	. 0,42
MgO .	•	•		•	•	•	•	•	•	٠	•		•	•		•	следы
											1.1	·					100.01
											V	. 10	и.С	٠.	٠	•	100,21

Температура плавления соответствует SK — 30 (из статьи П. П. Будникова — "Просянский каолин". Журнал "Минеральное сырье", 1930, с. 83).

Просянский каолин часто носит название каолина Ауе. Полная характеристика его дана в книге "Материалы по изучению каолинов Украины" проф. Б. С. Лысина и инж. Е. А. Галабутской, а также в статье проф. П. П. Будникова.

¹ О каолинах (первичных и вторичных), изученных в их применении — см. книгу Г. Райса: "Глины, их залегание, свойства и применение" (русский перевод, стр. 345—351).

Название марки	Тб., Гфр. Гфс. Гр.	Тб.	Рб.
Месторождения	Глуховецкий	Турбовский	Райковский
месторождения	1-й сорт 2-и сорт	Туровский	- ankobekhn
Главные потребители	Тонкая керамика, бумага	Бумага, резина	Бумага
Потеря при прокаливании	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12.06—14,19 46.00—48,68 36,52—38,81 0,48— 0,67 0,61— 0,89 0,26— 0,88 следы следы—0,12 0,10—0,75	12,00—13,68 46,58—49,62 35,35—39,61 0,93— 1,45 0,46— 1,60 следы 0,80 следы 0,20 0,23 следы
Глинистые вещества	98.52 0,51 0,97	Рацио 94,55 1,73 3,72 Меха	97,62 0.43 1,95
Остаток $\begin{cases} 900 \\ 4900 \\ 10000 \end{cases}$ $\begin{cases} \text{отв.} \\ \text{на } \kappa s. \\ c m. \end{cases}$	0,006 — 0.008 0,060 — 0.250 1,393	0,002 0.013 0,130	0,030 0,063-0,120 0,450
Каолин с 20% влаги	Д в с т. 79,0 78 86,0 86 84,0 83	⁰ / ₀ белог 77,0 91,0 71,0	о цвета 76 86 82
% воды в нормальн. заминке Величина зерна в микроиах	43,0 3,1 2,583	35,5 2,8: 2,6 2,504	Плас 36.5 2,4; 2.2 2,588
Температура плавления	1790° Ц	Тер	миче 1770° Ц
,	·		

¹ Из книги: Лысин и Галабутская: "Материалы по изучению каолинов Украины".

и разведанных Трестом "Минеральное сырье" в 1927—1928 гг. 1

Лб.	ilφp.	Б. Б. фр.	Кфр.	Вфр., Вфс.	
Лозовиков-	Просянов- ский	Белая балка	Княпский	Преобра- женка, Вол- новахский	Цетлицкий
Бумага, краски	Фарфор	Фарфор	Фарфор	Тонкая ке- рамика	Фарфор (данные 1929 г.)
46,35—49.00 36,20—38,95 0,48— 0,99 0,42— 1,49 0,24— 0,75 следы— 0,11 0,07— 0,30	0,30— 0,73 0,15— 0,55 следы	47,10—45,83 38,06—38,77	36,10—40,00 следы— 0,8 0,20— 0,80 0,15— 0,55 следы оледы	45,45—47,49 37,30—39,81 0,40— 0.89 0,35— 0,86	$\begin{array}{c c} 13,58\% - 12,95\\ 46,09^{0}/_{0}-46,90\\ 39,28\% - 37,40\\ \text{следы} - 0,5\% - 0,18\\ 0,76^{0}/_{0}- 0,65\\ 0,15\% - 0,29\\ \text{не опред.} - 0,27\\ \text{следы} - 0,03\\ 0,15 & P_{2}O_{5}-0,08\\ \text{Na}_{2}O - 0,44 & V_{2}O_{3}-0,002\\ \text{K}_{2}O - 0,84 & \text{Cr}_{2}O_{3}^{2}-0,015\\ \text{ZrO}_{2}-0,007 & \text{SrO}-0,006\\ \text{MnO} - 0,007 & \text{BaO}-0,02\\ \end{array}$
и ы й 96,08 } 3,92	98,02 1,17 0,81	97,00	%) 89,44 ^{Кварц} 10,56	98,70 1,30	$98,4\% \ 0,2^0/_0 \ 0,4\%$
ский 0,003 –0,420 0,086 –0,920 2,380—3,870	0,03 02	л и з 	1,033 4,684 1,392	 0,0191—0,199	=
по фо 70 81 76	тометр 79 91 90	v Оства — —	а Бда 69 88 80	76 89 82	- -
40,9 3,8; 3,5 2,595	4,3; 4,2	}	34,0 2,87 2,593	31,8 3,5; 3,0 2,552 – 2,571	42,0 4,8
ский 1770° Ц	апа. 1770	1780	_	1770° II	1770

Таблица 7 Результаты исследований новоселицких вторичных каолинов

Название		F	І о в	о с е	л и ц	a	
месторождения	"Усадь- ба"	"Праця"	5	ż	3	Белый	Серый
,		Хи	миче	ский	анал	из	
Потеря при прокалив.	14,50	14,62	14,50	14,59	14,70	14,28	14,43
Кремнезем	45,52	45,11	45,15	45,88	45.42	45,20	45,00
Глинозем	38,05	38,15	38,90	37,35	37,75	38,10	39,25
Окись железа	0,90	0,90	1,00	1,30	1,25	1,25	1,50
Окись кальция	0,64	0,72	0.30	0,60	0,75	0,82	0,25
Окись магния	следы	следы	следы	следы	следы	следы	следы
Ангидрид серной к-ты	следы	следы	нет	0,80	0,78	1,00	0,30
Сумма .	99,61	99,50	99,85	100,52	100,65	100,65	;100,73
Влага гигроск. (в %).	9.0	12,5	21,61	27,26	10,60	0,35	0,40
		Ризико:	механ	пчески	те испъ	ытания	
Цвет сырого		корнчне- вый			серый	коричне- вый	серый
" cyxoro	слегка крем.	слегка крем.	белый	белый	почти белый	белый	сероват.
" обожжен		рватый 	слегка желтый	белый	белый	белый	белый
Усушка (высуш. на воздухе до постоян. веса)	_			_	_	_	_
Отношение к сушке (в%)	5,8	4,8	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0
Сущка в день формовки при 40° Ц	Образег	ц не рас- кался		O	 бразец не	 - растреск	 :ался
Сушка в день формовки при 120° Ц	Образел	ц сильно ескался	_	Обра	зец сильн	о растрес	кался
Отношение к литью .		хорошо	 		_		_
Количества воды в нор- мальной заминке (в %)		35		30	30	30	_
		Mexai	i ii u e c	. n. n. n.	анали	з (в %)
Остаток на сите 4900 отверстий на м ²	0,02	0,15	0,040	0,21	0,313	0,050	0,020
Анализ на аппарате Шене: .							
I фракция	77,40	-	-	_	_	_	_
и "	17,64 5,32	_ _	_		_ _	_	_
	1						1

Таблица 8
Результаты исследований паланковского вторичного каолина

№ шурфа	12	10	1	8	12a	15	18
			-				
		Хи	мич	еский	анал	(1.3	
Потеря при прокал	13,60	13,00	14,30	14,05	13,23	14,35	14,00
Кремнезем	45,02	48,52	45,00	45,15	47,45	46,00	45,98
Глииозем	40,20	37,02	39,1 0	38,82	37,88	38,18	38,48
Окись железа	1,02	1,24	0,95	1,04	1,15	1,25	1,12
Окись кальция	0,11	0.14	0,20	0,30	0,24	0,16	0,22
Окись магния	следы	следы	следы	следы	следы	следы	следы
Ангидрид серн. кисл	нет	нет	следы	следы	следы	следы	следы
Сумма .	99,95	99,92	99,55	99,36	99,95	99,94	99,80
Влага гигроск. (в %).	15,80	17,50	19,48	18,27	14,15	11,85	5,15
	1	huanva	M A v ^ ·			i o m n n	
Цвет сырого			-механ серый	ническі серый	те свої Герый	иства серый	серый
cyxoro	белый	белый белый	белый	серыи белый	серыи белый	белый белый	серыи белый
прокаленного			[белый белый-	белый белый	белый белый	белый белый
Усушка (высушен. на		i I	осяыи	оелып.	оелыи	ослын	Осяын
воздухе до постоян.	6,0	5.8	4,6	5,0	4,0	4,0	4.0
Отношение к сушке.							
Сушка в день формов- ки при 40° Ц	 - 	Обра	зець	іе рас	трес	кался	
Сушка в день формов- ки при 120°Ц			Нем	иного	раст	реска	лся
Отношение к литью	****					. ,	,
Количество воды в нор- мальной заминке (в %)	35,8	40,0	52,5	45,0	43,0	47	42,7
		<u>, </u>	<u>'</u>				
1] 1	Механ	ичес	кий а	нали	3 (B %)	
Остаток 500 отв. на см 2	0,015	2,77	0,047	0,020	0,86	0,072	0,53
на сите 4900 на <i>см</i> ² .	0,00	0,20	0,04	0,04	0,33	0,03	0,17
Анализ на аппарате Шене	,					• .	
І фракция	85,58	80,94		75,40		_	
H ,	7,27	7,93		12,47	_	_	
ш ,	7,02	7,92		15,64	_	_	_
	1			,		,	

		Анг	лия		1	<u> 23</u>
	Корнвал. каолин ест. отмучен. (china clay)	Clina clay orm. Kom-	Pooie bale clay	Лучший каолни	Лимож (Франция)	Thung-hziang (Китай)
SiO ₂ Al ₂ O ₃ TiO ₂ Fe ₂ O ₃ CaO MgO K ₂ O Na ₂ O H ₂ O при 105° н выше 105°	46,25 37,34 0,08 1,21 0,27 0,66 1,76 0,29 0,71 12,13	47,55 37,87 He yr 1,05 0,21 0,03 1,28 — 12,58	48,99 32,11 (азано 2,34 0,43 0,22 — 3,31 9,63	47,10 39,42 0,13 0,23 0,31 0,24 0,16 0,08 12,24	· 58,39 27,52 He yk 0,36 1,52 0,41 1,71 2,58 - 7,19	50,50 33,70 33340 1,80 — 0,80 1,90 — 11,12
-	100,70	100,57	97,03	99,91	99,68	99,82

Глинистое вещество

(Рациональный метод анализа по Зегеру)

Каолин, глины и керамические массы, применяемые в производстве керамических изделий, характеризуются содержанием глинистого вещества, состав которого соответствует чистому каолиниту (Al₂O₃. 2SiO₂. 2H₂O). Для определения глинистого вещества в них предложено несколько способов, из которых заслуживает внимания способ Зегера, или так называемый "химический рациональный анализ". Этот способ основан на свойстве крепкой серной кислоты разлагать при нагревании глинистое вещество на глинозем и кремнезем, причем первый растворяется в серной кислоте; кремнезем не растворяется, но переходит в такую модификацию, которая растворима в щелочи; находящиеся же в анализируемых глинах, каолине и керамических массах — кварц и полевой шпат — почти не поддаются действию серной кислоты.

Метод этот является очень точным в тех случаях, когда глины и керамические массы содержат каолинит. Но если в глинах содержится слюда в том или другом количестве, то метод этот не может дать точных результатов, так как слюда при нагревании с серной кислотой также разлагается ею, как и каолинит: в этих случаях приходится прибегать к двойному анализу: рациональному и суммарному. К таким глинам относятся, между прочим, часов-ярские глины разных карьеров; об этом нами будет сказано в отделе о глинах. Здесь же мы приводим описание способа определения глинистого вещества по Зегеру, как это изложено в книге Б. З. Лысина и Галабутской: "Материалы к изучению каолинов Украины". Метод определения глинистого вещества по Зегеру пользовался большой распространенностью до опубликования других методов, появившихся в аналитической практике после напечатания наблюдений А. М. Соколова (см. ниже):

1) Отвешивают 5 г тонко измельченного и просеянного каолина и кипятят в течение 20 минут в платиновой или фарфоровой чашке с 150 см³

¹ Приводя эти данные из литературных источников, мы лишены возможности датьболее полные характеристики этих каолинов.

2%-ного водного раствора едкого натра. После того, как каолин распустится в тончайшую муть, — суспензии дают остыть. К остывшей суспензии прибавляют $50~cm^3$ концентрированной серной кислоты, накрывают чашку часовым стеклом и кипятят содержимое чашки под тягой в течение трех часов до тех пор, пока не начнут выделяться белые пары серной кислоты.

При этом глинистое вещество разлагается, с выделением сернокислого глинозема и кремнезема, кварц и полевой шпат остаются без изменения: углекислая известь переходит в гипс. После охлаждения к содержимому чашки прибавляют $100-150\,cm^3$ воды и остаток, пссле тщательной промывки, переносят на фильтр, где его вновь тщательно промывают. На фильтре остаются кремнезем из глинистого вещества, кварц, полевой шпат, сернокислая известь; в фильтрат переходят сернокислый глинозем и железо.

Осадок с фильтра смывается в чашку, куда прибавляют 30 cm^3 раствора едкого натра (1:6) и кипятят в течение около 1 часа. При этом

кремнезем глинистого вещества переходит в раствор.

Осадок же, после промывки его на фильтре, смывают в чашку и обрабатывают соляной кислотой для растворения сернокальциевой соли. Операцию обработки щелочью и соляной кислотой проделывают дважды, причем во время этих операций пользуются одним и тем же фильтром.

Собирают остаток на фильтре, промывают его соляной кислотой, высушивают, прокаливают в платиновом тигле и взвешивают. Таким образом находят сумму кварца и полевого шпата. Количество углекислой извести находится путем определения углекислоты. Потеря в весе взятой навески каолина после взвешивания сумм кварца и шпата отвечает глинистому вешеству и углекислой извести.

Количество полевого шпата находят обработкой полученного осадка плавиковой кислотой с несколькими каплями серной кислоты. После выпаривания до полного удаления плавиковой кислоты, к остатку приливают воду и отфильтровывают его. В фильтрате осаждают аммиаком глинозем; осадок прокаливают и взвешиванием находят количество глинозема. Умножая это количество на 5,41, получают содержание полевого шпата в данном каолине. Глинистое вещество, известь, полевой шпат, кварц (по разности) определяются указанным способом с достаточной для практики степенью точности.

2) Отвешивают 1—2 z сухого каолина и переносят его в фарфоровую чашку, куда приливают около 20 cm3 2^0 / $_0$ раствора NaOH. Полученную суспензию хорошо перемешивают стеклянной палочкой и кипятят до тех пор, пока весь каолин не распустится в тонкую муть. Дают мути охладиться и приливают к ней 20-25 cm3 крепкой H_2SO_4 , закрывают чашку часовым стеклом и кипятят ее содержимое на небольшом огне в течение 1 часа так, чтобы слабо заметны были белые пары серной кислоты, выделяющейся из-под часового стекла. При этом глинистое вещество каолина распадается. Кварц и полевой шпат остаются почти без изменения.


Через час снимают чашку с огня, дают содержимому ее охладиться и наливают почти до верху чашки дистиллированную воду. Дают мути отстояться и сливают прозрачный раствор. К оставшейся мути прибавляют столько NaOH, чтобы получился приблизительно 30% ный его раствор. Доводят муть до кипения. При этом кремнезем из глинистого вещества переходит в раствор; затем приливают до верху чашки дистиллированную воду, дают отстояться и сливают прозрачный раствор. К остатку приливают 20—25 см³ крепкой соляной кислоты для растворения глинозема и железа из глинистого вещества каолина, а также сернокальциевой соли. Доводят содержимое чашки до кипения, снимают с огня, приливают до верху дистиллированную воду, дают отстояться и сливают прозрачный раствор. Муть вторично обрабатывают, как выше было указано, едким

натром и соляной кислотой. Остаток, после обработки соляной кислотой, переносят на аналитический фильтр, промывают горячей водой до исчезновения реакции на Cl (проба $AgNO_3$), прокаливают в платиновом тигле, охлаждают и взвешивают. Полученный результат (в % по отношению к взятой навеске) дает количество кварца и полевого шпата в данном каолине. Вычтя полученную величину из ста, получают процент глинистого вещества в данном каолине. Количества полевого шпата и кварца в отдельности находят так же, как это было указано в п. 1).

Глинистое вещество

(Наблюдения А. М. Соколова)

Под глинистым веществом со времен 3 егера понимается тот минерал, который входит в состав глин и каолинов и носит название каолинита; химическая формула последнего выражается следующим образом: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$. Многочисленные наблюдения, констатировавшие ту особенность каолинов, что они при слабокрасном калении приобретают свойство переходить в силикат, легко растворимый в разбавленной соляной кислоте, — побудили проф. А. М. Соколова изучить молекулярный расмад каолинита в стадии его прокаливания до температуры 800° и выше. Результаты изучения графически представлены в кривых диаграммы 1.



На основании кривых, изображающих процесс разложения каолинита, можно установить следующее: продолжительность нагревания в течение 1—5 часов не оказывает заметного влияния на уменьшение растворимости глинистого вещества в горячей соляной кислоте, если нагревание доведено до температуры не выше 800°. А. М. Соколов полагает, что влияние прокаливания на свободный глинозем, продукт распада каолинита нельзя сравнивать с действием такого же прокаливания на гидрат глинозема в его чистом состоянии. Нельзя сомневаться в том, что физические условия, вызывающие возрастающее образование нерастворимой модификации (являющейся следствием полимеризации глинозема, находящегося в свободном состоянии), нельзя сравнивать с теми условиями, которые вызывают молекулярный распад каолинита, как это имеет место в данном случае. Здесь играет роль тесная связь Al₂O₃ с молекулой свободной кремнекислоты. Поэтому отделившиеся чисто-механически молекулы глинозема неспособны к полимеризации и их группировка задерживается. Все это служит причиной того, что при прокаливании каолинита не образуется нерастворимой глиноземной модификации.

Далее заслуживает внимания соотношение между количеством выделившейся конституционной воды и растворимым глиноземом, как продуктом распада. Из диаграммы мы видим, что линия улетучивания воды (H_2O)

в своем прохождении делит ординаты линии глинозема на пропорциональные части. Как показывает расчет, отношение количества растворимого в $6^{9}/_{0}$ -ной HCl глинозема к количеству воды, как весовой потери при прокаливании, приближается к 2 (т. е. количество H₂O, удаляемой при прокаливании, составляет 2 молекулы на каждую молекулу растворимого глинозема).

Это наблюдение А. М. Соколова побудило некоторых исследователей (Каллаунера и Матейки, Пфаффа и Штейнбрехера) положить в основу рационального анализа глин—нагревание их до 650 — 700° Ц

(Sprechsaal, 1925, № 15; Sprechsaal Kalender 1927—1930).

Глины Таблица 10 Состав некоторых германских глин 1

Название	SiO ₂	A1 ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Щелочи (К ₂ О и Nа ₂ O)	Потеря при прокаливан.	Глинистое вещество	Кварц	Полевой шпат	Темп. пла- вления SK	Наблюдатель
Бунцлавская гли- на Кассельская гор- шечная глина la. Гроссальмеродск. глина для стек-		31,00 20,84			ļ				 52,48	2,28	33/4 29	К. Эккардт
	70,42	19,89	2,03		0,12	0,44	7,32	'	-		28	Соединенные Гроссальмер.
глина для гор-	74,00	18,40	1,30				5,80				28	\ Глинян. копи (производ.)
Гроссальмеродск. жирная глина. Гогенбокск. бла-	50,00	34,90	2,10	-	-	_	12,30	_	_		33	
городная гли- на А	52,25	33,23	1,59	0,16	Сл о - Ды	0,47	12,28			_	_	Leipe Ho- henboc
городная гли-	47,70	34,02	2,19	0,05	0,03	0,50	15,63	_	_		_	
лин la	61,11	26,82	0,58	0,87	0,14		9,94	67,96	28,96	3,12	33) Otto Schöne- feld
Мейссенская фа-	52,15	32,10	0,96	0,22	0,10	0,57	12,90	_	_	-	32/ 3	Deutsche Bo- den Schätze
янсовая глина Wd	50,29	33,85	0,92		0,10	0,33	14,10				32/3	G. m.
Мейссенская фа- янсовая глина. Вестервельдская	60,09	28,15	1,24	ды 0,22		_	10,63			_	31/2	
глина 1 сорт.	46,10	36,20	0,70		-			_		_	33,4	\ Капитен, Вал- лендар.
Вестервельдская благор. глина . То же							10,35 13,53		-		32 33,4	\ Westerwäl

¹ Данные взяты из Sprechsaal-Kalender, 1927 и 1930 г.

Таблица 11 - Состав украинских огнеупорных глин, применяемых в керамике ¹

Название глин	Гигроско- пичность	Потеря при про- каливании	SiO ₂	/1 ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO2	CaO .	MgO
Каолин просянский	-	13,42	46.83	36,72	0,98	0,36	1,83	0,23
Часов-ярская глина рядовая, высшая	_	10,14	51,65	32,07	1,58	1,02	1,30	0,23
, "№1		9,50	53,95	31,74	1,41	0,90	2,39	0,68
" "пласта 5		9,68	52,43	31,45	1,67	0,73	1,44	_ *
, , 6		9,24	51,41	32,11	2,01	0,73	1,17	0,47
, "розовая, № 5 .		10,84	51,2	31,44	1,81	0,87	1,16	0,28
" "Экстра"		10,80	52, 00	31,50	1,81	1,17	1,20	0,37
Владимирская желтая	2,24	6,80	66,31	21,29	1,90	0,49	1,20	0,46
" серая	2,14	11,16	51,46	33,45	2,23	0,32	0,52	0,11
" черная	2,84	22,52	43,21	3 1,35	1,06	0,31	1,20	0,20
" карьера № 5, верх.	2,00	13,09	48,76	35,42	1,9 0	0,32	0,75	0,14
Глина из Часов-Яра "балык"	_	6,50	66,68	20,87	2,13	1,56	0,88	0,27
					•			

Таблица 12

Название глин	Гигроско- иичность	Потеря при про- каливании	SiO ₂	Al ₂ O ₃	$\mathrm{Fe_2O_3}$	TiO.	C aO	MgO
Сумская глина № 1	-	10,21	56,42	30,03	1,28	0,40	0,93	-
" " № 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	10,80	56,48	29,57	1,16	0,72	0,70	
Вальдгеймская глина, пласт 1		12,40	50,32	34,91	1,14	1,30	0,10	следы
, , , , 3		13,80	45,49	38,94	0,86	1,00	0,12	•

 $^{^1}$ Данные взяты из статьи А. В. Терещенко и Б. Г. Подольского—журнал "Украннские силикаты", 1929, стр. 167.

Габлина 13

Химический состав глин СССР

Название глин	SiO ₂	TiO ₂	$\mathrm{Al_2O_3}$	${ m Fe_2O_3}$	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Потери при про- каливании	Сумма
Боровичская (сухарь) .	55,2	. 1,4	28,4	2,1	0,2	0,2	0,4	0,1	11,6	_
p 77 •	47,62	1,50	35,48	2,51	не	опре	деле	но	12,81	99,02
То же (мыловка)	54,07	2,06	30,39	2,40	не	опре	деле	но	9,83	98,2 5
Латнинская	48,65	2,14	34,57	0,86	0,74	0,27	0,27	0,19	12,58	_
Часов-ярская (экстра) .	53,80	0,82	31,36	0,79	0,70	0,60	2,50	0,99	8,32	_
Гжельская (мыловка) .	61,35	_	22,47	3,02	1,25	0,54	2,07	0,15	₽,85	_
Глуховецкий каолин от- муч.	46,47	-	38,62	0,59	0,40	сл	е д	Ы	13,33	<u>.</u>
Волновахский каолин .	46,23	0,71	38,23	0,71	0,17	0,01	0,15	0,08	13,44	
Просянский каолин от- муч.	47,25	0,39	38,24	0,57	0,18	следы	0,16		13,62	_
Чебаркульский каолин	59,03	1,15	26,95	0,74	0,34	0,45	3,21	0,19	8,34	_

Температура размягчения

Латнинская глина — 34 –35 SK; часов-ярская глина (экстра) — 32 SK; чебаркульский каолнн — 32 SK.

Таблица 14 Механический анализ

< 0,01 мм	>0.01	>0,05 и	> 0.0
	< 0,03 MM	<0,25 мм	>0,2 мм
98,18	1,53	0.30	
87,42	7,16	5,06	0,36
99,78	0,09	0,12	_
		87,42 7,16	87.42 7,16 5,06

Часов-ярские глины

Все охваченные исследованием Государственного керамического института в Ленинграде часов-ярские породы являются тонко-зернистыми каолинитово-слюдисто-кварцевыми образованиями с примесью некоторых других минералов в небольшом количестве.

Результаты исследования этих глин сведены для наглядности в следующую таблицу:

T	a	б	Л	И	Ц	a	15

		Каоли-				Потерн при	Час	тицы
Группы	Кварц	нит	Слюда	SiO	Al ₂ O ₃	прокаливан.	>0,01 мм	<0,001 мм
I II III IV	60-80 35-50 18-27 11-18	2—20 24—28 40—50 45—55	14—20 24—27 25—30 25—35	до 90 65—70 54—60 50—54	5—15 18 -25 27—30 30—34	4 4 4,5 7-8 8-9	40—50 6 2 0,05	10 30 35—40 50—75 70—90

I группа носит название песчаные балыки, II группа—глинистые балыки,

III группа—рядовые глины, IV группа—глины высшей глинистости.

Заключая в себе одновременно признаки II и IV групп, глины III группы являются промежуточными между породами II и IV групп; вернее, стоя близко к глинам IV группы и образуя с ними более или менее непрерывный ряд, они, тем не менее, не укладываются с ними в одну общую группу по отчетливо, а иногда и очень резко выраженному в них высокому содержанию частиц средних размеров. Это так называемые рядовые глины.

IV группа — это глины высшей глинистости. Она тесно примыкает к III группе глин и характеризуется наиболее низким для часов-ярского месторождения содержанием свободного кварца, колеблющимся между 11—18%. Содержание каолинита лежит здесь в пределах 45—55⁰/₀; содержание слюды при этом колеблется от 25 до 35%.

К технологическим особенностям часов-ярских глин надо отнести значительный интервал между спеканием и плавлением их, что является одним из наиболее характерных и ценных свойств часов-ярских глин. При этом за "спекание глины" принимается то ее состояние, при котором водопоглощаемость черепка составляет около 2%.

Проект стандарта глинистых материалов часовярского месторождения (Гос. Исследовательского Керамического Института).

К классу A относятся глины, по свойствам соответствующие IV группе.

К классу Б относятся глины, аналогичные глинам III группы.

К классу В относятся глины, аналогичные глинам II группы (так называемые "глинистые балыки").

К классу Г относятся глины I группы (так называемые "песчаные балыки").

Этими свойствами и характеризуется принадлежность глины к тому или иному классу, независимо от того, в каком карьере и из какого пласта она лобыта.

За основание для подразделения на сорта глин, входящих в тот или иной класс, Государственным Керамическим Институтом приняты были, как уже говорилось выше, различия в их качестве—цвет глины, цвет глины при

Сводка основных свойств изученных часов-ярских глин в зависимости от их распределения по новой

номенклатуре

(B () B () T B 3	в процентах)	с А	Кла (в про	Класс Б (в процентах)	Класс (в процент	Класс В (в процентах)	K (B 1	Класс Г (в процентах)
,	or	JO	TO	ОГ	10	до	10	01
	, 							,
Содержание кремнезема	51,29	53,91	53,86	59,84	64,70	72,24	78,02	89,19
" Глинозема	30,55	33,66	27,49	31,23	18,06	24,16	6,11	14,27
Потеря при прокаливании	8,02	9,19	6,97	8,14	3,94	69'5	1,33	3,34
Солержание зерна мельче 0,01 мм	70,07	00,06	20,00	75,00	35,00	20,00	10,00	30,00
Полное водосодержание.	7,62	32,4	27,1	31,1	22,4	25,0	15,2	19,3
Воздушная усадка	8.5	10,5	7,3	10,7	6,4	7,2	2,6	5,4
Полная усалка при 900°	9,8	12,3	6,9	10,6	5,1	9'9	1,3	4,3
, 1250°	15,5	18,1	13,4	15,2	8,8	13,2	4.9	8,2
Водопоглощаемость при 9002	16,8	21,0	18,2	19,9	16,1	19,5	13,3	17,4
" 1250° · · · · · · · ·	0,0	0,07	0,0	60'0	0,0	5,31	2,11	9,4
Гемпература позного спекания	006	1080°	1010°	1140°	1070°	1250°	1250°	не достигнуто при 1410 ²
Огнеупорность	1715°	1740°	1690°	17250	1575°	1665°	1620°	1630°
Интервал спекание—плавление	645°	740°	575°	700°	355°	595°	370°	1
Начало размягчения	1400°	1430°	1315°	1350°	Около	Около 1250°	Oĸ	Около 1350°
Полное размягчение—сжатие на 40%	1545°	1585°	1500°	1520°	*	1365°		" 1410°

Проект стандарта глинистых материалов часов-ярского месторождения

-					
Класс	Стандартные признаки, определяющие собою отнесение глины к данному классу	Сорт	Отличительные призна- ки, характеризующие собою принадлежность глины к данному сорту	Область приме- нения глины данного класса и сорта	Торговая номенкла- тура
-					
A	1. Содержание кремнезема от 50 до 54%	Выс- ший	1. Окраска в сыром состоянии однородная	Ответственный стеклоплавиль- ный припас	Часов-яр- ская глина высшего сорта клас-
	2. Потеря при прокаливании не ниже 8%		2. При обжиге на 900° черепок пористый, окрашенный в почти белый цвет	Первоклассный фарфор и фаянс. Высокосортный каменный товар со светлым че-	ca A
	3. Содержание частиц крупнее 0,01 мм— не более 0,8%; мельче 0,001 мм— 70—90%		3. При обжиге на 1250° черепок спекшийся, окраска светло-серая. Мушка и выплавки не допускаются	репком и другие ответственные изделия специального назначения	, !
				į	
				;	
		1-หั	1. Окраска в сыром со- стоянии допускается неоднородная, но без железистых включе- ний, прослоек и на- летов	Стеклоплавильный припас широкого применения. Высокосортные огнеупорн. изделия, фарфор и фаянс широкого потребле-	Часов-яр- ская глина 1-го сорта класса А
			2. При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска белая сжелтоватым, сероватым или слегка розовым оттенком	ния и каменный товар	
		ङ	3. При обжиге на 1250° черепок спекинися, окраска серая. До-		
		J	пускается мелкая редкая мушка		
ł	l j				\

Класс	Стандартные признаки, определяющие собою отнесение глины к данному классу	Сорт	Отличительные призна- ки, характеризующие собою принадлежность глины к данному сорту	Область применения глины данного класса и сорта	Торговая номенкла- тура
		2-й	 Окраска в сыром состоянии допускается неоднородная. Допускаются незначительные железистые прослойки и включения При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска розовая При обжиге на 1250° черепок спекшийся. Окраска серая. Допускается мушка и незначительные выплавки 	Лучшие сорта огнеупорного кирпича широкого применения Капсель для фарфорового и фаянсового производства. Каменный товаркислото - упорные изделия и т. п.	Часов-яр- ская глина 2-го сорта класса А
Б.	Содержание кремнезема от 54 до 60% Потеря при прокаливании от 7 до 8% Содержание частиц: крупнее 0,01 мм—2%, мельче 0,001 мм—	1-й	Окраска в сыром состоянии допускается неоднородная, но без железистых включений, прослоек или налетов При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска белая с желтоватым, сероватым или розоватым оттенком При обжиге на 1250° черепок спекшийся, окраска серая. Допускается мелкая редкая мушка	Огнеупорный кирпич. Каменный товар. Фаянс.	Часов-яр- ская глина 1-го сорта класса Б
	50—75%	2-й	1. Окраска в сыром состоянии допускается неоднородная; допускаются незначительные железистые прослойки или включения 2. При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска розовая 3. При обжиге на 1250° черепок спекшийся. Окраска серая. Допускается мушка и незначительные выплавки	Огнеупорный кирпич. Каменный товар. Капсель для фарфорового и фаянсового производства	Часов-яр- ская глина 2-го сорта класса А

Класс	Стандартные признаки, определяющие собою отнесение глины к данному классу	Сорт	Отличительные призна- ки, характеризующие собою принадлежность глины к данному сорту	Область применения глины данного класса и сорта	Торговая номенкла- тура
В.	 Содержание кремнезема от 60 до 70% о Потеря при прокаливании от 4 до 6% о Содержание частиц; крупнее 0,01 мм—до 6%, мельче 0,001 мм—35—50% 		 Окраска в сыром состоянии допускается неоднородная. Не допускаются железистые прослойки и включения При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска светлая разных оттенков При обжиге на 1250° черепок спекшийся. Окраска серая с разными оттенками. Обычно общее вспучивание. Допускается мушка 	Второсортный огнеупорн. кир- пич. Каменный товар. Капсель для фаянсового производства. Облицовочный товар	Часов-яр- ская глина класса В
Г.	Содержание кремнезема до 90% о Потеря при прокаливании ниже 4% о Содержание частид: крупнее 0,01 мм от 40 до 50% о, мельче 0,001 мм—10—30%	۴.	Окраска в сыром состоянии допускается неоднородная. Не допускаются железистые прослойки и включения При обжиге на 900° черепок пористый. Окраска светлая При обжиге на 1250° черепок слабо пористый. Окраска светлая разного оттенка. Допускается мушка	Добавка в раз- личные керами- ческие массы	Часов-яр- ская песча- ная глина класса Г

обжиге на 900° и 1250° и отсутствие или присутствие при этих температурах обжига мушки, выплавок, вспучиваний и т. п. дефектов черепка. 1

Полевые шпаты

а) Ортоклаз ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$). 6) Альбит ($Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$).

Ниже приводим их идеальный состав (в %):

a)	б)	Точка плавления
SiO_2 64,74	68,7	a) 8-9 (1250—1280°)
$Al_2\tilde{O}_8$ 18,35	19,47	б) 7 (1230°)
K_2O 16,91	_	,
Na ₂ O	11,83	

¹ Подробная оценка работы Гос. Иссл. Керам. Ииститута по часов-ярским глинамсм. ст. инж. В. Н. Зубчанинова: "Типы глинистых материалов часов-ярского месторождения", журн. "Керамика и Стекло", № 12, 1929 г.

Состав норвежских полевых шпатов (Ytterby) характеризуется следующими данными (в %):

`	′									a)	ნ)
SiO_2										64,32	64,57
Al ₂ Õ ₅	٠.									19,41	19,73
Fe ₂ O	, ? •									0,14	0,20
MgO	٠.									0,35	_
CaO.											0,18
K_2O										12,90	12,26
Na ₂ O										2,10	3,06
Поте	ри	пр	и	П	po	ка	ли	ва	ìн.	0,57	· —

Анализы разных полевых шпатов, применяемых в Германии:

	l	Н	HI	IV	V
SiO_2	67,92	65,64	64,44	64,08	69,98
$Al_2\bar{O}_3$	18, 9 0	18,04	18,75	21 ,73	19,39
Fe_2O_3	1,28	0,88	0,65	0,93	0,12
CaO	2,02	0,31	0,27	0,53	0,23
MgO	0,39		<u>.</u>	0,78	-
K ₂ Ŏ	1,87	10,65	13,82	1,48	12,92
$Na_{2}O$	6,93	4,49	2,40	10,08	2,47
Потеря при прокаливан.	0,6		-		0,24

Указываем названия этих полевых шпатов: І—Оденвальд, ІІ—Богем-ский, ІІІ—Норвежский, ІV—Пфальцский и V—Норвежский.

Приводим данные полевых шпатов Союза ССР (из книги "Нерудные ископаемые", т. II, издание Академии Наук СССР):

Таблина 18

	Полев	ые шт	аты А	КССР	Поле	вые ш	паты 3	VCCP	Уральские полевые шпаты		
	I	II	111	IV	I	11	III	IV	V	Vi	
SiO ₃	64,62 19,62 0,04 0,17 - 0,92 0,06 12,35 2,43 0,16	65,25 19,43 0,56 8,85 5,78 0,13	0,35	64,37 20,70 0,25 следы — 3,01 следы 4,75 7,74	65,50 18,70 1,15 - 0,62 0,20 }13,23	65,0 21,25 1,00 - 1,24 0,08 10,99 0,44	64,36 20,87 0,33 - 0,12 0,55 11,80	63,80 19,96 0,12 0,13 0,10 14,91	64,61 19,36 0,11 - 0,33 0,03 12,24 2,41 0,58	65,78 18,84 0,14 — — 0,16 следы 12,27 2,15 0,75	

Полевые шпаты АКССР: І— Панфилова Варака, ІІ— Синяя Пола, ІІІ— Кривое Озеро, IV— Мурманский.

Полевые шпаты УССР: І—Ст. Улька, ІІ--Ст. Гута, ІІІ-Новоигнатовка,

IV — дер. Быстры.

Уральские шпаты: V — Останино и VI — Соколово; температура плавления V — SK 9, температура плавления VI-SK 9-10.

Состав IV шпата из УССР, приведенный к формуле Зегера:

$$\left. \begin{array}{l} 1.011 \;\; K_2O(Na_2O) \\ 0.024 \;\; CaO(MgO) \\ 0.0036 \;\; FeO \end{array} \right\} \;\; Al_2O_3 \cdot 5,454 \;\; StO_2,$$

При этом в сумме щелочей принимается половина Na_2O и половина K_2O .

Таблица 19 Полевые шпаты и пегматиты Бердянско-Мариупольского района

(по данным Киевского филиала Укр. Института силикатов, аналит. М. И. Андреев и Р. Б. Гайхман)

№ № по пор.	Название место- рождения	${ m SiO}_2$	${ m Al_2O_3}$	$\mathrm{F}\pmb{e}_2\mathrm{O}_3$	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	Потеря при прокал.	Темпер. плавления	Цвет после обжига
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	А. Полевые ппаты с. Елисеевка	65,44 64,94 65,27 66,76 65,68 64,78 65,90 67,50 65,04 66,48 66,42 65,38 66,64 67,26 63,16 68,18 64,52 64,94 65,27 65,77 65,74 61,80 64,64	20,47 20,51 20,83 20,32 20,45 20,33 20,90 21,55 19,19 20,45 19,38 19,34 20,16 20,20 19,60 21,49 19,75 19,44 20,19 20,60 20,80 19,73 19,38 20,45 20,30 20,51 20,30 20,51 20,29 22,96	0,03· 0,04 0,07 0,18 0,05 0,05 1,51 0,55 0,17 0,10 0,05 0,05 0,21 0,10 0,36 0,31 0,07 0,30 0,07 0,05 0,12 0,12 0,12 0,12 0,03 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05	1,95 1,20 0,30 0,90 0,70 1,20 0,80 0,70 0,80 0,35 0,15 0,35 0,15 0,50 2,15 0,50 2,15 0,30 1,90 1,90 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	12 14 13 12 13 14 14 10 14 11 10 12 14 12 13 12 13 13 16	,80 ¹ ,77 ,15 ,46 ,97	0,26 0,25 0,29 0,31 0,19 0,30 0,39 0,36 0,41 1,80 0,30 0,17 0,36 0,78 0,53 0,24 1,27 0,20 0,21 0,35 0,56	1280 	Белый Розовый Белоснежный Белоснежный Белоснежный Белоснежный Белоснежный Белоснежный Телоснежный Белоснежный Велоснежный """"""""""""""""""""""""""""""""""""
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Б. Пегматиты с. Елнсеевка , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	71,60 74,05 69,70 72,30 74,98 73,78 76,56 73,22 74,26 76,14 76,14 78,35 73,32 72,30	17,48 15,06 19,87 15,81 15,98 14,57 14,58 16,67 17,52 15,04 15,21 12,33 14,08 17,60	0,12 0,14 0,03 0,64 0,42 0,28 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,12 0,20	0,15 1,30 1,50 0,60 1,00 0,35 0,65 1,60 0,30 0,35 0,15 0,20 0,10 1,00	10 7 10 7 9 5 9 7 10 8		0,32 0,28 0,32 0,37	1300	Белый " " " " Матово-белый Белый Белоснежный Белый

¹ По разности.

№№ по пор.	Название место- рождения	${ m SiO}_2$	Al₂O8	Fe ₂ O ₃	CaO	K₂O	Na ₂ O	Потеря при прокаливан.	Темпер. плавления	Цвет после обжига
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 78 69 70 71 72 73 74 79	Б. Пегматиты с. Елисеевка	73,11 73,40 72,89 74,10 72,08 75,32 70,00 71,64 71,34 72,21 72,78 71,460 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 73,63 74,40 74,60 75,14 71,66 71,10 72,02 65,27 66,60 67,70 64,66 63,66 63,90	15,84 15,80 16,86 15,70 17,05 16,65 16,10 19,80 16,85 19,21 16,17 16,03 14,91 16,47 18,43 15,50 15,46 14,25 18,16 16,62 22,75 15,98 17,48 13,58 16,63 19,72 18,78 20,66 19,72 18,78 21,17 21,15	0,08 0,30 0,08 0,20 0,10 0,64 0,20 0,15 0,19 0,08 0,07 0,09 0,03 0,07 0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 0,12 0,12 0,12 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19	0,20 0,35 0,90 0,40 1,00 0,80 1,60 0,35 2,55 0,60 0,70 1,15 0,91 0,96 0,30 0,40 0,25 1,20 0,30 0,30 0,40 0,25 1,20 0,80 2,15 2,50 0,80 2,15 2,50 0,80 1,50 0,80 1,50 0,80 1,50 0,80 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,70 0,70 0,40 0,4	988997777106687711198889997777	,36 ,80 ,89 ,32 ,44 ,79 ,79 ,21 ,23 ,24 ,39 ,40 ,47 ,49 ,31 ,46 ,64 ,64 ,53 ,05 ,64 ,46 ,24 ,23 ,31 ,45 ,40 ,47 ,49 ,21 ,23 ,40 ,47 ,49 ,21 ,40 ,40 ,41 ,41 ,42 ,43 ,44 ,44 ,44 ,44 ,45 ,46 ,46 ,47 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48 ,48	0,41 0,35 0,38 0,28 0,40 0,43 0,40 0,22 0,40 0,15 0,67 0,32 0,22 0,28 0,19 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,43 1,50 0,46 0,43 0,46 0,43 0,46 0,43 0,46 0,46 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49	Обожжены Не обжигались. Обожжены при 1300°С 1 1300°С при 1300°С 1 1300°С не обжигались.	Белоснежный "" Белый с пятнамн Белый с пятнамн Белый Белый Белоснежный Белоснежный "" Бледно-розовый Желтоватый "" "" Белый "" "" Белый "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

Данные химических анализов мариупольских полевых шпатов (по исследовании Гос. Керамич. Ин-та) колеблются в пределах, не отражающихся сколько-нибудь значительно на качестве и пригодности шпата. Количество K_2O варьирует от 10,79 до 12,88%, количество Na_2O —от 2,54 до 3,66%, при ничтожном количестве CaO. Содержание Fe_2O_3 в шпатах ниже $0,1^{\circ}/_{\circ}$. Расчет на минералогический состав указывают для микроклина границы от 60,88% до 73,31% и для альбита от 18,35 до 30,90%, при содержании анортита до 1,63%, при общем количестве полевого шпата во взятых пробах от 91 до 95%. Из 10 образцов шпата, подвергавшихся исследованию в Ленинградском Гос. Керамическом Институте, четыре образца оказалось возможным отнести к 1 сорту, 5 образцов—ко II сорту и только 1 образец к III сорту, причем основанием для маркировки материала являлась мушка в сплавах и белизна последних. Температуры плавления шпатов (10 образцов) колеблются от 1260 до 1285° ("К проблеме строительства на Украине фарфорового комбината". Издание "Укрстеклофарфора", Киев, 1930).

Пегматиты

Пегматит представляет собою содержащую кварц полевошпатовую породу; в состав ее входит большое количество полевого шпата, пронизанного неравномерно распределенными кварцевыми призмами. В среднем в пегматитах содержится до 75% полевого шпата и до 25% кварца.

Норвежские пегматиты Forshammer (часто применяемые под назва-

нием полевых шпатов) обладают следующим составом (в %):

1	11	•
SiO ₂ 74,86	73,60	
Al_2O_3 14,77	14,95	,
Fe_2O_3 0.03	0,03	
MgO 0,09	0,07	Coores (s. 0/)
CaO 0,42	0,34	Состав (в %)
K_2O 3,70	7.54	Полевого шпата66,0
$\overline{Na_2O}$ 5,42	2,76	Кварца
Потеря при прокаливан. 0,04	0,24	Глинист. вещества 8,6
99.33	99.53	100.0
99,33	77,33	100,0

Температура плавления SK 11—12. В фарфоровой печи при SK 13—14 получаются чистые, почти прозрачные куски. Пегматиты карельские (СССР) обладают следующим составом (в $^{\rm o}/_{\rm o}$):

												1	11
SiO_2												71,72	73,37
Al_2O_3												14.91	. 14,88
Fe_2O_3			. '										
FeO	•												
CoO												0,19	0,53
MgO												0.03	0,07
K_2O												10,47	9,31
Na ₂ O												1,76	1,59
Потер	Я	Πţ	ЭИ	П	pc	κa	ал	ив	ан	И	I	0,12	0,39

Состав II группы отвечает формуле Зег'ера:

$$\left. \begin{array}{l} 0.856 \quad K_2O \quad (Na_2O) \\ 0.076 \quad \text{CaO} \end{array} \right\} \ \text{Al}_2O_3 \cdot 8.415 \ \text{SiO}_2$$

О мариупольских пегматитах — см. табл. 19.

Корнваллийский камень (Cornish-Stone)

Выветрившийся гранит встречается в Корнваллисе (Англия); преимущество его заключается в том, что он легко измельчается. Поэтому он и находит в Англии применение в различных производствах как, например, при изготовлении фаянса.

Химические свойства корнваллийского камня недостаточно исследованы. Эта порода отличается от пегматита и полевого шпата тем, что она поддается действию серной кислоты, которая растворяет до 15% слюдоподобного вещества.

Процентный состав корнваллийского камня:

SiO_2				J								74,55	68 ,88
$Al_2\tilde{O}_3$												17,37	16,77
Fe_2O_3												0,26	0,83
CaO												1,68	0,99
MgO												0.54	0,17
K ₂ O } Na ₂ O												3,68	6.77
												•	
Потер	Я	пр	11	n.	po	ка	AV	IB2	H	ИН		2,04	5,79

Слюда до сего времени не входит в состав шихты керамических масс но этот минерал встречается во многих глинах и песках. Глина, содержащая слюду, имеет недостаточную огнестойкость, и пески, содержащие слюду, сообщают массам, в которых они содержатся, плавкость.

Если принять за тип слюды мусковит, то химический состав его указывает на значительное содержание щелочей. Все материалы, содержащие слюду, должны быть тщательно исследованы, так как вследствие присут-

ствия щелочей они характеризуются плавкостью.

Приводим анализ некоторых слюдо-содержащих материалов:

												I	II	III
SiO_2												78,67	49,00	77,32
Al_2O_3	•							-				12,69	36,43	13,89
Fe_2O_3										٠		1,16 /	-	0,46
CaO												0,31	0,10	1,14
MgO												0,28	0,45	
K ₂ O												4,10	2,53	3,05
Na ₂ O	٠											1,54	0,63	1,95
Потер	И	п	эи	П	рc	жа	Л	1 B	ан	ии		2.50	11,33	2,7

Приводим названия этих материалов: I—песок из Ланги-Роллин, II—китайский каолин Тонг-Конг, III—китайский Хеон-Ко из Куи-Куи.

В обоих последних образцах количество слюды, содержащейся в породе, очень высоко и составляет 13,5 и 31,3%. Песок из Ланге-Роллин заключает достаточно слюды, так что он может быть введен в массы как флюсующее средство.

Лепидолит (литиевая слюда) - природная эмаль по железу и чугуну. Состав по Чермак у: F_2 KLiAl $_2$ Si $_3$ O $_3$ (49,3SiO $_2$ · 27,8Al $_2$ O $_3$, 12,8K $_2$ O, Li $_2$ O от 1,43 до 6,16 F—10,4). Li частично заменяется натрием, а F—группой (OH), окись алюминия заменяется окисью железа.

Состав одного природного лепидолита:

SiO_2 49,38)	
$Al_2\bar{O}_8$ 25,81	
Fe_2O_3 0,14	
CaO 0,08	Точка плавления 930° (лепидолит
MgO \dots 0,03	· Rozena, Mähren); при 960° сплав жидкий.
$Li_2O.$ 4,94	Лепидолит встречается у нас в СССР.
K_{2O} 7,21	- •
$Na_2O \dots 5,21$	
F cdots cdot	

Лепидолит измельчается до тонкого порошка, без всякого связующего вещества перемалывается с водой и наносится на предметы (железо и чугун). Обжиг производится для расплавления эмали при температуре 1000°С.

При этом нанесенный слой плавится в эмаль и прочно держится на

металле.

Преимущества лепидолита, как эмали, заключаются в следующем:

1. Природный продукт, который может плавиться в эмаль без всяких добавок.

2. Эмаль превосходно без всякого грунта прямо наплавляется на железо.

3. Замутнение глазури наступает без особых добавок, как замутняющих средств.

4. Глазурь в высокой степени кислотоупорна (Keram. Rundschau, 1929, 25, стр. 434).

Вместо лепидолита состава F₂KLiAl₂Si₃O₉, можно рекомендовать некоторые смеси, которые по составу близко подходят к лепидолиту; но вместо

Li в формулу вводится натрий. В самом деле, если формулу лепидолита напишем так: $6F_2$ KLiAl $_2$ Si $_8$ O $_9$, или F_{12} K $_6$ Li $_6$ Al $_1$ 2Si $_8$ O $_5$ 4, то она представляет собою:

$$Al_2F_6 \cdot 6LiF \cdot 3K_2O \cdot 5(Al_2O_3 \cdot 2SiO_2) + 8SiO_2$$
.

Заменяя 6LiF на 6NaF, получаем:

1) $Al_2F_6 \cdot 6NaF + 3K_2O \cdot (5Al_2Ol_8 \cdot 2SiO_2) + 8SiO_2$ $Al_2F_6 \cdot 6NaF + 3(K_2O \cdot Al_2O_8 \cdot 6SiO_2) + 2Al_2O_3$

или

2) $2Na_2SiF_6+(Na_2O\cdot Al_2O_3\cdot 6SiO_2)+5(Al_2O_3\cdot 2SiO_2)+3Na_2CO_3$.

Следовательно, вместо лепидолита можно брать: или 1) смесь: 2 молькриолита (AlF₈ · 3NaF), 3 мол. калиевого полевого шпата и 2 мол. окиси алюминия, или 2) смесь: 2 мол. кремнефтористоводородного натрия (376 г), 1 молекула натрового полевого шпата (524 г), 5 молекул каолина (1290 г) н 3 мол. Na_2CO_8 (318 г). Вместо 3 молекул соды можно взять 510 г натровой селитры. Ту или другую смесь сплавить (они плавятся около 1000° С), и тогда мы имеем лепидолитовую эмаль, полученную искусственно.

Лабораторные опыты в лаборатории ХТИ подтверждают высказанные здесь автором соображения, тем более, что в самом природном лепидолите часто Li заменяется Na; кроме того, самый лепидолит дает эмальтолько после расплавления при температуре около 1000° C.

Пандермит, борокальцит и боролит

Прицеит (3CaO \cdot 4B₂O₃ \cdot 7H₂O) и борокальцит (CaO \cdot 2B₂O₃ \cdot 6H₂O) представляют собою природные известковые бораты. В Пандерме (Малая Азия) находятся большие количества борокальцитов, которые носят название пандермита. Если сопоставить анализы пандермита и борокальцита, то на пандермите можно проследить уменьшение количества воды (в%):

Пандермит. 1	Борокальцит. ¹
--------------	---------------------------

B_2O_3								55,73	45,20
CaO								37,07	30,70
MgO								0,45	0,50
SO_3 .				•				2,55	2,20
CO_2 .								следы	0,20
$Al_2\bar{O}_3$	И	F	e ₂ (O_3				0,10	0,90
								3,63	18,46
Остат	OK				•			0,38	1,78

Пандермит можно было бы применять во многих случаях, если бы цена его не была слишком высока.

Состав боролита $SiO_2 - 65,0^{\circ}/_{\circ}$, $B_2O_3 - 8,0^{\circ}/_{\circ}$, $K_2O - 5^{\circ}/_{\circ}$, $CaO - 10^{\circ}/_{\circ}$, MgO - 5,0°/₀, Zn - 5%, $Al_2O_3 - 2^{\circ}/_{\circ}$. Боролит находит применение в эмалевой практике по железу и чугуну.

Пески

Кварцевый песок является превосходным источником для введения кремнезема в глазурь, если он достаточно чист; но часто он содержит примесь остатков пород, присутствие которых неблагоприятно отражается на его применении.

Приводим анализ некоторых иностранных песков:

¹ Борокальцит теперь вводится вместо буры в глазуриую (раздельную) практику для получения части фритты.

	1	1I	111	IV	v	VI
SiO ₂	98,52 1,04 0,04 — — 0,4 —	99,5 следы — — — — — — —	87,85 0,13 0,73 0,42 — — — — 11,03	85,95 7,3 2,22 — 0,25 1,97 — 2,18	85,36 9,06 0,11 1,00 2,20 0,52 2,36	99,83 0,05 — — — — — — 0,13

Приводим названия этих песков: І—кварц Норвежский, ІІ—песок Немурский, ІІІ— инфузорная земля Оберде, ІV— песок Фюрстенвальдский, V— песок Десизский (Decize) и VI— кварцевая мука из Дерентрупера. Приводим анализ некоторых песков СССР (процентный состав):

Таблица 21

	I	П	III	IV	V	Vl	VII
SiO ₂	98,95 0,59 0,05 0,2 следы — — 0,03	99,24 0,26 0,12 0.19 — — 0,2	99,54 0,44 0,09 — 0,16 — 0,16	99,70 0,48 0,03 — 0,23 0,64 —	99,58 0,11 0,03 0,12 — 0,05	99,48 0,16 0,16 0,16 — — 0,07	99,50 0,17 0,90 0,19 — — 0,07

Названия этих песков следующие: І — песок люберецкий, ІІ — песок Лисичанского завода (дер. Рязанцево), ІІІ — саблинский песок (Ленинградская обл.), IV — песок завода Ликфельда (г. Пушкин, Ленинградской обл.), V, VI и VII — белые часов-ярские пески из карьера "Круглый".

Приводим состав боровичского и лужского песков (в 0/0):

			${\sf SiO}_2$	$\mathrm{Fe_{2}O_{3}}$	Al_2O_3
Песок	боровичский		. 97,5	0,1-0,3	2,0
10	лужский		. 97,5	0.2 - 0.4	2,0

Зерна боровичского песка в массе имеют вид хорошо окатанной гальки. Зерна лужского песка имеют менее окатанную форму и приближаются к зернам раздробленного кварца. Оказывается, что при изготовлении фаянсовых изделий лужский песок дал лучшие результаты с точки зрения механической прочности тарелок, чем боровичский (см. "Керамика и стекло", 1929 г. № 12, статья инж. С. Г. Пулиезо).

Боровичская опока

Боровичская опока, входившая в состав опочного фаянса заводов "Красный фарфорист" и "Коминтерн", ¹ имеет состав: CaO — 30,5, MgO—21 0 / $_{0}$, потеря при прокаливании 47,5, нерастворимый остаток—5% (?), Fe₂O₃ — 0,3%, Al₂O₃ — 0,2 0 / $_{0}$.

¹ Изготовлялся в 1924 25 году.

Тальк и стеатит

Тальк представляет собою минерал химического состава $H_2Mg_8Si_4O_{12}$ (с 63,52% кремнекислоты, 31,7% окиси магния, 4,76% воды).

Стеатит—модификация талька скрытнокристаллического, иногда плотного строения; встречается также и в почкообразной, клубчатой форме.

Химический состав некоторых тальков и стеатитов приведен в табл. 22.

Таблица 22

Название	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Щелочн	Потеря при прокали ^в
Тальк баварский ОН и ОВ	47,90 58,28 49,32 59,75 62,00 51,28 60,76	10,90 3,04 8,96 1,00 1,72 9,11 3,37	2,50 4,60 3,80 0,40 0.39 0,80 3,23	2.40 1,75 6,73 — — 0,1	32,11 27,28 26,21 32,07 31,01 31,05 27,35	111111	3,40 4,71 5,41 6,06 4,85 7,28 5,8
Стеати	ты СС	CP					
Козьмодамнанский	59,37 58,18 60,64	4,21 2,28 0,06	3,89 4,52 6,46	0,57 0,92 0,16	27,55 29,10 28,46	5,00 4,78 4,8	_ _ _

Литература: Sprechsaal-Kalender 1927 и 1930 г.; журнал "Керамика и стекло", 1928, № 12, статья т. Александровского.

В последнее время стеатиты находят применение при изготовлении масс для электрических изоляторов и автомобильных свечей.

Пирофиллит

Пирофиллит—минерал из группы каолина; кристаллы неясны, имеют форму пластинок с совершенной спайностью по одному направлению Tb=1, уд. в. 2.8-2.9.

Тонкие листочки—гибки, цвет—чаще зеленый, блеск --перламутровый.

Хим. состав $Al_2Si_4O_{11}+H_2O$.

Пирофиллит образует массы пирофиллитового сланца в штатах Арканзас, Георгия и Сев. Каролины (США). Пирофиллитовые породы встречаются также в Средней Азии и Белоруссии. Встречается пирофиллит на Урале

в кварцевых жилах между Березовским и Пышлинским заводами.

Вопросом о замене каолина в керамических изделиях пирофиллитом заинтересовался Гос. Иссл. Керамич. Институт в Ленинграде (см. статью Л. В. Оминина "Украинские силикаты" 1932 г., № 6—7, стр. 136 и статью Л. В. Оминина и В. Т. Попова в журн. "Керамика и стекло" 1933 г., № 2, стр. 20—23 "О применении пирофиллита в фарфоре и фаянсе"; в последней статье спутаны заголовки таблиц, о чем предупреждает редакция журнала).


ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СМЕ-СЕЙ И МАСС В СИЛИКАТНОЙ (КЕРАМИЧЕСКОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ И СТЕ-КОЛЬНОЙ) И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ¹

Графический метод расчета доменных шихт впервые был опубликован проф. Матезиусом (Ulmann. Techn. Enzyklopädie, Band IV, Eisen). Тот же метод расчета применен автором для смесей и масс реагирующих веществ

Показательная диаграмма

при изучении силикатов, масс и смесей в керамической и

цементной промышленности




Диаграном 2

в силикатной и химической отраслях промышленности, но с тем условием, чтобы; 1 входящие в химический состав смесей и масс ингредиенты были разбиты на три группы (или на две) для отложения их по координатам равностороннего треугольника и 2) чтобы смешиваемые исходные материалы (компоненты) не реагировали между собой в обыкновенных условиях смешения.

¹ Е. И. Орлов. "Показательные днаграммы для графического расчета смесей и масс силикатной (керамической цементной и стекольной) промышленности". Журнал химической промышленности, 1925 г., том I, № 3, стр. 31а.

Так, например, натриевое стекло состоит из 3 ингредиентов: Na_2O , CaO и SiO_2 ; в качестве же компонентов мы берем сульфат или соду (Na_2SO_4 или Na_2CO_3), известняк или мел [$CaCO_8$] и песок (SiO_2); фаянсовая или фарфоровая массы состоят из SiO_2 , Al_2O_8 и ΣRO (где $RO=K_2O$, Na_2O , CaO и т. д.); это—ингредиенты; компонентами же служат: кварц, кремень, полевой шпат, известняк (известковый шпат), каолин и белая глина. В портландском цементе ингредиенты—RO (по преимуществу CaO), сумма

Деталь диаграммы 2



 $[Al_2O_3$ и $Fe_2O_3]$ и SiO_2 ; компоненты же: известняк и глина. Смесь для нитрования: ингредиенты— H_2O , HNO_3 и H_2SO_4 ; компонентами же служат азотная и серная кислоты. В каменном угле ингредиентами являются: кокс, летучая часть и влажность и т. д.; генераторный газ— CO_2 , CO и O_2 (азот исключается).

Каждая группа, входящая в состав, в процентном отношении отлагается по стороне равностороннего треугольника, соответствующего ей условно.


Переходим к изучению диаграмм:

1) Показательная диаграмма для изучения керамических и цементных смесей.

а) Координатная система представляет равносторонний треугольник, вершины его отмечены символами: SiO_2 , Al_2O_3 и $\Sigma RO(=K_2O, Na_2O, CaO,$

PbO, MgO) и т. д. (см. диаграмму 2).

Каждая сторона треугольника разделена на 100 равных частей; одно деление соответствует $1^0/_0$ ингредиента (например, SiO_2 , $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$ и $\mathrm{\Sigma}\mathrm{RO}$), отлагаемому по стороне треугольника в направлении стрелки. Если точки деления сторон треугольника соединить между собой, то мы получим сетку. Каждая точка на стороне треугольника отвечает процентному составу 2-х ингредиентов, поставленных на углах треугольника, а любая точка внутри треугольника соответствует составу из 3-х ингредиентов (при 3-х вершинах). Например, точка d на стороне SiO_2 (см. деталь диаграммы 2) указывает на состав из 84% SiO_2 и 16% $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$; точка ZK соответствует составу: 52.9% SiO_2 ; 44.5% $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_2$ и 2.56% $\mathrm{\Sigma}\mathrm{RO}$.



Теперь мы должны оговориться: для того, чтобы найти в этой диаграмме положение какого-либо компонента, применяемого нами для смешивания, надо привести состав его к безводному и прокаленному состоянию. Например, требуется найти в диаграмме положение (точку) цетлицкого каолина; химический состав его таков: $H_2O=13,02\%$; $SiO_2=46,03\%$; $Al_2O_8=38,73\%$; $Fe_2O_3=0.84\%$; CaO=0.32%; $K_2O=0.84\%$ и MgO=0.22%.

Для нахождения положения его на диаграмме надо упомянутый состав перечислить на безводное вещество и тогда получим: $SiO_2-52,92\%$; $Al_2O_8-44,52^0/_0$ и $\Sigma RO-2,56^0/_0$. Положение его в диаграмме 3 отмечено вышеупомянутой точкой Z. Найдем в диаграмме положение известкового шпата, имеющего процентный состав: $CO_2-42,83$; $SiO_2-1,77$; $Al_2O_3-0,3$; $Fe_2O_3-0,41$; CaO-54,43 и MgO-0,3. Рассчитаем состав известкового шпата без летучих веществ (CO_2 и H_2O), как бы после его прокаливания; он будет таков: $CaO-96,39^0/_0$; $SiO_2-3,09^0/_0$ и $Al_2O_3-0,52^0/_0$. В треугольнике положение его отмечается точкой C_1 .

Итак, чтобы найти в координатах треугольника положение вещества, выражаемого в ингредиентах SiO_2 , Al_2O_3 и ΣRO , надо состав этого вещества выразить только в указанных 3-х ингредиентах, т. е. привести его к про-

каленному состоянию (без H_2O , CO_2 , SO_3 и органических веществ). Пусть процентный состав: a— SiO_2 ; b— Al_2O_3 ; c— ΣRO и d—(H_2O , CO_2 и др.), так что a+b+c+d=100; сумма нелетучих веществ при прокаливании: a+b+c=100-d; отсюда состав в процентах:

$$SiO_2 = \frac{a \cdot 100}{100 - d}$$
; $Al_2O_3 = \frac{b \cdot 100}{100 - d}$; $\Sigma RO = \frac{c \cdot 100}{100 - d}$.

Полученные процентные количества мы откладываем в координатах треугольника и тогда находим положение вещества в диаграмме треугольника:

б) На детали к диаграмме 2 отмечены области:

1) глин безусловно огнеупорных abcd;

глин клинкерных kimn;

3) полевошпатовых минералов OrAiAn;

4) твердого фарфора ACDE;

5) зегеровского и японского фарфора АВС;

6) мягкого полевошпатового фарфора Ехуг;

7) известкового фаянса efg;

8) твердого полевошпатового фаянса тордг;

9) тонкого каменного товара Stuv;

10) портланд-цемента П. Ц.

Примечание 1. Область безусловно огнеупорных глин не исключает возможности нахождения огнеупорных глин и в области клинкерных глин и даже вне ее пределов; например, часов-ярская глина пласта № 5 лежит в области клинкерных глин, но принадлежит к огнеупорным.

Примечание 2. Области некоторых керамических масс и смесей заходят одна в другую, что мы усматриваем, например, на твердом фарфоре и твердом фаянсе, на известковом фаянсе и полевошпатовом фарфоре, а также на тонком каменном товаре и т. д. Это значит: суммарный анализ масс упомянутых составов, при обобщающем выражении суммы оснований в виде RO (будет ли RO = R $_2$ O, N $_2$ O, CaO и т. д.), нам указывает лишь на одинаковый процентный состав масс в ингредиентах диаграммы: SiO₂, ${
m Al_2O_3}$ и $\Sigma {
m RO};$ но он ничего не говорит о тех исходных материалах (компонентах смеси), которые берутся для составления этих масс при смешивании, а также о тех температурах, которые требуются для получения черепка соответственного качества. Например, твердый фарфор в некоторых случаях имеет такой же химический состав, как и твердый фаянс. Но отличаются они, прежде всего, тем, что исходные материалы для фарфора выбираются более чистые, чем для фаянса, смешиваются в иных комбинациях, и гладкий обжиг для фарфоровых изделий ведется при более высокой температуре, чем обжиг для фаянсовых изделий; в результате фарфоровый черепок получается более плотный, непропускающий воды, просвечивающий по краям, а черепок фаянса пористый, непросвечивающий.

2) Деталь к диаграмме 2 воспроизводит области керамических масс в более крупном масштабе. Обозначения областей те же, что и в показательной диаграмме.

Кроме того, в ней отмечены положения некоторых фарфоров, например, изоляционного, мейсенского, берлинского, лиможского, севрского

и некоторых глин.

3) В показательной диаграмме 4 керамических и глазурных масс в керамике, точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, соединенные пунктиром, указывают на область всех фарфоровых глазурей; так, например, точка 2 дает состав глазури берлинского фарфора, состав которой: SiO_2 —790/0; Al_2O_3 —13,60/0 и SiO_3 —13,60/00 и SiO_3 —13,60/00 и SiO_3 —13,60/00 и SiO_3 0
и расходящаяся в виде двух ветвей, — определяет область свинцовых и свинцово-борно-кислых глазурей, применяемых для изготовления глиняных простых изделий, изразцов и фаянса. Линии раструба (расходящиеся ветви) определяют область всех фаянсовых глазурей (для полевошпатового и известкового фаянса): свинцово-алюминиевых боросиликатов. Ниже линии І-область свинцово-алюминиевых силикатов для простых глиняных изде-

В этой диаграмме ингредиенты— SiO_2 , $[Al_2O_3$ и $B_2O_3]$ и ΣRO (где RO может быть K_2O , CaO, Na_2O , PbO, MgO, BaO и т. д.). Например, точка Aуказывает на состав фаянсовой глазури: $SiO_2-51,80$ ₀; $Al_2O_3-6,590$ ₀, $B_2O_3-6,590$ 7,40/ $_{0}$; Σ RO—34,180/ $_{0}$ [Σ RO=3,03 K $_{2}$ O + 3,20/ $_{0}$ Na $_{2}$ O + 19,450/ $_{0}$ PbO + 8,50/ $_{0}$ CaO]. Точки М. Г. — состав матовых глазурей; точка P_{0} — опалесцирующая

Теперь воспользуемся этими диаграммами для решения некоторых задач графическим методом расчета смесей и масс в силикатной промыш-

Пример I (диаграмма 2). Даны компоненты: глина и известняк. Глина состава в процентах: $SiO_2 - 55,7^0/_0$; $Al_2O_3 - 17,2^0/_0$; $Fe_2O_3 - 8,3^0/_0$; $CaO-1,4^0/_0$; $MgO-2,4^0/_0$; $SO_3-1,6^0/_0$; щелочи $3,3^0/_0$ и потеря при прокаливании $10,1^0/_0$; известняк состава: $SiO_2-2,5^0/_0$; $Al_2O_3-1,4^0/_0$; $Fe_2O_3-1,1^0/_0$; $MgO-0,2^0/_0$; $CaO-53,0^0/_0$ и $CO_2-41,8^0/_0$. Для глины сумма веществ, остающихся при прокаливании (без SO_3) = 88.3%, а для известняка—58.2%. Отсюда приведенный состав этих веществ таков (в %):

Для	глины:	Для известняка
SiO_2	63,08%	4,295
Al_2O_3 Fe_2O_3	28,08	4,295
CaO MgO	8,04	91,400

Отметим положение глины и известняка в диаграмме точками Т и С. Из этой глины и известняка надо приготовить смесь, пригодную для портланд-цемента. Соединяем точки Т и С прямой ТС, которая проходит через область П. Ц. на диаграмме, т. е. через область портландского цемента. Возьмем в этой области на прямой ТС точки Х и Х₁. Имеем для них отношение:

$$\frac{\text{известняк}}{\text{глина}} = \frac{\mathbf{x}\mathbf{T}}{\mathbf{x}\mathbf{C}}$$
 $\frac{\text{известняк}}{\text{глина}} = \frac{\mathbf{x}_1\mathbf{T}}{\mathbf{x}_1\mathbf{C}}$.

Измерив отрезки хT, хC, х $_1$ T и х $_1$ C и разделив величины их одну на дру $_{-}$ гую, получим соотношения:

$$\frac{xT}{xC} = \frac{3.3}{1}$$
 M $\frac{x_1T}{x_1C} = \frac{2.595}{1}$

Следовательно, мы должны брать в первом случае 3,3 в. ч. известняка, а вовтором случае — 2,595 в. ч. на 1 в. ч. глины состава Т. Решение этой задачи напоминает нам механическую задачу рычага 1-го рода; точки Т и С указывают на химический состав масс, а отрезки-на их количества, которые мы должны брать для смешивания.

Чтобы проверить правильность решения, найдем вычислением гидро-

модуль для того и другого случая.

•	Оснований:	ΣSiO_2 , Al_2O_3 Fe_2O_3
1 часть глины содержит 3,3 части известняка содержат .	8,04 274,20	91,88 28,35
Ито	ого . 282,24	120,23

 Γ идромодуль: $\frac{282,24}{120,23} = 2.3$.

2-й случай (точка х1)

Гидромодуль:
$$\frac{245,02}{114,17} = 2,1$$
.

Первое решение отбрасываем, а второе принимаем; но если за основание мы примем только известь (и магнезию), то первое решение вполне приемлемо.

Итак, когда даны только два компонента, то для решения вопроса о соответствующем составе, мы приходим к задаче рычага 1-го рода, т. е. количества смешиваемых компонентов обратно пропорциональны отрезкам (плечам) линии, соединяющей точки компонентов.

Пример II. Даны три компонента: часов-ярская глина пласта № 5, глуховецкий каолин и кремний. Требуется приготовить из них массу для твердого фаянса. Процентный состав их таков:

Процентное отношение прокаленного кремния: SiO_2 —99,84; Al_2O_3 —0,04; . Fe_2O_3 —0,84.

Приведенный состав глуховецкого каолина и часов-ярской глины пл. № 5 в прокаленном состоянии (в %):

Найдем в диаграмме треугольника (показательная диаграмма 3) точки, отвечающие приведенным составам каолина и часов-ярской глины № 5 и составу кремния. Эти точки (Г. К.), г, S. Для краткости вместо (Г. К.) будем писать К. Соединив эти точки прямыми, мы получим треугольник SrK. Область твердого фаянса (как это видим на диаграмме) большею своей частью лежит в пределах этого треугольника. Возьмем в области твердого фаянса, внутри треугольника SrK точку W_1 , отвечающую составу: SiO_2 —700/0; Al_2O_3 —27,50/0 и RO—2,50/0. Таков суммарный

состав фаянса, который мы желаем получить. Точку W_1 мы избрали произвольно; свободно можем взять всякую другую точку внутри треугольника SrK. Соединяем вершины треугольника S, r и K c W_1 прямыми; продолжим последние до пересечения со сторонами треугольника SrK в точках S_1 , r_1 и K_1 . Теперь, пользуясь теоремой Эйлера, имеем сумму отношений, равную 1:

$$\frac{K_1W_1}{Kk_1} + \frac{S_1W_1}{S_1S} + \frac{r_1W}{r_1r} = 1$$
 или $\frac{K_1W}{KK_1} : \frac{S_1W_1}{S_1S} : \frac{r_1W}{r_1r}$.

Измерив отрезки и прямые K_iW_i , S_iW_i , r_iW_i , K_iK , SS_i , r_i г и разделив их друг на друга, получаем: 0.349+0.314+0.333=0.996 или 0.349:0.314:0.333.

Итак, надо взять:

По приведении же к непрокаленному их составу (исходному) имеем:

Поверка нам дает:

для
$$SiO_2$$
: $\frac{349 \cdot 0.5418 + 314 \cdot 1 + 0.333 \cdot 0.6085}{996} = 70.7\%$
для Al_2O_3 : $\frac{349 \cdot 0.4422 + 333 \cdot 0.3277}{996} = 26.4\%$

Поверка указывает на состав, очень близкий к заданию (точка W_1) Итак, по трем компонентам мы можем притти к вполне определенному решению, соответствующему заданию. Пользуясь теоремой Эйлера, сводим решение задачи к рычагу 2-го рода: в точке W_1 (определенного состава) мы имеем как бы груз (определенного веса), который нам надо уравновесить тремя грузами, приложенными в точках S_1 , r_1 и K_1 . Получается рычаг 2-го рода с тремя точками опоры. Это химический рычаг 2-го рода.

Пример III. Надо составить фарфоровую массу для полевошпатового фарфора процентного состава: SiO_2 —67,5; Al_2O_3 —23; RO—9,5, причем CaO—4,1 и K_2O —5, $4^0/_0$. Положение фарфоровой массы этого состава определяется точкой W в диаграмме (см. диаграмму 3).

Для составления массы даны следующие исходные материалы (компоненты).

- 1) Цетлицкий каолин (состав его—см. диаграмму 3—ZK, для краткости Z).
 - 2) Кварц состава: SiO_2 —99,84° $_0$; Al_2O_3 —0,04°/ $_0$ и Fe_2O_3 —0,84°/ $_0$.
 - 3) Известковый шпат (состав его-см. диаграмму 3).
- 4) Прокаленный норвежский полевой шпат, состав которого в процентах: SiO_2 —64,62; Al_2O_8 —19,2; Fe_2O_8 —0,31; CaO—0,37; K_2O —12,01; Na_2O —3,48; словом $\Sigma RO = 16,67\%$ 0.

Найдем в диаграмме положение этих 4 исходных материалов (в прокаленном состоянии); точки их положения: 2К или Z для цетлицкого као-

лина; S—для кварца; C₁—для известкового шпата и F—для полевого шпата (в области полевошпатовых минералов). Таким образом, мы имеем четыре исходных материала и четыре точки их положения в диаграмме. Для решения же задачи, пользуясь диаграммой, мы должны иметь 2 или 3 точки.

Самое простое решение было бы таково. Соединяем точки C_1 и S прямой C_1S , берем на этой прямой точку (произвольную), отвечающую составу, соответствующему этой точке на диаграмме. Измерив отрезки m_1S и m_1C и взяв их отношение $\frac{m_1S}{m_1\tilde{C}}$, мы должны в таком отношении брать известковый шпат и кварц, чтобы получить состав, определяемый точкой m_1 . Теперь сводим задачу к трем точкам: m_1 , Z и F. Точку состава W, принятого нами для полевошпатового фарфора, находим внутри треугольника m_1ZF . Соединяя вершины m_1Z и F с точкой W и продолжая прямые до пересечения со сторонами треугольника m_1Z , m_1F и ZF, мы имеем все данные решения: $\frac{mW}{mm_1} = 0.19; \frac{ZW}{ZZ_1} = 0.3; \frac{Wf}{Ff} = 0.51; \Sigma = 0.19 + 0.3 + 0.51 = 1$. Итак, масса: полевой шпат, цетлин, каолин = 19:51:30.

Но чтобы составить массу m_1 , нам следует взять 0,0545 известкового шпата на 1 часть кварца $\frac{m_1S}{mC_1} = \frac{0,0545}{1}$. Отсюда решение таково:

По приведении же известкового шпата и каолина к исходным материалам (т. е. к непрокаленному состоянию), имеем окончательное решение:

Известкового шп	ата	a .	. 0	0,9 ,57	98 717	7 =	1,71 в. ч.
Кварца							18,02 " "
Полевого шпата							51,00,
Каолина							34,40 " "


Итак, у нас получается фарфоровая масса с чрезмерным содержанием полевого шпата, невполне приемлемая для фарфоровой массы, но дело в том, что мы задались произвольной точкой m_1 на прямой и получили неподходящее решение. Мы можем выбрать другую точку m_2 (см. диаграмму 4) и тогда получим другое решение:

Каолина	443,6 в. ч.
Кварца	
Известкового шпата	
Полевого шпата	321,6 " "

Это решение является уже более подходящим для фарфоровой массы. Наконец, мы можем эту задачу решить и по другому: соединить точку C_1 с точкой F прямой и на ней взять точку m_3 , причем отношение ызвесткового шпата к полевому шпату выражается отношением $\frac{m_3 F}{m_3 C_1}$. Соединив точки m_3 , S и Z, получим новый треугольник m_3SZ , внутри которого лежит искомая точка W. Решая задачу по теореме Θ й лера, мы получим новое решение:

Итак, с 4 точками мы можем иметь бесконечное множество решений, если точки m_1 , m_2 и m_3 мы будем брать произвольно, а не зададимся каким-нибудь ограничением или условием.

Но для получения определенного решения мы должны поступать следующим образом (см. диаграмму 4). Вышеприведенный состав фарфоровой массы, которую мы выбрали (точка W): $SiO_2 - 67,5^0$ (6); $Al_2O_8 - 23^0$ (6);



 $CaO-4,1^0/_0$ и $K_2O(Na_2O)-5,4^0/_0$; произвольно разбиваем его на две группы, но так, чтобы в одной группе содержалось основание CaO, а в другой $K_2O(Na_2O)$. Пусть эти группы будут следующие:

В сумме они дают вышеупомянутый состав.

Относительно SiO_2 деление на две группы—12,5% в одной (I) и 55% во второй (II)—произвольно; может быть принято любое другое деление, например: 4,1 SiO_2 и 4,1 CaO (I) и 63,4 SiO_2 , 23 Al_2O_3 и 5,4 K_2O (II). Это не имеет значения.

I группу 4,1 CaO и 12,5 SiO₂ приводим к $100^{\circ}/_{\circ}$ составу. Тогда имеем: $24,69^{\circ}/_{\circ}$ CaO и $75,31^{\circ}$ $_{\circ}$ SiO₂.

II группу: 55 SiO₂, 23 Al₂O₃ и 5,4 K₂O(Na₂O) также приводим к $100^{\circ}/_{\circ}$ составу; имеем SiO₂—65,3°/₀, Al₂O₃—27,5°/₀ и K₂O—7,13°/₀.

Состав І группы относится к составу ІІ группы, как 16,6 к 83,4

или 1:5.

Находим в диаграмме 4 положение первой группы, состоящей из (SiO₂ и CaO); в виде исходных материалов берем кварц (S) и известковый

шпат (C). Соединяем C и S прямой, делим ее на 100 равных частей и отлагаем от точки S—24,69 частей, отметив точку C_1 ; эта часть соответствует C (известковому шпату), а часть C_1 C, равная 75,31 в. ч., отвечает компоненту кварца (S):

Итак:
$$\frac{\text{известковый ишат}}{\text{кварц}} = \frac{24,69}{75,31}$$
.

Для второй группы, состав которой выше указан, находим в диаграмме положение точки W_1 : $65,3^0/_0$ SiO_2 ; $27,57^0/_0$ Al_2O_3 и $7,13^0/_0$ $K_2O(Na_2O)$. Соединяем точки f (полевой шпат), Z (цетлицкий каолин) и S (кварц) прямыми; имеем трєугольник fSZ. Точка W_1 находится в области этого треугольника. Соединив вершины f, S и Z с точкой W_1 и продолжив прямые до пересечения со сторонами FS, SZ и ZF в точках z_1 , f и s, имеем, по теореме \Im й n е p a, сумму отношений:

$$rac{W_1 z_1}{Z z_1} + rac{W_1 f}{f f_1} + rac{W_1 s_1}{S s_1} = 1$$
 или $rac{W_1 z}{Z z_1}$: $rac{W_1 f}{f f_1}$: $rac{W s_1}{S s_1}$.

Измерив отрезки и прямые и разделив их, получим отношение: каолин: полевой шпат: кварц = 0.5:0.32:0.18; следовательно для того, чтобы получить массу состава (W_1)— $65.3^0_{.0}$, 27.57 Al $_2$ O $_3$ и 7.13 K $_2$ O(Na $_2$ O) нам надо взять:

Теперь мы всю задачу свели к двум точкам— C_1 и W_1 . Если положение точек C_1 и W_1 нами в диаграмме было отмечено правильно, то первоначальная (по заданию) искомая точка W должна лежать на прямой C_1 и W_1 и делить ее на две неравные части, отношение которых $\frac{WW_1}{C_1,W}=\frac{1}{4,6}$. Отсюда состав C_1 относится к составу W_1 , как 1 к 4,6, т. е. на 1 весовую часть состава C_1 надо взять 4,6 в. ч. состава W_1 .

Отсюда решение задачи сводится к следующему:

	Для 1 гр.
	Кварца
	Для II гр.
	Каолина
Или:	Итого 560 в. ч.
	Кварца 28.23 Известкового шпата 4,412 Каолина 41,07 Полевого шпата 26,28
	100,00

Здесь все массы были приведены к прокаленному состоянию. Для того, чтобы привести их к исходным материалам, надо разделить на соответствующие коэфициенты (для каолина—0,8398 и известкового шпата—0,5717). Тогда имеем решение:

Каолина	:	:	:	•	•		٠	14,72 15.71	"	"
								62 12	12	11

Проверка дает нам: SiO_2 — $67^{0/0}$; Al_2O_3 — $23,3^{0}$ $_0$; $K_2O(Na_2O)$ — $4,2^{0/0}$ и CaO— $4,2^{0/0}$.

Это решение не является единственным. Можно, например, для I группы взять $4,1^{\circ}$ СаО и $4,1^{\circ}$ SiO₂, а для II группы— $63,4^{\circ}$ SiO₂, 23° Al₂O₃ и $5,4^{\circ}$ K_2 O(Na₂O). И поступая так, как это было описано, мы можем найти две другие точки C₂ и W₂. Точка искомого состава находится на прямой и делит ее в отношении $\frac{WW_2}{C_2W_2} = \frac{78}{7}$.

Отсюда новое решение:

Каолина (безводного) .									44	в.	ч.
Полевого шпата										30	"	,,
Кварца												
Известкового шпата	٠	٠			•	٠	٠	٠	٠	4,1	33	"
										108.6	в.	ч.

Таким образом, поставив себе известное ограничение или условие мы можем притти к определенному решению нашей задачи:

Пример IV (пользоваться диаграммой 4 для глазурных масс в керамике).

Если дается не 4, а 5 или 6 компонентов (исходных материалов) и требуется решить задачу по диаграмме, то подобно предыдущему примеру их надо разбить на две группы и решать задачу точно так, как было указано в III примере. Например, требуется приготовить глазурь для фаянсовой посуды состава (в процентах): SiO_2 —51,8; B_2O_3 —7,46; Al_2O_3 —6,59; K_2O – 3,03; Na_2O —3,2; PbO —19,45 и CaO —8,5. Отсюда ΣRO = —34,18; Al_2O_3 — B_2O_3 = 14,05 и SiO_2 —51,8.

Исходные материалы для составления этой глазури следующие:

1) Бура, $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ мол. вес. 382; безв. 202; проц. состав безводн. буры $Na_2O-30,69$ и $B_2O_3-69,31$.

2) Полевой шпат (состав см. III пример).

3) Глет PbO (100%).

4) Известковый шпат (см. III пример, диаграмма 2).

5) Каолин цетлицкий (см. диаграмму 1).

6) Кремний (см. II пример).

Разбиваем 6 исходных материалов на две группы:

I. Глет и бура.

II. Каолин, кварц, полевой шпат и известковый шпат (в $^{0}/_{0}$):

В сумме состав I и II групп отвечает составу в процентах той же глазури, которая должна быть рассчитана на диаграмме, т. е. $\Sigma RO-34,18$; $Al_2O_8+B_2O_8-14,05$; $SiO_2-51,8$.

По оси треугольника, соединяющей RO и Al_2O_3 , будем откладывать $RO(PbO+Na_2O)$ и B_2O_3 (вместо Al_2O_3). Имеем точку M, соответствующую в меньшей части 24,7 частям B_2O_3 , а в большей части 75,3 частям $PbO+Na_2O$. Отметим в диаграмме точки, соответствующие: S—кремню; Z—каолину; C—известковому шпату и F—полевому шпату. Отношение

извести (CaO) к окиси калия в глазури = 8,5:3,03. Переводя K_aO на полевой шпат, имеем:

 $\frac{\text{CaO}}{\text{полевой шпат}} = \frac{8,5}{25,25} = 0,336$ или

для краткости берем отношение больше, а именно $^3/_8$. Соединим С и F прямой и разделим ее на два отрезка в точке C_8 так, чтобы меньший отрезок = 3, а больший = 8 частям. Теперь мы имеем 3 точки: C_3 , S и Z для II группы компонентов. Соединив их прямыми, имеем треугольник C_3 SZ. Внутри его найдем точку, отвечающую SiO_2 — $74,070/_0$; Al_2O_3 — $9,440/_0$ и RO— $16,490/_0$ (состав группы II). Пусть эта точка будет W_8 . Соединив точку W_8 с вершинами C_3 , S, Z прямыми и продолжив их до пересечения со сторонами треугольника, имеем все данные для решения задачи по теореме Θ й лера.

Измерив отрезки и линии и взяв отношения, имеем: для Z—0,076; для C_8 —0,433 и для S—0,50. Но отношение известкового шпата к полевому

шпату = 3 к 8 (сумма 3+8=11).

Отсюда для Z—76;

" изв. шпата
$$\frac{433 \cdot 3}{11} = 118;$$
" пол. шпата $\frac{433 \cdot 8}{11} = 315;$
" кремния . . . 500.

Соединив точку W_8 прямой с M, будем искать на ней точку A, соответствующую искомой глазури. Точка A должна делить линию W_8M на две части в отношении I группы ко II группе, T. e. в отношении 30,11 к 69,89. Для упрощения возьмем 30 и 70.

Отсюда $\frac{MA}{W_3A} = \frac{7}{3}$, т. е. вещества (компоненты) II группы берутся в количестве 7 частей, а I группы (PbO и бура) в количестве 3. И тогда решение задачи принимает такой вид:


Перечислим B_2O_8 и Na_2O на буру, безводный каолин — на водный, а известковый шпат — на непрокаленный исходный материал. Тогда имеем:

Каолина			_					_	_				611
Известков													
Полевого													
Кремния													
Глета													
Буры	•	 •	•	٠	٠		٠	•	٠	•	٠	٠	1081
										-		-	10751

Поверка дает нам состав: $52^0/_0$ SiO₂, $6.53^0/_0$ Al₂O₃, $7.44^0/_0$ B₂O₃, $19.42^0/_0$ PbO, $8.7^0/_0$ CaO, $2.64^0/_0$ K₂O и $3.27^0/_0$ Na₂O. Получается состав, в достаточной степени близкий к заданию.

Диаграммой равностороннего треугольника мы можем пользоваться не только для решения смесей масс в силикатной (керамической, цементной и стекольной промышленности), но и в химической промышленности

(там, где это возможно), а также в гопливной. Для стекольной промышленности на вершинах треугольника мы ставим ингредиенты Na_2O , (K_2O), CaO(PbO) и SiO_2 [см. диаграмму 5] и тогда расчет сводится к решению задачи по трем исходным материалам (компонентам); в них NaO_2 отвечает или Na_2CO_3 или Na_2CO_4 ; $K_2O \rightarrow K_2CO_3$; $PbO \rightarrow \frac{Pb_3O_4}{3}$ и $CaO \rightarrow CaCO_3$ (в виде мела или известняка) и SiO_2 —песку. Чтобы получить смесь, нам надо задаться составом требуемого стекла, например: $SiO_2 \rightarrow 72.5\%$; $CaO \rightarrow 16.5\%$ и $Na_2O \rightarrow 11.0\%$. Отыскав в диаграмме положение, отвечающее этому составу и отметив его точкой, соединяем последнюю прямыми с вершинами треугольника (Na_2O , K_2O), CaO и SiO_2 . Продолжив эти прямые до пересечения со сторонами треугольника, мы имеем все данные для




решения задачи по теореме \Im й лера в виде Na_2O , CaO и SiO_2 . Затем эти количества мы можем перечислить на $Na_2CO_3(Na_2SO_4)$, $CaCO_3$ и песок, вводя переводные коэфициенты.

Применение диаграммы 6 для химической промышленности иллюстрируется задачей на нитрующую смесь, состоящую из H_2SO_4 , HNO_3 , H_2O . Например, нитрующая смесь после нитрования имеет состав 72,7% H_2SO_4 , 17,93% HNO_8 и 9,35% H_2O . Нам надо поставить ее на концентрацию: 70,5% H_2SO_4 ; 21,6% HNO_3 и 7,9 H_2O . Спрашивается, сколько нам потребуется прибавить более крепкой нитрующей смеси для получения кислоты (нитрующей) требуемой концентрации.

Находим в диаграмме (6) положение 1-го компонента (пусть это будет точка N_1), потом второго (кислоты с 70,5% H_2SO_4 и 21,6 HNO_3) — пусть это будет точка N_2 ; соединим их прямой и продолжим прямую до пересечения в точке N_3 , со стороной треугольника, по которой отсчитывается серная кислота (H_2SO_4). На этой прямой, в отрезке N_2N_3 , мы можем взять любую точку, которая нам укажет, какую концентрацию надо взять для укрепления концентрации N_1 до концентрации N_2 ; отношение же отрезков, как это диктуется рычагом 1-го рода, даст нам весовые количества, в которых мы должны смешивать эти концентрации. Пусть эта точка будет N_4 (37,2% HNO_8 , 62,2% H_2SO_4 и 0,6% H_8O); этой кислоты

надо взять 1 вес. часть на 5 частей смеси (72,7% H_2SO_4 , 17,93% HNO_8 и 9,35% H_2O). Можно подобрать другие две концентрации нитрующих смесей, которые (точка N_5 и N_6) также могут поставить концентрацию N_1 в положение концентрации N_2 . Тогда мы решаем вопрос теоремой Эйлера, т. е. сводя к рычагу 2-го рода.

Диаграммой треугольника с равными сторонами разрешаются вопросы во многих случаях химической техники, в частности в определении коли-



чества кислорода (а, следовательно, и воздуха), необходимого для сжигания генераторного, колосникового газа и т. д.

Для того, чтобы отчеты линий по диаграмме имели большую точность, диаграмму надо вычерчивать в большем масштабе.

ГЛАВА ХИ

О СОСТАВЕ НЕКОТОРЫХ ТОНКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС (ПО ДОРФНЕРУ)

Для исследования тонких керамических масс и глин недостаточно одного рационального анализа. Следует произвести общий химический анализ, который при расчете приводит к применению зегеровской формулы, в результате чего устанавливаются:

- а) действительный состав флюсующего радикала (RO);
- б) отношение основных частей массы к кислотным;
- в) предполагаемое пирометрическое отношение и
- г) отношение трудно сплавляющихся веществ к легкосплавляющимся, в предположении, что последние находятся в состоянии тончайшего распределения и полнейшей гомогенности.

Из исследований Дорфнера вытекает:

1. С одной стороны, нет фарфора, в котором RO в формуле Зегера состояло бы только из K_2O — молекул и, с другой стороны, нет извест-

Таблица 23

Состав керамических масс

Состав керамических масс (по Дорфнеру) в общем колеблется между пределами 2,5—35 SiO₂.0,5—8 Al₃O₃.RO, как это видно из следующей таблицы для отдельных видов масс

			Зегеровс	Кая	формула		
Вид керамической массы	Температу-				R.0 =		
	ра обжига SK	SiO	Al ₂ O ₃	, CaO	K ₂ O	FeO	Na,O, K2O
1. Фаянс (пористый черепок)	0,10-0.7	2.5- 6	0,5 1,5	06'0 \$6'0	0,05-0,10	,	-
2. Известковый каменный товар Steingut (по- ристый черепок)	1 4	3,5 -10,0	1,0 - 2,5	08'0 - 06'0	0,100.20	ı	1
3. Фарфор (илотный черепок, просвечивающий)	7- 16	10,0—20,0	2,0- 4,5	0.25-0,50	0,75-0,50	ļ	,
4. Каменный товар Steinzeug (плотный черепок, не просвечивающий)	4 –12	10,0- 26,0	2,0-5,5	I	1	oaroa)	 естественно
				,		0,75-0,25	0,25-0,75
	,				·	иску 0,25-0,50	искусственно 0,25-0,50 0,75-0,50
5. Каменный товар Steingut (пористый черепок)	1-7	10,0 -26,0	2,0—5.5	0,70-0,50	0,30-0,50	1	ı
6. Твердый фаянс (пористый черепок)	7-10	26 —35	5,5-8,0	0,700,40	0,30-0,50	}	ĺ

кового каменного товара (Steingut), в котором RO состояло бы из CaO —

молекул.

2. Степень кислотности всех масс должна колебаться внутри нормального предела, т. е. должно быть такое отношение, чтобы основание: кислота = 1:(1-2); при этом имеют место следующие явления:

а) Чем больше степень кислотности приближается к нижнему пре-

делу (1), тем масса более стойка в огне.

- б) Чем больше движемся к верхнему пределу (2), тем менее стойка масса в огне, тем большая появляется склонность к хрупкости и оседанию (в случае фарфоровых и каменных—Steinzeug—масс), и тем большую склонность к отскакиванию проявляет глазурь в твердом фаянсе.
- 3. Состав RO (по зегеровской формуле) в массе оказывает большое влияние:
- А. Для масс с остеклованным черепком (фарфор, каменный товар Steinzeug):
- а) Температура обжига тем ниже, чем RO богаче молекулами K₂O, и тем выше, чем богаче содержанием CaO.
- б) Чем RO беднее молекулами K_2O , при одинаковых сырых материалах, тем пластичнее масса (и обратно).
- в) Чем RO фарфоровой массы беднее молекулами K₂O, тем фарфор более стоек в огне.
- Б. Для масс только с прокаленным черепком (фаянс и каменный товар, Steingut):
- а) Чем RO массы богаче содержанием CaO, тем более хрупким является черепок; чем богаче K_2O , тем тверже черепок при вполне одинаковом молекулярном составе и одинаковых условиях обжига.
 - б) Чем RO богаче содержанием CaO, тем в общем глазурь имеет

меньше склонности к трещиноватости на фаянсовых массах.

4. В фарфоровых массах, при взятии равных количеств белообжигающихся глин, имеет значение следующее наблюдение: чем глина менее пластична, тем белее цвет черепка при обжиге и тем большая прозрачность выявляется при окончательном обжиге.

Относительно действия каолина, кварда и полевого шпата в массах при температуре 1315° (SK 10—11) Пленске сообщает следующее:

В случаях каолин-кварц-полевошпатовых масс:

1. Объемная усадка тем меньше, чем выше содержание кварца и чем больше отношение полевого шпата к каолину;

2. Тем большая твердость.

3. Наружная поверхность тем матовее.

4. Трещиноватость глазурей тем меньше, чем ниже содержание полевого шлата и отношение каолина к квариу.

вого шпата и отношение каолина к кварцу.

- 5. Излом тем матовее, чем ниже содержание полевого шпата и отношение каолина к кварцу; сальный излом получается, если 3 компонента взяты в отношениях 1:1:1; при более повышенном содержании полевого шпата излом водянистее.
- 6. Прозрачность тем больше, чем больше содержание полевого шпата и чем больше отношение кварца к каолину.
- 7. Весовая пористость тем меньше, чем больше содержание полевого шпата и отношение каолина к кварцу.
- 8. Объемный вес тем ниже, чем меньше содержание полевого шпата и чем ближе отношение каолина к кварцу приближается к отношению 1:1.
- 9. Объемная пористость тем меньше, чем в массе содержится больше полевого шпата и чем больше отношение каолина к кварцу.

Цельнер (Zoelner) исследовал взаимодействие между полевым шпатом, глиноземом, глинистым веществом и кварцем при SK 14 и установил следующие положения:

1. Полевой шпат и глинозем.—Полевой шпат может растворить от 2,5 до 3.5% глинозема $(4.21-5.61^{\circ})_{0}$ гидрата глинозема), что отвечает формуле $K_2O \cdot 1,15 - 1,2 \text{ Al}_2O_3 \cdot 6 \text{ SiO}_2$.

2. Полевой шпат и глинистое вещество.—Предел насыщения полевого шпата глинистым веществом ограничивается содержанием последнего 13—14%, что соответствует формуле: $K_2O \cdot 1.3 \text{ Al}_2O_8 \cdot 6.6 \text{ Si}O_2$.

3. Полевой шпат, кварц и глинозем.—Кварц не повышает растворимости глинозема полевым шпатом; предел насыщения дает фор-

мулу: K₂O · 1.15 Al₂O₃ · 12 SiO₂.

4. Полевой шпат и кварц.—Полевой шпат может растворить около 60-70% кварца, что отвечает формуле: $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 12-12.5 \text{ Si}O_2$.

5. Полевой шпат, кварц и глинистое вещество. — И здесь также реакционная способность не больше и соответствует формуле: K₂O · 1.3 Al₂O₈ · 12.6 SiO₂.

Ханна (Наппа) в результате изучения наиболее легкоплавких смесей формулы K_2O — CaO — $\dot{A}l_2O_8$ — SiO₂ (Sprechsaal 1920, № 47) подобрал смесь

следующего состава с наинизшей точкой плавления:

$$\begin{array}{c|c} 0.6 \text{ K}_2\text{O} \\ 0.4 \text{ CaO} \end{array} \right\} \ 0.739 \ \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4.829 \ \text{SiO}_2 \ \left\{ \begin{array}{c} \underline{\text{SiO}_2} \\ \overline{\text{RO}} \end{array} = \frac{4.829}{3.217} = 1.5. \end{array}$$

Соответственно:

65,27% SiO₂ или 333,6 полев. шпата или 4,32 полев. шпата, " 1,87 воластонита, " 4,96 квария $16,98^{\circ}/_{o}$ Al₂O₃ " 40,0 СаСО₃ " 1,00 анортита, $5,04^{\circ}/_{o}$ CaO , 35,86 каолина 12.71% K₂O " 57,06 кварца

Смесь начинает размягчаться одновременно с SK 3,1140° Ц и размягчение оканчивается, если SK 3 согнется до 3/4. Зегеровская легкоплавкая смесь соответствует формуле:

$$\begin{bmatrix} 0.3 & R_2O \\ 0.7 & CaO \end{bmatrix} = 0.5 & Al_2O_3 \cdot 4SiO_2 = \frac{SiO_2}{RO} = \frac{4}{2.5} = 1.6.$$

Эта смесь для глазури нового севрского фарфора, пригодная для температуры обжига около 1280° Ц.

Объяснения к таблице Дорфнера (см. табл. 23)

1. Для приготовления одной изоляционной фарфоровой массы берут шихту, состоящую из:

Каолина просянского отмученного (марка	Ауэ)		 . 12,7	в. ч.
Часов-ярской глины "экстра"		· ·	 . 23,0	., ,,
Кварца				
Мурманского полевого шпата			 . 22,0	ı ıı
Черепа				

Выразим состав прокаленной смеси формулой Зегера (по Дорфнеру).

Анализы каолина просянского, часов-ярской глины, кварца и мурман-

ского полевого шпата-см. стр. 24, 28, 29, 35.

Сделав расчет, мы находим, что прокаленная (до спекания) смесь соответствует формуле Зегера:

19,1SiO₂·2,67Al₂O₃·RO.

$$\mathrm{RO} = \left\{ \begin{array}{l} 0.193 \; \mathrm{K}_2\mathrm{O} \\ 0.476 \; \mathrm{Na}_2\mathrm{O} \\ 0.331 \; \mathrm{CaO} \end{array} \right.$$

$$\frac{\mathrm{O}_{\mathrm{THOMEHUe}} \; \mathrm{SiO}_2}{\mathrm{\kappa} \; \mathrm{O}_{\mathrm{CHOBAHUSM}}} = \frac{19.1}{1 \; | \; + \; 3 \cdot 2.67} = \frac{19.1}{9.01} = 2.1.$$

На основании выводов Дорфнера эта шихта является неудачной, так как кислотность ее очень высока—2,1 и масса должна проявлять склонность к хрупкости и оседанию при обжиге.

2. Для изоляционного фарфора рекомендуется масса, состоящая из 50 в. ч. глины, 30 в. ч. мурманского полевого шпата и 20 в. ч. кварца, причем в состав глины входят часов-ярская глина—экстра и каолин просянский, отмученный (марка Ауэ). Состав всех материалов указан в соответственной главе книги.

Зададимся составом глины: 20 в. ч. часов-ярской глины и 30 в. ч. просянского каолина отмученного и определим процентный состав полученной керамической массы:

Получаем керамическую массу состава:

63,65 SiO
$$_2$$
 + 23,973 Al $_2$ O $_3$ + 0.587 Fe $_2$ O $_3$ + 0,432 TiO $_2$ + 1,248 CaO + 0,074 MgO + 1,425 K $_2$ O + 2,322 Na $_2$ O = 93,711 в. ч.

Разделив на молекулярные веса и приняв сумму RO (CaO, MgO, K_2O и Na_2O) за 1, выразим керамическую массу в формуле Зегера:

$$RO = \left\{ \begin{array}{l} 0.200 \ K_2O \\ 0.491 \ Na_2O \\ 0.309 \ CaO(MgO) \end{array} \right.$$

 $RO \cdot 3,11 Al_2O_8 \cdot 13,9 SiO_2$.

Отношение
$$SiO_2$$
 к основаниям = $\frac{13.9}{1+3\cdot3.11} = \frac{13.9}{10.33} - 1.34$.

Если же мы зададимся составом глины: 10 в. ч. часов-ярской экстры и 40 в. ч. каолина просянского отмученного, то получим состав керамической массы (в в. ч.):

63,098 SiO₂
$$+$$
 24,652 Al₂O₂ $+$ 0,456 Fe₂O₃ $+$ 0,183 TiO₂ $+$ 1,163 CaO $+$ 0,037 MgO $+$ $+$ 1,425 K₂O $+$ 2,322 Na₂O $=$ 93,336 в. ч.

Или в формуле Зегер а:

$$RO = \begin{cases} 0.196 & K_2O \\ 0.487 & Na_2O \\ 0.279 & CaO(MgO) \\ 0.038 & Fe_2O_3 \end{cases}$$

 $RO \cdot 3.15 Al_2O_3 \cdot 13.7 SiO_2$.

Отношение SiO₂ к основаниям = $\frac{13.7}{1+3.3.15} = \frac{13.7}{10.45} = 1.31$.

3. Подобрать фарфоровую массу состава:

Для подбора керамической массы дается задание взять в эту массу 50 в. ч. пегматита карельского II и 30 в. ч. просянского каолина отмученного, x — часов-ярской глины и y — кварца. Найти x и y.

Если состав массы 13,5 SiO
$$_2$$
 · 2,77 Al $_2$ O $_3$ · RO $\left\{ egin{array}{l} \text{CaO} \\ \text{K}_2\text{O} \\ \text{Na}_2\text{O} \end{array} \right.$

перечислим на процентный состав, то получим последний в таких процентах:

$$SiO_2 - 74,07$$
; $Al_2O_3 - 25,84$ H RO = 0.09%.

50 в. ч. карельского пегматита II содержат:

36,685 SiO₂; 7,44 Al₂O₃, 0,3 CaO; 4,655 K₂O и 0,795 Na₂O.

30 в. ч. просянского каолина отмученного содержат:

13,94 SiO₂, 11,469 Al₂O₃, 0,105 CaO, 0,15 Fe₂O₈ и 0,09 TiO₂.

Итак в сумме мы имеем: $50,625 \, \mathrm{SiO}_2$ и $18,969 \, \mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$.

Вычитая из $74,07~{\rm SiO_2}~{\rm сумму}~50,625~{\rm SiO_2}~{\rm и}~{\rm из}~25,84~{\rm Al_2O_3}$ — сумму $18,909~{\rm Al_2O_3},$ получаем остаток $23,445~{\rm SiO_2}~{\rm u}~6,931~{\rm Al_2O_3}.$ Этот остаток надо распределить между часов-ярской глиной и кварцем, полагая, что последний $-100^{\circ}/_{o}$ -ный. Так как ${
m Al}_{2}{
m O}_{3}$ происходит из часов-ярской глины, то, разделив $6,931\,\mathrm{Al_2O_3}$ на $0,315\,\mathrm{Al_2O_8}$ (содержащиеся в 1 в. ч. часов-ярской глины экстра), получаем число 22. Таким образом часов-ярской глины экстра нам необходимо взять 22 в. ч.; с ними мы вводим в массу $22 \cdot 0.52$ ==11,44 ч. в. SiO_2 . Вычитая из 23,445 эти 11,44, получим разность 12,005 SiO_2 , которая приходится на кварц.

22 в. ч. часов-ярской глины содержат 11,44 SiO₂, 6,931 AlO₂₃, 0,264 CaO,

0,0814 MgO.

K₂O в количестве 4,655 в. ч. мы берем из пегматита. 0,796 " " "

Решение задачи:

Карельского пегматита II		 	 50 в. ч.
Просянского каолина отмученного .	· · •	 	 30 " "
Часов-ярской глины экстра			
Кварца		 	 12 " "

Масса эта имеет отношение SiO_2 к основаниям = $\frac{13.5}{1+8.31}$ = 1,45.

4. Для зегеровского фарфора масса состоит (в $^{0}/_{0}$) из:

Глинистого	ве	щес	тва											. 2	5
Кварца															
Полевого 1															

Глинистое вещество берется из каолина и часов-ярской глины (экстра). Расчет зегеровской формулы массы:

30 в. ч. мурманского полевого шпата содержат:

19,31 SiO₂, 6,21 Al₂O₃, 0,075 Fe₂O₃, 0,903 CaO, 1,425 K₂O и 2,322 Na₂O.

45 в. ч. кварца содержат:

$$45 \cdot 1 = 45 \text{ SiO}_2$$
.

Возьмем 15 в. ч. просянского каолина отмученного и 10 в. ч. часовярской глины экстра.

15 в. ч. просянского каолина отмученного содержат:

6,97 SiO₂, 5,735 Al₂O₃, 0,045 TiO₂, 0,075 Fe₂O₃ и 0,0525 СаО.

10 в. ч. часов-ярской глины экстра содержат:

5,2 SiO₂, 3,15 Al₂O₃, 0,181 Fe₂O₃, 0,171 TiO₂, 0,12 СаО и 0,037 MgO.

При таком задании химический состав керамической массы сводится к следующему:

Выразим этот состав в формуле Зегера. Ответ:

Отношение SiO₂ к основаниям =
$$\frac{14,7}{1+3,2} = \frac{14,7}{7} = 2,1$$
,

$$\mathrm{RO} = \left\{ \begin{array}{l} 0.260 \ \mathrm{CaO} \\ 0.205 \ \mathrm{K_2O} \\ 0.50 \ \mathrm{Na_2O} \\ 0.035 \ \mathrm{Fe_2O_3} \end{array} \right.$$

По характеристике отношения SiO_2 к основаниям такая масса для зегеровского фарфора не приемлема, так как состав ее приближается к составу стекла.

Расчет керамической массы для зегеровского фарфора надо вести по формуле 3 егера, например, так, чтобы $\frac{SiO_2}{RO+3\cdot R_2O_8}=1,5.$

тогда отношение
$$SiO_2$$
 к основаниям = $\frac{16,33}{1+3\cdot3.48}$ = 1,5.

Решение этой задачи сводится к случаю 3 (т. е. заданию—30 в. ч. мурманского полевого шпата и 15 в. ч. просянского каолина отмученного); часов-ярская глина и кварц рассчитываются по содержанию разности Al_2O_3 и SiO_9 .

В результате задача решается так:

Мурманского полевого шпата	
Просянского каолина отмученного	
Часов-ярской глины экстра	
Кварца	"
115 AR P	_

Зегер, предложивший упомянутый рациональный состав своего фарфора, заменил для получения пластичной массы вполне или частично

каолин очень пластичной летайнерской (Löthainer) или эбернгановской глиной; таким образом зегеровская масса имела следующий состав:

Летайн	еp	CI	(oi	i	гл	ин	ы				. 31	В.	ч,
Песка													
Полево	orc)	ш	a	ra						. 30	•	**

5. Приведем молекулярный состав различных фарфоров после обжига:

a)	Твердый фарфор севрский 8,02 $\mathrm{SiO}_2{\cdot}2,82$ {	${ m Al_2O_3} \ { m Fe_2O_3}$	$\left\{ \right.$	0,660 CaO 0,130 K ₂ O 0,210 Na ₂ O
б)	Новый фарфор севрский 14,00 SiO $_2\cdot 2,72$ $\Big\{$	$ m Al_2O_3$ $ m Fe_2O_3$	{	$\begin{array}{c} 0,192~{\rm CaO} \\ 0,328~{\rm K_2O} \\ 0,480~{\rm Na_2O} \end{array}$
в)	Фарфор лиможский	2,737 Al ₂ O ₃ 0,038 Fe ₂ O ₃	$\bigg\{$	$\begin{array}{c} 0.1409~{\rm CaO} \\ 0.1196~{\rm MgO} \\ 0.4032~{\rm K_2O} \\ 0.3372~{\rm Na_2O}. \end{array}$
r)	Китайский фарфор (Государственной фабрики) {	$^{2,71}_{0,08}\mathrm{Al_{2}O_{3}}_{\mathrm{e_{2}O_{3}}}$	$\bigg\{$	0,041 CaO 0,363 K ₂ O 0,596 Na ₂ O
д)	Другой китайский фарфор 16,96 Si ${ m O}_2$ {	$3,32 \text{ Al}_2\text{O}_3 \\ 0,18 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	$\bigg\{$	0,346 CaO 0,078 MgO 0,576 Na ₂ O

Четыре последних фарфора характеризуются отношением SiO_2 к сумме оснований: для б) — 1,52; для в) — 1,54; для г) — 1,49; для д) — 1,53.

Для зегеровского фарфора очень важно отношение SiO_2 к сумме оснований, приближающееся к 1,5. Бисквитный обжиг производится при SK - 010; затем товар покрывается глазурью формулы:

$$0.3 \, \mathrm{K_2O} \atop 0.7 \, \mathrm{CaO} \left\{ \begin{array}{l} 0.5 \, \mathrm{Al_2O_3} \cdot 4 \, \mathrm{SiO_2} \end{array} \right.$$

и обжигается при зегеровском конусе 9. Сравнительно невысокая температура обжига позволяет более богатое подглазурное декорирование товара; этот фарфор пригоден также для промежуточного декорирования.

Процентный состав некоторых фарфоров приведен в следующей

таблице:

. Таблица 24

	Ţ	11	111	IV	V	VI	VII	VIII	ΙX
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	74,78 21,30 - 0,64 - 2,48 0,58	72,80 18,40 2,50 3,30 0,30 0,65 1,84	70,20 20,70 0,80 0,50 0,10 — 3,90	70,20 24,00 0,70 0,70 0,10 4,30	70,83 22,60 1,10 0,46 2,32 2,09	66,20 28,00 0,70 — 5,10	66,60 28,00 0,70 0,30 0,60 3,40	61,60 30,00 1,56 3,56 — 3,26	66,75 32,00 0,80 3,50 — 3,00

Приведем названия этих фарфоров: І—Богемский, ІІ—Старый Нитфенбургский, ІІІ—Китайский, ІV—Лиможский, V—Севрский (новый), VІ—Берри, VІІ—Берлинский, VIII—Байе, ІХ—Севрский.

О фарфоровых и фаянсовых массах (химический и керамический состав обожженных масс и сырья) см. Техническую энциклопедию,

Справочник, том третий, стр. 208—218. Москва, 1929.

О фаянсовых массах, механической прочности фаянсовых изделий и мерах к ее увеличению см. статью С. Г. Пулиезо, журн. "Керамика

и стекло", 1929 г., № 12 (из работ ГИКИ). В этой статье затронуты вопросы: влияние состава массы на механическую прочность фаянсовых изделий, замена кварца и песка боровичского—песком лужским, влияние температуры обжига на механическую прочность фаянсовых изделий, влияние пористости фаянсовых изделий на их механическую прочность, влияние толщины черепка изделий на их механическую прочность, влияние глазурного слоя на механическую прочность фаянсовых изделий. Статья Пулиево заслуживает внимания по своему содержанию.

Составы масс:

1) Для опочного товара: часов-ярской глины—21,5, латнинской глины—9,3, волновахского каолина—7,5, кварца—33,7, опоки боровичской—20,9, черепа утильного—7,1 (кварц можно заменить песком боровичским, песком лужским, причем по механической прочности посуда при замене кварца лужским песком в прочности не уступает посуде с кварцем).

, 2) Для твердого фаянса песочинской фабрики: часов-ярской глины—28,5, волновахского каолина—35,7, кварца—33,9, черепа—1,9. Волновахский каолин можно заменить паланковским. Массу опочного товара можно

выразить следующей формулой Зегера:

$$\begin{array}{l} 3,6702\ SiO_2,\ 0,4565\ Al_2O_3 \\ 0,0273\ TiO_2,\ 0,0144\ Fe_2O_3 \end{array} \left(\begin{array}{l} 0,4809\ CaO \\ 0,4896\ MgO \\ 0,2819\ K_2O \\ 0,1782\ Na_2O \end{array} \right) \frac{SiO_2(TiO_2)}{1+3\cdot Al_2O_3} = 1,56.$$

Инж. В. В. Сагалатов в своей брошюре: "К вопросу о замене свинцовых глазурей бессвинцовыми" (стр. 29 и 76) сообщает, что он безуспешно пытался применить рецепт Ханна (см. стр. 59) (для бессвиндовой глазури при температуре 1140° смесь не расплавилась и в утильном горне при $t^\circ = 1200^\circ$. Сагалатов впал в ошибку, приняв температуру падения конусов из смеси Ханна за температуру ее растекания по поверхности черепка, на что указывает Ханна, приводя сравнение с зегеровской легкоплавкой смесью. Нельзя смешивать феномен по Зегер у с температурой растекания глазури по поверхности.

Дорфнер в своих исследованиях зависимости между составом тонких керамических масс и температурами их обжига не привел данных для фарфора типа азиатских (китайского и японского), у которых кислотное число $=\frac{\text{SiO}_2}{\text{IRO}+3\text{Al}_2\text{O}_3}$ колеблется между 1,48 и 1,53, между тем как массы обжигаются при SK 9—10. К таким фарфорам относятся европейские—

новый севрский и зегеровский фарфоры.

Вот состав этих фарфоров по зегеровской формуле:

Новый севрский фарфор:
$$14\,\mathrm{SiO}_2\cdot 2,72$$
 $\left\{\begin{array}{l}\mathrm{Al_2O_3}\\\mathrm{Fe_2O_3}\end{array}\right\}$ $\left\{\begin{array}{l}0.192\,\mathrm{CaO}\\0.328\,\mathrm{K_2O}\\0.480\,\mathrm{Na_3O}\end{array}\right\}$ Кислотное число: $=\frac{14}{9,16}=1,52$.
$$\mathrm{Лиможский}$$
 фарфор: $14,38\,\mathrm{SiO}_2$ $\left\{\begin{array}{l}2.737\,\mathrm{Al_2O_3}\\0.038\,\mathrm{Fe_2O_3}\end{array}\right\}$ $\left\{\begin{array}{l}0.1409\,\mathrm{CaO}\\0.1196\,\mathrm{MgO}\\0.4032\,\mathrm{K_2O}\\0.3372\,\mathrm{Na_2O}\end{array}\right\}$ Кислотное число: $=\frac{14,38}{9,325}=1,54$

Кислотное число:
$$=\frac{14}{9,37}=1,49$$

Другой китайский фарфор:
$$16,96~SiO_2~\left\{ \begin{array}{l} 3,32~Al_2O_3\\ 0,18~Fe_2O_3 \end{array} \right. \left. \left\{ \begin{array}{l} 0,346~CaO\\ 0,078~MgO\\ 0,576~K.O \end{array} \right. \right.$$

Кислотное число:
$$=\frac{16,96}{11.05}=1,53$$
]

Относительно же температур обжига, приведенных в таблице Дорфнера, необходимо отметить, что эти температуры условны.

Опыты по обжигу фарфора

Проф. С. Копка (Кегатов, 1929) предпринял ряд опытов по обжигу фарфора, имея в виду установить необходимую продолжительность обжига и наиболее благоприятный состав газов. Опыты производились как в заводской печи, так и в опытной печи емкостью в 3 M^3 и в газовой лабораторной печи. В заводской печи автор находит неудобным производить опыты из-за трудности регулировки режима при больших объемах печи и сравнительно высокой стоимости этих опытов. В опытной печи было проделано до 50 обжигов, при которых менялись: состав газов (окислит. или восстановит.), длительность обжига, а также и сорта товаров.

Опыты показали, что при содержании в газах 1% окиси углерода получается белый фарфор, при содержании 0,5% — желтый, при абсо-

лютно нейтральном состоянии газов — серый фарфор.

В отношении продолжительности обжига автор указывает, что им произведен обжиг высоковольтных изоляторов высотой в 18 см при толщине черепка в 4—5 мм (в течение трех часов). Испытания этих образцов в отношении механической и электротехнической стойкости дали результаты, аналогичные с результатами для изоляторов, обожженных в заводской печи.

На основании этих опытов автор приходит к заключению о том, что обжиг фарфора может производиться в значительно более короткий период времени и что газовая среда при этом должна быть восстановительной.

В статье приведены также результаты обжига фарфора в окислительной среде. В последнем случае получаются пузыри в фарфоре. Автор объясняет это явление выделением кислорода из окиси железа (Fe₂O₃ = 2Fe + O) и разложением сульфатов, образуемых газами и глазурью при обжиге. Разложение некоторых сульфатов (кальциевых) происходит при 1300°Ц. Поэтому автор полагает, что товары, требующие обжига до 1300° Ц, могут обжигаться в окислительной среде; этим же он подтверждает свое заключение о необходимости вести обжиг фарфора в восстановительной среде ("Керамика и стекло", 1929, № 12).

Влияние температуры обжига на качество фарфора

Так как коэфициент расширения остеклованного черепа убывает с поднятием температуры, то это обстоятельство позволяет нам дать некоторые указания относительно свойств фарфора в зависимости от обжига.

Мало глиноземистый новый севрский фарфор, если он обожжен нормально,—благодаря своему большому коэфициенту расширения показывает все свойства азиатского фарфора.

При температуре обжига твердого фарфора (1400°) он теряет эти свойства: коэфициент расширения его убывает и становится равным коэфициенту расширения старого твердого фарфора с 65% каолина (см. Ле-Шателье: "Кремнезем и силикаты", стр. 344).

Отсюда следует заключение о значительном влиянии температуры обжига на свойства фарфора; последние вероятно зависят больше от обжига, чем от химического состава (по крайней мере в определенных

пределах).

Поставленные в Севре опыты дали возможность сделать очень интересные заключения. Обе испытанные там массы имеют состав, удовлетворяющий следующим формулам по Зегеру:

Твердый фарфор 8,31
$$\mathrm{SiO_2\cdot 2,63}$$
 $\mathrm{Al_2O_3}$ $\left\{ \begin{array}{l} 0,668 \mathrm{~CaO} \\ 0,131 \mathrm{~K_2O} \\ 0,201 \mathrm{~Na_2O} \end{array} \right\}$ Новый фарфор 14,00 $\mathrm{SiO_2\cdot 2,72~Al_2O_3}$ $\left\{ \begin{array}{l} 0.192 \mathrm{~CaO} \\ 0,328 \mathrm{~K_2O} \\ 0,480 \mathrm{~Na_2O} \end{array} \right\}$

Массы отличаются, главным образом, содержанием кремнезема. Тогда мы вправе были задать вопрос: не изменит ли прибавление 5,7 мол. SiO₂ к малокремнистой массе ее свойства? Поставленные в этом направлении опыты показали, что прибавление кремнезема к массе твердого фарфора дало, с одной стороны, черепок, имеющий свойства нового фарфора, поскольку он был обожжен при требуемой для последнего температуре; с другой же стороны получается черепок, который имеет свойства твердого фарфора, если ему дать обжиг при температуре, нужной для твердого фарфора.

Об изоляционном фарфоре


Уатт (L. Watt) поставил опыты на тему о том, какой состав должен иметь фарфор для получения хороших изоляторных свойств. Результаты его опытов показывают, что фарфор может быть обжигаем между 6 и 12 конусами Зегера и что его химический состав без ущерба может колебаться между составами, отвечающими следующим формулам Зегера:

$$egin{array}{l} 0.5 & {\rm K}_2{\rm O} \\ 0.5 & {\rm CaO} \end{array} \} \ 0.8 \ {\rm Al}_2{\rm O}_3. \ 4{\rm SiO}_2, \ {\rm кислотноe} \ {\rm числo:} \ 1.176 \\ 0.8 & {\rm K}_2{\rm O} \\ 0.2 & {\rm CaO} \end{array} \} \ {\rm Al}_2{\rm O}_3 \ {\bf 6}.2{\rm SiO}_2, \ {\rm кислотнoe} \ {\rm числo:} \ 1.55 \end{array}$$

Очень трудно судить о значении фарфора, как изоляторного материала. По мнению электротехников в изоляции играет роль только глазурь, между тем как состав массы не имеет значения. Если это так, то зачем тогда для изоляторов брать фарфор? Масса каменного товара (Steinzeug) могла бы сослужить ту же службу. Вопрос этот до сего времени еще не вполне разрешен.

Если в состав тонкой керамической массы входят три компонента: глинистое вещество, полевой шпат и кварц, то зависимость свойств фарфора (механическая прочность, нечувствительность к изменениям температуры и диэлектрическая прочность) от компонентов характеризуется диаграммой 7, выраженной в треугольнике Гибса, из которой вытекает: чем выше содержание каолина, тем выше термическая устойчивость; чем выше содержание кварца, тем больше механическая прочность; электрическая же прочность на пробой зависит от содержания полевого шпата. Уже из этого графического представления очевидно, что нельзя все желательные свойства соединить в одной массе. Но можно определенное свойство с возможной полнотой выразить за счет других. Точка, отвечаю-

щая 45% глинистого вещества, 35% полевого шпата и $20^{\circ}/_{\circ}$ кварца, лежит в области высокого сопротивления на пробой. Если в диаграмме указывается на глинистое вещество, то глинистое вещество есть то, что соответствует каолину, отвечающему формуле $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$. Если вместо каолина частично вводят для пластичности массы какую-нибудь иную гчину (например часов-ярскую), то надо помнить, что часов-ярские глины содержат каолина значительно меньше, чем это соответствует окиси алюминия по элементарному анализу; так, например, часов-ярская глина экстра содержит, примерно, 49,3% каолинита, 29,5% слюды и 17,5% кварца; часов-ярская глина РВ (II с.) содержит $46,5^{\circ}/_{\circ}$ каолинита, 35,5% слюды и 15,5% кварца. При расчете на глинистое вещество это надо помнить (см. состав часов-ярских глин по исследованию Гос. Керам. Института).



Состав черепа для фарфоровых масс с кислотным отношением $\frac{RO_2}{RO+3R_2O_3}=1,5$. Обжиг при t $^\circ$ SK 12—13.

Шихта (в ° °)

Каолин просянский (отмуч.)			33
Часов-ярская глина (экстра)			13
Полевой шпат елисеевский			
Кварцевые отходы просянск.			29
			100.0

Химический состав массы

SiO ₂ 70,18	T _{1O} . 0,28	$^{\mathrm{Al_2O_5}}_{23,78}$	$_{0,19}^{\mathrm{Fe_2O_3}}$	CaO 0,69	MgO 0, 16	K₂O 3. 31	$_{1,41}^{ m Na_2O}$	$\Sigma = 100,0$
,	•		,	•			-,	,-

Формула Зегера

$$\begin{array}{c} \textbf{0,16 CaO} \\ \textbf{0,05 MgO} \\ \textbf{0,46 K2O} \\ \textbf{0,33 Na2O} \\ \textbf{1,00} \end{array} \right) \begin{array}{c} 3,06 \text{ Al}.O_3 \\ \textbf{0.01 Fe}_2O_3 \\ \hline \textbf{3,07} \end{array} \begin{array}{c} \textbf{15,29 SiO}_2 \\ \textbf{0,04 TiO}_2 \\ \hline \textbf{15,33} \end{array}$$

$$\frac{RO_2}{RO + 3R_2O_3} = 1,501.$$

Таблица 25

Приблизительный состав материалов. предназначаемых для выработки тонких керамических масс в Мариупольском фарфоровом комбинате

(по исследованиям Гос. Керамического института)

Название материалов	Потеря при прокалив.	Гигроско- пичность	SiO ₂	TiO ₂	${ m Al}_2{ m O}_3$.	Fe ₂ O ₃	СаО	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO 3
	1	,									
1. Просянский каолин отму-											1
ченный	13,66	2,52	45,93	0,34	38,30	0,11	0,72	0,14	0,28	0,64	0,03
2. Каолин "Бе- лая балка"	13,73		46,31	0,35	38,97	0,33	0.28	0,07	0,04	0,22	0.14
3. Часов -ярская глина (экстра)	9,01	2,23	53,75	1,11	31,16	0.79	0,50	0.56	0, 6 8	2,63	0,20
4. Часов -ярская глина РВ (II с.)	9,75	_	51,59	1,14	31,62	1,00	0 67	0,58	0,74	2,92	0,12
5. Елисеевский шпат	0,18		66,02		19,09	0.04	0,34	0,13	4,26	10,19	0,05
6. Елисеевский пегматит	0.25	0,26	75,08		14.65	0.07	0,60	0,14	3,08	6,65	
7. Кварцевые от- ходы просян-			25.6	•	2.00			0.00			
ские	1,51	0,37	93,65	0,05	2,88	0,09	0.95	0,02	_	_	-
8. Белгородский мел · · · ·		0,21	0,81	_	0,05	0,10	55,02	_	_	_	$\begin{array}{c} \text{CO}_2 \\ 44,14 \end{array}$
9. Новотроицкий доломит	45.73	0,09	0,06	_	0.24	0.04	32,46	18,75	_	_	45,15
										a	

Таблица 26 Минералогический состав каолинов и глин, приведенных в таблице 24

Название материалов	Каолн- нит	Слюда (муско- вит)	Кварц	Рутил	Левигит	Нераств. остаток
		В	прои	ента	Х	
Просянский каолин	88	8	1	0,3	T -	-
Каолин "Белая балка"	96	2	0,5	0,3		_
Часов-ярская глина (экстра).	49, 3	29,5	17.3	1,1	_ 0,5	есть
Часов-ярская глина РВ (II с.)	46,5	33.5	15,5	1,0	0,3	3,2
Кварцевые отходы	7,28 (по рас- чету на Al ₂ O ₃)	есть	99,26	ng.co.mpa		

Состав фарфоровой массы (на пегматите) для хозяйственного фарфора. Температура обжига SK 12—13.

Шихта (в ⁶ о)

Каолин просянский от	`M y	ч.					24,60
Часов-ярская глина (э	кст	pa	1)				15,00
Пегматит елисеевский							32,45
Кварцевые отходы							
Мел белгородский							1.00
Череп фарфоровый .				•	٠	•	7,90
						•	100,00

Химический состав

Формула Зегера

$$\begin{array}{c|c} \textbf{0.24} & \textbf{CaO} \\ \textbf{0.05} & \textbf{MgO} \\ \textbf{0.36} & \textbf{K}_2\textbf{O} \\ \textbf{0.35} & \textbf{Na}_2\textbf{O} \end{array} \right) \begin{array}{c|c} \textbf{2.47} \, \textbf{Al}_2\textbf{O}_3 \\ \textbf{0.02} \, \textbf{Fe}_2\textbf{O}_3 \\ \textbf{2.49} & \textbf{R}_2\textbf{O}_3 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} \textbf{13.29} \, \textbf{SiO}_2 \\ \textbf{0.05} \, \textbf{TiO}_2 \\ \textbf{13.33} \, \textbf{RO}_2 \end{array}$$

$$\frac{\text{RO}_2}{\text{RO} + 3R_2O_3} = \frac{13,33}{8,47} - 1,57$$

Лучшие глазури для хозяйственного фарфора пегматите (в %):

Шихты	I	П	1
Полевой шпат елисеевский . Кварцевые отходы Череп фарфоровый Каолин просянский жженый . Каолин просянский сырой Доломит новотроицкий	23,37 34,00 21,57 3,44 3,44 14,18	$ \begin{array}{c} 26,50 \\ 27,30 \\ 27,30 \\ - \\ 3,60 \\ 15,30 \end{array} $	Помол глазурей контролировался ситом на 10 000 отв. на <i>см</i> ² . Обжиг глазурованных масс продолжался 18 час. и температура обжига достигла SK 12—13.

Химический состав

					SiO_2	$^{\circ}$ OiT	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O	Na_2O
Шихта	I				, 72,10	0.10^{-}	14.10	0.06	5,64	3,08	3,56	1,32
27	H				. 70,21	0,10	14,58	0,09	5, 9 9	3,29	4,35	1,39

Формула Зегера

(Данные о составе масс и глазурей для хозяйственного фарфора взяты из материалов исследования Гос. Керамического Института по заданию Укр. стеклофарфор. объединения). Для расчета пользовались составом веществ по таблице.

Масса для изоляторного фарфора на Дулевской фабрике (низковольтные изоляторы, в % %).

Полевого шпата 28,0 Песка (кварца) 31,0 Мела 1,0 Каолина глуховецкого 9,0 Губинки (мыловки) 25,0 Черепа фарфорового 6,0	
100,0 посудной на Дулевской фабрике (в % %)
Полевого шпата •	

Состав глазури (в % %)

Состав массы

•													
Полево	LO II	шата											26,0
Кварце													
Черепа													
Опок													
Каолин	апр	осянс	KO	ΕO	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	-	4,0

100,0

Фарфоровая масса для высоковольтного изолятора (завод "Изолятор") (в $\%^0/_0$):

Полевого шпата мурманского		. 33,6
Кварца (песка люберецкого).		. 14,5
Каолина просянского		. 24,8
Часов-ярской глины		
Черепа (заводского)		. 10,0

Состав глазури (в % %)

Полевого шната			. 37,0
Кварца (песка люберецкого)			. 24,0
Опоки			. 10,2
Глины часов-ярской			. 5,0
Черепа (заводского)			

Все составные части нужно перемолоть.

Температура обжига 1350° Ц.

1. В № 1 журнала "Керамика и стекло" (1931 г.) напечатана статья А. Н. Егорова (сотрудника Ленинградского Гос. Керамического Института): "О замене просянского каолина глуховецким в массах для высоковольтных изоляторов".

Шихта для лучшей массы Γ_2 состоит из 22,90 в. ч. полевого шпата, 14,25 в. ч. кварца, 14,75 в. ч. черепа, 13,3 в. ч. латнинской глины, 17,9 в. ч. просянского каолина и 16,9 в. ч. глуховецкого каолина.

Фарфор, полученный при обжиге, отвечает формуле Зегера:

$$\frac{RO_2}{RO + 3R_2O_3} = 1,29$$

$$\left. \begin{array}{c} 9,06 \ \text{CaO} \\ 0,05 \ \text{MgO} \\ 0,75 \ \text{K}_2\text{O} \\ \underline{0,14 \ \text{Na}_2\text{O}} \\ 1 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{c} 4,06 \ \text{Al}_2\text{O}_3 \\ \underline{0,03 \ \text{Fe}_2\text{O}_3} \\ 4,09 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{c} 16,94 \ \text{SiO}_2 \\ \underline{0,12 \ \text{TiO}_2} \\ 17,06 \end{array} \right.$$

2. В № 8 журнала "Украинские силикаты" (1932 г.) напечатана статья группы работников Украинского Института силикатов Е. И. Орлова, А. Г. Гришко и А. А. Пирогова: "О внедрении низкосортного сырья для изготовления высоковольтовых изоляторов". Работа эга проведена на Славянском изоляторном заводе с использованием сырья Мариупольского района, кроме часов-ярской глины РВ (Донбасс). Из испробованных шихт лучшие результаты дала шихта фарфоровой массы М. Е. следующего состава (в %%):

Мариунольского полевого	шпа	та							25,5
Кварцевого отхота после от									
Каолина просянского									
Глины часов-ярской РВ .									
Черепка фарфорового									8
								_	100

Зегеровская формула этой шихты:

$$\begin{array}{c} \textbf{0,11 CaO} \\ \textbf{0.05 MgO} \\ \textbf{0.36 Na}_{2}\textbf{O} \\ \textbf{0,48 K}_{3}\textbf{O} \end{array} \right) \textbf{2,47 Al}_{2}\textbf{0}_{3} \cdot \textbf{12,89 SiO}_{2}$$

Кислотность — 1,53, коэфициент расширения — 210 · 10-7.

Состав глазури в %

Полевого шпата мариупольского			
Кварцевого отхода от отмучивания просянского каол			
Фарфорового черенка			
Доломита новотроицкого			
Каолина просянского			10,0
		-	100.0

Глазурь наносилась на необожженное изделие.

Обжиг велся в производственных горнах при температуре 11-12 SK. Приводим результаты испытаний обожженного изделия из массы М. Е. (средние из 6 проб):

На удар	На разрыв	На раздавливание	На пробой
$(\kappa z/c M^2)$	$(\kappa z/c m^2)$	(KZ CM ²)	(KU/CM2)
1,92	263 ,3	5 66	1 9 5 ,6

Таковы результаты испытаний на Славянском изоляторном заводе.

3. В № 12 журнала "Керамика и стекло" (1932 г., стр. 7) напечатана статья А. Н. Егорова и И. М. Тихомирова: "Свойства высоковольтного фарфора в зависимости от его состава". Авторы подвергли исследованию: 1) американские изоляторы следующих фирм: Томас, Лок, Охайо-Брасс и Вестингауз; 2) германские изоляторы следующих фирм: Розенталь, Хермсдорф—Шамбург и Стеатит-Магнезия и 3) изоляторы датской фирмы Норден.

Из числа изоляторов, изготовленных в СССР, для сравнения были

испытаны подвесные изоляторы Московского завода "Изолятор".

Все эти изоляторы, прежде всего, были подвергнуты электрическому и механическому испытанию; полученные данные об электрической и механической прочности легли в основу для дальнейших испытаний. Затем по данным химического анализа был рассчитан минералогический состав изоляторов. На основании этих данных выработаны были опытные массы из сырья СССР, отвечающие массам вышеуказанных изоляторов; приготовленные массы подверглись всестороннему изучению с точки зрения температуры обжига, электрической прочности, механической прочности и физических свойств. Исследования привели к следующим заключениям:

а) Как и следовало ожидать, самой высокой температуры обжига требуют массы с большим содержанием каолинита; массы с большим содержанием кварца обжигаются несколько ниже и самого низкого обжига требуют массы с большим содержанием полевого шпата.

Последние не так чувствительны к пережогу, как массы с большим содержанием кварца (отрицательная усадка — вспучивание). Замена часовярской глины боровичской незначительно повышает температуру обжига

масс.

б) Массы с большим содержанием полевого шпата стоят на первом месте в отношении их электрической и механической прочности, а также физических свойств. Для получения максимальной прочности обжиг этих масс следует вести при низких температурах — на один-два конуса выше температуры спекания черепка. При повышении этой температуры наблюдается снижение механической прочности и некоторое повышение электрической прочности.

в) Боровичская глина (дубровочка), благодаря своему составу и физическим особенностям, является лучшим материалом для высоковольтного фарфора (по сравнению с часов-ярской глиной). Введение в массы боровичской глины вместо часов-ярской значительно повышает электрическую

и механическую прочность фарфора.

К сожалению, исследование касалось только керамического черепка,

без выявления роли глазури на черепке.

4. В № 1 журнала "Керамика и стекло" (1935 г., стр. 35) напечатана статья А. Н. Егорова: "Влияние различной тонкости помола масс на свойства высоковольтного фарфора". Интересны выводы исследователя: "При составлении масс для высоковольтного фарфора желательно вводить каменистые материалы (кварц и полевой шпат) в состоянии тонкого измельчения; этим снижается температура спекания черепка и повышение механической (кроме сопротивления сжатию) и электрической прочности. Однако лучшие результаты получаются, если при возможно более тонком кварце вводить несколько менее измельченный полевой шпат. В нашем случае оптимальная тонкость помола характеризуется ситом 10000 отв/см² для кварца и ситом 4900 отв см² для полевого шпата". "При введении более крупного полевого шпата (сито 2500 отв/см²) показатели механической и электрической прочности несколько снижаются".

Автор считает, что наилучшим разрешением вопроса является раздельная заготовка полевого шпата (сито 4900 отв $\langle cm^2 \rangle$) и кварца (сито 10000 отв $\langle cm^2 \rangle$), но не совместный помол полевого шпата и кварца; дело в том, что кварц труднее поддается измельчению, чем полевой шпат, и последний получается более тонким, что вызывает в конечном итоге

снижение качества черепка.

О строении фарфорового черепка

Кроме исследования Цельнера, касающегося взаимодействия кварца и каолинита с полевошпатовыми минералами, в последнее время опубликовано много работ, связанных с вопросами муллитизации каолина при обжиге фарфорового черепка при высоких температурах. Эйтель (в своей книге "Физическая химия силикатов", русский перевод, 1936, стр. 494—495) пишет: "Относительно образования кристаллических силикатов алюминия (и, в частности, муллитовых фаз) в обожженых глинах и производных от них более или менее сильно спекшихся, технических продуктах имеется обширная, почти необозримо обширная литература".

Не касаясь подробностей явления муллитизации, укажем только на ряд наших исследователей, занимавшихся и занимающихся вопросами

муллитизации и составом стекловатой фазы обожженого фарфора: И. Ф. Пономарев ("Керамика и стекло", 1929, № 1), И. С. Философов и А. Щепетов (Кетат. Rundschau, 37, 341, 1929), Г. А. Соколов ("Керамика и стекло", 1932, № 5—6), Соколов и Онисимо-Яновский (Труды ВНИИК, 1934, вып. 45).

Интересны наблюдения Философова и Щепетова относительно вели-

чины кристаллов муллита в зависимости от помола полевого шпата.

Исследование Г. А. Соколова "О микроструктуре высоковольтных изоляторов" является только попыткой применить микроскопический метод подсчета для выяснения вопроса муллитизации с разделением кристаллов муллита по их величине; сам автор относится к своему методу очень осторожно.

Желающих более подробно ознакомиться с вопросом о строении фарфорового черепка отсылаем к книге Г. Зальманг "Физические и хими-

ческие основы керамики", русский перевод, 1935.

ГЛАВА XIII

О ГЛЯНЦ-ЗОЛОТЕ

(Способ Хемнициуса. (Sprechsaal, 1927, №№ 11—13; 1928, № 39, Hundert Jahre Glanz-gold).

1. Раствор золотого резината

Для получения золотого резината приготовляют раствор двойной соли хлористого калия и хлорного золота (AuCl $_3$. KCl + $2 ext{H}_2 ext{O}$) в метиловом спирте. К раствору этой двойной соли, отвечающей 1 кг металлического золота (или $2,284~\kappa z$ AuCl $_8$. KCl $.2H_2O$) в метиловом спирте, налитом в 15-литровую колбу, приливают 3,5 кг серного бальзама; при этом надо соблюдать осторожность, так как после непродолжительного времени начинается реакция с выделением тепла и температура может подняться до кипения смеси. После того, когда реакция пройдет и нет опасения вспенивания содержимого колбы, -- колбу соединяют с холодильником и нагревают ее на водяной бане для отгонки метилового спирта от остатка (нетто-вес остатка 5,8 κr). Еще теплый остаток растворяют в 3—3,5 Λ хлороформа и усредняют обезвоженной кальцинированной содой, вводя последнюю порциями, до нейтральной реакции на лакмус (около 400 г соды). Полная нейтрализация наступает на следующий день. Раствору дают стоять в течение суток, причем время от времени производится взбалтывание; в заключение прибавляют еще некоторое количество соды. Хлороформенный раствор отделяют фильтрацией от осадка, содержащего избыток соды, хлористые соли калия и натрия, а также и от восстановленного частично золота. Раствор собирают в колбу и льют тонкой струей, при беспрерывном помешивании, в эмалированный горшок, в котором находится 10 кг метилового спирта. При этом почти количественно выделяется коллоидный золотой сульфид в виде хлопьев; но для полного осаждения его рекомендуется увеличить количество метилового спирта (из опасения увлечения в осадок серного бальзама, который портит чистоту препарата и понижает нужную клеющую способность резината).

После отфильтровывания и промывания небольшим количеством метилового спирта на складном фильтре с конусной фильтрующей подкладкой—резинат, расправленный на фильтре, сушится в сушильном шкафу

при температуре $35-40^\circ$ Ц; потом он измельчается в ступке и снова сушится до постоянного веса. Выход составляет $90^\circ/_0$ от веса золота, при среднем содержании чистого золота в резинате $45^\circ/_0$ (т. е. мы должны получить около 2 κz резината); остальные же 10% золота, находящиеся в осадках, добывают из них.

Растворение резината производится в склянке вместимостью 15 л в розмариновом или фенхеловом масле или в смеси их при температуре в 45°, при беспрерывном перемешивании машиной; при этом резинат вводится через воронку порциями. Операция эта требует около 20 часов. Количество масла рассчитывается не на резинат, а на содержащееся в нем золото. В окончательном препарате глянц-золота должно содержаться 12% чистого золота:

267 г золота резината с 45% Au = 120 г Au 230 , розмаринового масла 98 , фенхелового масла.

После полного растворения резината и исчезновения остатка определяют содержание золота в растворе прокаливанием отвешенного количества препарата и взвешиванием.

Из отходов отгоняют хлороформ; твердый остаток, содержащий золото, прокаливают для получения золота, которое растворяют в царской водке и т. л.

2. Раствор родиевого резината

Исходным материалом служит здесь двойная соль хлористого натрия и хлорного родия (Na_3RhCl_6 .9 H_2O), содержащая теоретически 19,15% родия; на самом же деле в продажных препаратах содержится до 17,5% родия. Растворяют 500 г этой соли в 1,5 л дестиллированной воды и осаждают из раствора в виде гидрата окиси родия, прибавляя в профильтрованный раствор 550 г гидрата окиси бария в 1 л горячей дестиллированной воды. Смесь обрабатывают в течение 6 часов на водяной бане; выпавший водный желтоватый гидрат окиси родия превращается при этом, мало-по-малу, в безводный темнокоричневый гидрат окиси. Последний промывается декантацией горячей водой до исчезновения щелочной и хлорной реакций, отсасывается на нуч-фильтре и прибавлением 525 г чистой соляной кислоты превращается в хлорное соединение; раствор упаривается до веса нетто 525 г. Дальнейшее упаривание не требуется, так как может получиться основной хлорид.

Полученный нейтральный хлористый родий растворяют в 2 кг метилового спирта и фильтруют; фильтрат в 5-литровой колбе соединяют с 800 г серного бальзама так, как это описано при приготовлении золотого резината.

Надо указать, что свежеприготовленный хлорный родий лучше реагирует, чем старый препарат. После отгонки метилового спирта остаток растворяется в хлороформе; из последнего осаждается резинат родия метиловым спиртом и т. д. (см. приготовление золотого резината). Сухой резинат, содержащий до $25^{\circ}/_{\circ}$ родия, растворяют при небольшом нагревании в сасафрасском масле с незначительной добавкой хлороформа: хлороформ удаляют на водяной бане; оставшийся раствор ставят на содержание 3.5% родия.

Выходы резината по содержанию в нем родия составляют 75—80%

от исходного материала.

Из остатков на фильтре и отходов получают родий и жлороформ, как об этом уже упомянуто при приготовлении золотого резината.

Исходным материалом служит хлорный иридий Ir₂Cl₆, который растворяется в количестве 150 г в 800 г метилового спирта, фильтруется и обрабатывается 450 г серного бальзама описанным уже способом, нейтрализуется в хлороформенном растворе содой, отфильтровывается и в виде резината осаждается из хлороформенного раствора метиловым спиртом и т.д.

Полученный сухой резинат растворяют в сасафрасском масле и ста-

вят раствор на содержание 4% иридия.

4. Хромовый раствор

Растворяют 1500 г хромового ангидрида в 1,2 л холодной дестиллированной воды и этот раствор очень медленно, порционно и при постоянном помешивании фарфоровым шпателем приливают к 4,8 кг серного бальзама. Всего лучше это смешивание вести в фарфоровой чашке, осторожно, так как реакция соединения протекает с выделением большого количества тепла.

Когда через 0.5 часа будет введено все количество хромового раствора, - после испарения воды который раздаполучают продукт, вливается между пальцами; вся хромовая кислота восстановилась

в окись хрома.

Препарат этот сушится на водяной бане; оставшаяся жидкость сливается с поверхности. Получается резинат со средним содержанием 16% окиси хрома; он растворяется в сасафрасском масле при нагревании и ставится на содержание 40/о окиси хрома.

5. Висмутовый раствор

2,5 кг окиси висмута измельчается и помещается в эмалированный горшок с 5 кг скипидара из лиственницы и нагревается на песчаной бане при спокойном кипении около 165° в течение около 2 часови потом медленно охлаждается. Продукт реакции обрабатывается хлороформом (около 2,5 кг) для растворения резината, фильтруется; затем фильтрат приливают тонкой струей при продолжительном перемешивании в сосуд в 13 кг метилового спирта. При этом на дно сосуда выпадает висмутовый резинат, который отделяется от жидкости и сушится. Содержание окиси висмута в нем составляет, в среднем, около 26%. Резинат растворяют при незначительном нагревании на водяной бане в сасафрасском масле и раствор ставят на 60 о Bi₂O₃.

6. Асфальтовый раствор

В глянц-золото вводится для поднятия вязкости 3 кг сирийского асфальта, растворяют в 9 кг хлороформа на водяной бане с холодильником. Раствор фильтруют и к фильтру прибавляют 3 кг нитробензола; на водяной бане отгоняют главное количество хлороформа; остальное же количество его удаляют испарением на водяной бане. Перед применением раствора его немного подогревают на водяной бане для разжижения.

7. Канифольный раствор

Установку глянц-золота до желательного содержания чистого золота производят с помощью $50^{\circ}/_{\circ}$ -ного раствора канифоли; 5 κz канифоли растворяют в фарфоровой чашке на водяной бане в 5 κz фенхелового масла при частом помешивании фарфоровым шпателем. Все загрязнения канифоли отстаиваются в течение 2-х недель и прозрачный раствор сливается.

8. Гляни-золото

Смесь:

595 г раствора золотого резината (20,32%—120 г золота)

12 " родия (3,5% Rh) 65 " висмута (6% Bi₂O₃)

12 ", xpoma (4% Cr₂O₃)"

320 " канифоли (50% канифоли)

Родий можно заменить иридием. Смесь в течение часа перемешивают для получения однородности. Если содержание Au, Rh и др. выше требуемого, то для получения надлежащей процентности золота прибавляют канифольный раствор. Затем к приготовленному препарату прибавляют 140 г асфальтового раствора: Смесь снова в течение часа взбалтывают для получения однородности.

Для золочения стекол приготовляют несколько более вязкий препарат, для чего канифольный раствор готовится из $3\ \kappa z$ канифоли в $2\ \kappa z$

терпентинного масла.

Способ Хемнициуса, судя по его описанию, требует довольно дорогих растительных эфирных масел, и рецептура изготовления препарата является достаточно сложной.

Несколько проще рецептура Дулевской лаборатории (сообщение С. Г. Туманова, С. Н. Грачева и М. В. Лосева в журнале "Керамика и стекло", 1928, № 12, стр. 342—346; сообщение опубликовано после напечатания сообщения Хемнициуса). Получение золотого, а также родиевого резината по этому способу ничем не отличается от способа получения таковых по Хемнициусу; но сухой резинат растворяется не в растительном эфирном масле или их смеси, а в нитробензоле, количество которого определяется так, чтобы на каждый 1 г Аи (металла) приходилось от 2 до 4 г нитробензола (смотря по степени смолистости растворяемого соединения). В профильтрованный раствор вводят растворы резинатов родия и висмута.

Дулевская лаборатория указывает на затруднения при массовом приготовлении глянц-золота: 1) колебания в свойствах скипидаров, которыми располагала лаборатория, и 2) явления свертывания препарата жид-

кого золота.

ķ

¥.

Препарат Дулевской лаборатории нашел применение на союзных фарфоровых и фаянсовых фабриках. 1

ГЛАВА XIV

ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ

Таблица 27

Альбит, NaO·Al ₂ O ₃ ·6SiO ₂ ,	. SK7, 1230° (ниже 1200° по Doelter'y с сотрудниками)
Асбест хризотиловый	
" рогообманковый	
Алюминий, А1	. 659°
Окись алюминия, Al ₂ O ₃ , глинозем	. 1880° (2050° Kanolt)

¹ В "Журнале прикладной химии" (№ 7, 1930) появилась статья В. Е. Тищенко и С. А. Смирнова: "К вопросу приготовления жидкого золота". В этой статье авторы описывают свои попытки выработать способ приготовления жидкого золота, устойчивого при хранении, прочно держащегося на фарфоре и не тускнеющего при обжиге. Они остановились на способе выделения твердого золотого соединения и на подборе для него соответствующего растворителя. Статья эта очень интересна, но рабога осталась иезаконченной.

V " " " D O4	
Хлористый барий, ВаС1,	. 960°
этлекислый барий, Вабосо,	. 7 95 °
Боксит	1820°
Бокситовая глина	
Боменторый мисты (остана	· 1795°
Бокситовый кирпич (смотря по составу) .
Бронза (смотря по составу)	· 700—900°
Борная кислота, В2О3.3Н2О	. 185°
Борный ангидрид, В2О3	. 103
Evpa Na O. 28 O	. 577°
Bypa Na ₂ O⋅2B ₂ O ₃	• 878°
D ИСМУТ	2710
Вольфрам	36250
Водяное стекло, вассер-гласс	10%0
Воск пистаний	. 1056°
Воск пчелиный	. 62°
Белый чугун	. 1050-1100°
Серыи "	1100 12750
Сталь	1200 14000
Ковковое железо	. 1300 -1400°
Owner was a F	· 1500—1600°
Окись железа Fe ₂ O ₃	· 1556° (1648° по Руффу)
Окись-закись железа Ре(), Ре"()	15970 /15990
Золото, Аи	1527° $(1538^{\circ}$ "Py $\dot{\phi}\dot{\phi}\dot{y}$ "
Иридий, lr	. 1003
Капица Са	. 2360°
Кадмий, Са	. 3 21°
Кальций, Са	. · 780°
Окись кальция, жженая известь, СаО	00000
Кремнекислый кальций, CaO·SiO ₂	. около 3000° (2570°, Kanolt) . выше 1400°
Фтористый кальний С.Е	. DBINIC 1400°
Фтористый кальций, CaF ₂	- 1360°
Каолин, чистый, прокаленный, Al ₂ O ₃ ·2SiO	• 1770°
readit 210° · · ·	17100
NOUARET CO	1.4000
Углекислый капий К О СО	. 1490
Углекислый калий, К.O.CO.	. 909°
премнекислота (см. квари)	17100
латунь	000°
Хлористый литий LiCl	. 614°
Окись магния, магнезия, MgO	. 014
Магнезиальный магнезия, мус.	. 2250° (2800° по Kanolt'y)
Магнезиальный кирпич	. 2165°
Mainun, Mo	4£10
raprancu, mu	17750
медь	1065 10830
Силикат натрия, Na ₂ O·SiO ₂	10560 (== 16==
Углекислый изтрий дого М. СО	. 1056° (по Клоостеру)
Углекислый натрий, сода, Na ₂ CO ₃	. 860°
Хлористый натрий, поваренная соль, NaCl	819°
Optoknas, NaO-AbO _a -6SiO _a	1175—19859 (1900) 📆 Duulii
TONSIMBUED [CHARR)	OKORO INDIO
TAINCUID (IVI)	14590
Onobo, Sn.	232° 1
OKUCH OTORS STO	432
Окись олова, SnO ₃	1127° (около 1625, Ruff и Suda)
Платина, Рt	17550
Портланд-пемент (смотри по состиру)	ονοπο 1590 16700
Платина, Pt Портланд-цемент (смотря по составу) Поташ, K ₂ O·CO ₂ , углекислый калий	0.000 1330—1070
Ртить На	303
Ртуть, Нд	-38,7°
Свинсц, Рр	32 7 °
Gopa, J.	119°
Серебро, Ад	
Силипий (су количий)	955960° •
The state of the s	1800°
	ие ниже 2700°
o rouping	56°
отобриновая кислота	. 64°
TOURDING (I) COCCODY)	•
Cyphma, Sh. The Coctaby)	800 -1400°
	630°
	2250
inian	1825°
- "PPPP (CMOID) HO COCTOBY)	около 1670—1730°
Pauppar, Kulubuh Kun	44°
Цинк. Zn	
Цинк, Zn	419°
	2590°
Янтарь	28 0 °

Точки плавления смесей некоторых окисей с Al₂O₃·2SiO₃ в Z-конусах по Rieke

$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 + мол.$	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4RO
BaO = %	14,67 33 7,47 -30 5,9 28-29 4,33 +30 7,38 +30	$25,59 \\ +20 \\ 13,9 \\ 26 \\ 11,2 \\ 15-16 \\ 8,30 \\ 19 \\ 13,73 \\ 12$	40,75 35 24,40 14 20,1 18—19 15,33 15 24,15 ok. 1	50,78 +20 32,63 9-10 27,4 13 21,37 11-12 32,32 0K.0,3	57,91 10 39,24 ok. 3 33,4 - 7 26,59 - 9 38,90 0,2	63,23 4 44,66 5 38,6 9 31,17 11 44,32 ok.0,2	67,86 6-7 49,20 +7 43 11—12 — 48,95 ok.0,1	73,34 16—17 —————————————————————————————————

Точки плавления Z-конусов отклоняются от таковых S-конусов. Обозначения: — 30ZK плавится немного ниже 50 конуса, но выше 29; +20ZK плавится несколько выше 20 конуса, но ниже 21 конуса.

ТАБЛИЦЫ

ТЕМПЕРАТУР ПЛАВЛЕНИЯ ЭВТЕКТИК СПЛАВОВ В СИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Данные о молекулярном и процентном составе и температурах плавления как составных веществ, так и силикатных сплавов, приведенные в нижепомещенных таблицах, автором были взяты из опубликованного до 1931 г. в иностранной литературе материала. За последние годы в литературе появились некоторые дополнительные данные, вносящие поправки к опубликованным ранее материалам. Отсылаем читателя к работе Ф. Холла и Г. Инслея: "Диаграммы равновесия силикатных систем", перевод с английского, нзд. 1936 г. (некоторые расхождения с приводимыми нами таблицами имеются на 64, 71, 75, 79, 80 и 83 страницах). Эвтектические смеси и их температуры плавления отмечены зпесь знаками.

Таблица 28

Эвтектики сплавов силикатной промышленности

Название	Молек. формула	Процентное соотношение	Темп. плавл. в оЦ	. Наблюдатель
	А. Шел	Щелочные силикаты		
		1. $\text{Li}_2\text{O} - \text{SiO}_2$		
Силикат лития орто	2 Ll ₂ O·SiO ₂	, 50 Li ₂ O.50 SiO ₂	1215 1243 1249	Р. Рике и К. Эндель Н.С. Фан Клоостер. А. Шварц
Эвтектика, состоящая из Li-оргосиликата и Li-метасиликата	3 Li ₂ O•2 SiO ₂ Li ₂ O·SiO ₂	$ \begin{cases} 42.5 \text{ Li}_{2}\text{O} \cdot 57.5 \text{ SiO}_{2} \\ 41.5 \text{ Li}_{2}\text{O} \cdot 58.5 \text{ SiO}_{5} \\ 33.3 \text{ Li}_{2}\text{O} \cdot 66.7 \text{ SiO}_{2} \end{cases} $	998 1010 1180 1188	Р. Рике и К. Эндель Н. С. Фан Клоостер Р. Рике и К. Эндель Н. С. Фан Клоостер
Эвтектика, состоящая на Li-метаси- ликата и кремневой кислоты (Li- лиспликат?)	Li,O.2 SiO., Li ₂ O.3,67 SiO.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	955	Р. Рике и К. Эпдель Н. С. Фан Клоостер
	2. 1	2. $Na_2SiO_3 - Li_2SiO_3$		
Силикат патрия мета	Na ₂ O·SiO ₂	50,7 Na ₂ O Li ₂ O -40,3 SiO ₂	1018 1056	Р. Ц. Валассе Н. С. Фан Клоостер
Эвтектика, состоящая из Na-метаси- ликата и Li-метасиликата	1 Li ₂ SiO ₃ ·1,11 Na ₂ SiO ₃	30,4 Na ₂ O · 13.3 Li ₂ O · 56,3 SiO ₂	786	То же
	9, 7	3. Na ₂ SiO ₃ — CaSiO ₃	-	
Эвтектика, состоящая из Na-метаси- зиката и Са-метасиликата	1 CaSiO ₃ ·3,8 Na ₂ SiO ₂	40,6 Na ₂ O · 9,6 CaO · 49,8 SiO ₂	932	То же
Двойной силикат (?) из Na п Са- метасиликата	2 NagSiO,•3 CaSiOg	20,9 Na ₂ O · 28,3 CaO · 50,8 SıO ₂	1175	То же
Эвтектика нз 2Na ₂ SiO ₃ 3CaSiO ₃ и Са- метасиликата	Na ₂ SiO ₃ ·2,45 CaSiO ₃	15,2 Na ₂ O · 33,6 CaO · 51,2 SiO ₂	1132	То же

	875 Тоже	•	908 То же		967 Тоже		1000 То же		880 To же		873 Н. С. Фан Клоостер		ок. 1000 То же { 1419 Ж. Штайн
4. Na ₂ SiO ₃ — SrSiO ₃	40,5 Na2O .12,6 SrO .46,9 SiO2	5. Na ₂ SiO ₃ — BaSiO ₃	30,4 Na ₂ O-28,7 BaO-40,9 SiO ₂	6. Ll ₂ SiO ₃ — CaSiO ₃	16,6 L/ ₂ O·24,1 CaO·59,9 SiO ₂	7. Li_2SiO_3 — SrSiO_3	13,3 Li ₂ O · 37,9 SrO · 48,8 SiO ₂	8. $\text{Ll}_2 \text{SlO}_3 - \text{BaSiO}_3$	7,6 Li ₂ O · 55,2 BaO · 37,2 SiO ₂	S.LL.SIO, — MgSiO,	14,9 Ll ₂ O·21,9 MgO·63,2 SiO ₂	10. $\text{Li}_2\text{SiO}_3 - \text{ZnSiO}_3$	17,3 Li ₂ O·27,5 ZnO·55,2 SiO ₂ 57,4 ZnO·42,6 SiO ₂
A. 4.	SrSiO ₈ ·5,33Na ₂ SiO ₃	5. Nô	BaSiO3.2,62Na ₂ SiO ₃	6. Li	CaSiO ₈ ·1,29 Li ₂ SiO ₃		SrSiO ₈ ·1,21 L1 ₂ SiO ₈	8. [1	Li2SiO3.1,41 BaSiO8	LL., 9	Li ₂ SiO ₈ ·1,1 MgSiO ₃	10. 1	OK. ZnSiO ₃ ·1,7 Li ₂ SiO ₈ ZnO·SiO ₂
	Эвтектика из Na-метаси ликата н Sr-метасиликата		Эвтектика из Na-метасиликата и Ва- метасиликата		Эвтектика из Li-метасиликата и Са-метасиликата		Эвтектика из Li-метасиликата и Cr-		Эвтектика из Li-к метасиликата и Ва-метасиликата		Эвтектика из Li-метасиликата и Mg- метасиликата		Эвтектика из Ці-метасиликата Zn- метасиликата

Название	Молек. формула	Процентное соотношение	Темп. плавл. в °Ц	Наблюдатель
	Б. Силикаты	ы щелочных земель		
		1. $CaO - SiO_2$		
Окись кальция	CaO	i de la companya de l	2570	Ц. В. Канольт
· · ·	2,24 CaO.SiO ₂ 3,	65,5 CaO · 32,5 SiO ₂ 65,2 CaO · 34,8 SiO ₂	2015 2130	Дай и Сеферд То же
ъ. _т	$2 \text{ CaO \cdot SiO}_2$	65,2 CaO .34,8 SiO ₂	1410	Тоже
Точка превращения β в γ кальцие- вый ортосиликат	2 CaO·SiO ₂	65,2 CaO · 34,8 SiO ₂	675	То же
Эвтектика из а-Са-ортосиликата и а-Са-метасиликата	$1,26\ { m CaO\cdot SiO}_2$	54,0 CaO .46,0 SiO ₂	1480	Тоже
а-Са-метасиликат (псевдоволласто- нит)	CaO.SiO ₂	48,2 CaO ·51,8 SiO ₂	1540	То же
Гочка превращения волластонита в псевдоволластонит	CaO.SiO ₂	48,2 CaO.51,8 SiO ₂	1190	Дай (с сотрудниками)
Эвтектика из а-Са-метасиликата и кристобалита	CaO.1,58 SiO ₂	37,0 CaO 63,0 SiO ₂	1417	Дай и Сеферд
Эвтектика	1	35,2 CaO · 64,8 SiO ₂	1436	Р. Эскола
		2. SrO — SiO ₂		•
Стронциевый метасиликат	SrO-SiO ₂	63,2 SrO · 36,8 SiO ₂	1578 1529 1578	Р. Ц. Валлас Ф. М. Иэгер Н. С. Фан Клоостер
Эвтектика тридимит—SrOSiO ₂ Стронциевый ортосиликат Эвтектика SrOSiO ₂ —2SrOSiO ₂	2 SrO · SiO ₂	46,5 SrO ·53,5 SiO ₂ 77,4 SrO ·22,6 SiO ₂ 65,5 SrO ·34,5 SiO ₂	1287 1358 1593 1545	HEE HE
	%	3. $BaO - SiO_2$	0201	
Ва-метасиликат	-BaO.SiO ₂	$71,8~{ m BaO}\cdot28,2~{ m SiO}_2$	1308 1438 1470 1490	м. штайн П. Лебедев С. Смоленский Р. Ц. Валлас
Эвтектика тридимит ВаО . 28102	1	43,6 BaO · 56,4 SiO ₂	1374	П. Эскола П. Эскола

ВаО. 2SiO ₂	BaO•2 SiO₂ 2 BaO•3 SiO₂ — 2 BaO•SiO₂	55,9 BaO .44,1 SiO ₂ 62,9 BaO .37,1 SiO ₂ 77,7 BaO .22,3 SiO ₂ 82,2 BaO .27,8 SiO ₂ 83,6 BaO .16,4 SiO ₂	1420 1450 1437 1551 Bbuue 1750	То же То же То же То же То же
Эвтектика CaSiO ₃ —SrSiO ₅	4. Ca SiO₈ —	4. Ca SiO₈ — SrSiO ₃ и CaSiO ₃ — BaSiO ₈ 24,4 CaO.35,4 SrO.40,2 SiO ₂ 17,3 CaO.31,4 SrO.51,4 SiO ₂ 42,5 CaO.45,5 BaO.12,0 SiO ₂	1474 1472 1268	То же То же То же
	4,	5. MgO – SiO ₂		
Окись магния (периклаз)	MgO	1	2800	Д. В. Канолы
Эвтектика МgО и Mg - ортосилика- га (форстерит)	${ m MgO.0,61~SiO_2} \ { m 2~MgO.SiO_2}$	63,2 MgO · 36,8 SiO ₂ 57,3 MgO · 42,8 SiO ₂	18 5 0 1890	То же О. Андерсен и Н. Л. Бовен
Mg - метасиликат (клиноенстатит) (распад. на $2MgO$, SiO_2 и SiO_3).	MgO.SiO ₂	40,0 MgO •60,0 SiO ₂	1557	Тоже
Эвтектика из клиноенстатита и кристобалита (кремневая кислота (кристобалит)	MgO.1,24 SiO ₂ SiO ₃	35,0 MgO .65,0 SiO ₂	1543 1625	То же А. Л. Дай
	6. 6	6. CaSiO ₈ —MgSiO ₈		
Магнезия • • • • • • • • • • • • •	MgO		2800	Ц. В. Канольт
а-Мg-метасиликат	MgO.SiO ₂	CaO.40,0 MgO.60,0 SIO.	1554 1549 1565 1535	То же Р. Ц. Валлас Ж. Штайн П. Лебедев
Точка превращения а Мg-метасили- ката в β-Mg-метасиликат	MgO·SIO ₂ CaSiO ₈ · MgSiO ₃	$C_{a}O \cdot 40,0 \text{ M gO} \cdot 60,0 \text{ SiO}_{2}$ 25,8 $C_{a}O \cdot 18,6 \text{ MgO} \cdot 55,6 \text{ SiO}_{2}$	137 5 1391	Дай (с сотрудниками) Аллен и Вриг
ктектика из диопсида и с-са- метасиликата	MgO.2,29 CaO. .3,46 SiO ₂	34,0 CaO·10,6 MgO·55,4 SiO ₂	1357	То же
Все смеси обнаруживаю дения постепенно понижается,	7. Л г некоторый интервал начиная с 1535° для М	7. MgSiO ₃ — MnSiO ₃ Все смеси обнаруживают некоторый интервал застывания. Эвтектики не существует. Тем постепенно понижается, начиная с 1535° для MgSiO ₃ до 1210° для MnSiO ₃ (П. Лебедев)	/ет. Темпера 5 едев)	Ев)

م														
Наблюдатель		Карандеев О. Руфф и Плато	Карандеев		Германн	То же	То же	То же	То же	То же	То же	-	П. Лебедев	А. Волосков То же То же
Темп. плавл. в °Ц		1378	1130	-	16 SK	12 SK (Ok. 1875)	(0K, 1435)	12 SK (0w 1875)	15 SK	14 SK	(OK. 1460) 16 SK (OK. 1460)	_	ок. 1400	1464 1325 Bbime 1550
Процентное соотношение	8. CaSiO ₃ — CaF ₂	ļ	1	9. Са ₂ SiO ₄ — Mg ₂ SiO ₄ (Температура плавления плавленой смеси выражена в SK.)	65,1 CaO · 34,9 SiO ₂	43,8 CaO·18,7 MgO·37,5 SiO ₂	35,9 CaO 25,6 MgO 38,5 SiO ₂	27,7 CaO ·32,8 MgO ·39,5 SiO ₂	24,7 CaO · 35,7 MgO · 39,6 SiO ₂	14.4 CaO.44,5 MgO.41,1 SiO ₂	57,1 MgO .42.9 SiO ₂	10. CaSiO ₃ — CaS	29,7 CaO 38,2 CaS 32,1 SiO ₂	11. BaSiO ₃ — BaS 71,8 BaO·28,2 SiO ₂ 43,2 BaO·22,3 SiO ₂ ·20,9 BaS
Молек. формула	σ̈́	CaF	CaF ₂ .1,09 CaSiO ₃	9. С (Температура плавлени	2 CaO , SiO ₂	MgO . 1,68 CaO .	CaO . MgO . SiO2	CaO . 1,66 MgO .	2010 CC. 1 .	CaO , 4,3 MgO .	$^{2,03}_{100} ^{2,03}_{100}$	10.	CaSiO ₃ . CaS	BaSiO ₃ BaS · 3 BaSiO ₃ BaS
Название		Фтористый калыций	Эвтектика из фтористого кальция и Са-метасиликата (= 38,2% Са F ₂ ++61,8% Са SiO ₃)		Са-ортосиликат	Эвгектика из Са-ортосиликата и монтицеллита	Монтицеллит	Эвтектика из монтицеллита и Ca_2SiO_4 . 2 Mg_2SiO_4	Ca ₂ SiO ₄ .2Mg ₂ SiO ₄	Эвтектика из Са ₂ SiO ₄ -2Mg ₂ SiO ₄ н форстеритом	Форстерит (Mg-ортосиликат)		Смесь с низшей температурой плавиления	Ва-метасиликат

		12. Диопсид (CaO·MgO	12. Диопсил (CaO·MgO·2 SiO ₂) — Оливин (MgO·FeO·SiO ₂)		
55E	Диопсил Эвтектика из диопсила	CaO. MgO. 2 SiO ₂ (MgO. FeO. 2 SiO ₂) (CaO. MgO. 2 SiO ₂) MgO. FeO. SiO ₂	25,8 CaO · 18,6 MgO · 55,6 SiO ₂ 25,8 CaO · 18,6 MgO · 55,6 SiO ₂ 14,4 FeO 23,4 MgO · 34,9 SiO ₂ · 41,7 FeO	1363 1271 выше 1600	П. Ле бедев То же То же
		В. Разные о 1. Окис	ые окислы и силикаты Окиси кальция и магния		
	Окись кальция	CaO . 0,69 MgO	67 CaO-33 MgO	2570 2300—50	Ц. В. Канольт Ж. А. Рапкин и Г. Е.
	Окись магния	MgO	I	2800	мервин Ц. В. Канольт
		2. Окислы	Окислы и силикаты железа		
	Закись железа	PeO Fe ₃ O ₄ Fe ₂ O ₅ FeO SiO ₂ 2 FeO SiO ₂ 2 FeO SiO ₂ 2 FeO SiO ₂ -2 MgO SiO ₂	54,4 FeO.45,6 SiO ₂ 54,4 FeO.45,6 SiO ₂ 70,4 FeO.29,6 SiO ₂ 44,6 FeO.8,7 CaO.46,7 SiO ₂	1419 1538 1548 1100 1100 1503	О. Руфф То же То же В. Грум-Гржимайло То же О. Ф. Кайль и А. Дамман В. Грум-Гржимайло Образуют раствор, в ко- тором каждый на этих двух силикатов растворим в любом со-
		3. Сил	3. Силикаты марганца		
	Мп-метасиликат (искусств.)	MnO . SiO ₂ MnO . SiO ₂ 2 MnO . SiO ₂ 2 MnO . SiO ₂ 2 MnO . SiO ₂ - 2 FeO . SiO ₂	54,1 MnO·45,9 StO ₂ 54,1 MnO·45,9 StO ₂ 70,2 MnO·29,8 StO ₂ 70,2 MnO·29,8 StO ₂	$\begin{array}{c} 1273 + 1 \\ 1221 - 1270 \\ 1290 - 1300 \\ \end{array}$	Иэгер и Фан Клоостер То же То же Образуют раствор, ио
	7MnSiO ₈ + CaSiO ₃ · · · · · · · ·	7	47,9 MnO · 5,4 CaO · 46,7 SiO ₂	1134	В. Грум-Гржимайло

ошение Темп. плавл. Наблюдатель в 91 1	3!O ₂ 4,7 MnS 1216 A. Волосков То же выше 1550 То же	
Процентное соотношение	4. MnSiO ₃ — MnS 54,0 MnO·46,0 SiO ₂ 51,5 MnO·43,8 SiO ₂ ·4,7 MnS 5. Okucb xpoma	
Молек. формула	MnS·13,3 MnSiO ₃ MnS·13,3 MnSiO ₃	
Название	Ми-метасиликат (родонит) Эвтектика из MnSiO ₃ и MnS Сернистый марганец	

Название	Молек. формула	Процентное соотно
Ми-метасиликат (родонит) Эвтектика из МпЅіО, и МпЅ	4. MnS·13,3 MnSiO, MnS	4. MnSiO ₈ — MnS 54,0 MnO·46,0 Si 51,5 MnO·43,8 SiO ₂ ·4
		5. Окись хрома
Окись хрома	Cr_2O_3	l
	9	6. $AI_2O_3 - SiO_2$
Окись алюминия (глинозем)	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ ————————————————————————————————————	62,9 Al ₂ O ₃ ·37,1 Si 63,9 Al ₂ O ₃ ·36,1 Si

	7,1 SiO ₂	$6,1~\mathrm{SiO}_2$	7,0 SiO ₂ ,5 SiO ₂
9	$-62.9 \text{ Al}_2 \text{O}_3 \cdot 37.1 \text{ SiO}_2$	63,9 Al ₂ O ₈ ·36,1 SiO ₂	13,0 A1 ₂ O ₃ .87,0 S1O ₂ 5,5 A1 ₂ O ₂ .94,5 SiO ₂
	62,9	63,9	13,0 5,5 ∄

2050 1816	1810	$\frac{1610}{1545 + 5}$
${ m SiO}_2$	SiO ₂	SiO ₂

В настоящее время под

сомнением

Дай (с сотрудниками)

Ц. В. Канольт

С. В. Канольт О. Руфф.

1990 2039

Ж. А. Ранкин Н. Л. Бовен и Ж. В. Грайг То же	ф. М. Иэгери Г. С. Фа
. А. Б Л. Б Грайг же	Z
Π. Τ. υ.	÷
	_
$ \begin{array}{r} 1610 \\ 1545 + 5 \\ 1804 \end{array} $	1242 ± 5

71,8 Al₂O₃·28,2 SiO₂

SiO2.3 AI2O3.2 SiO2

Эвтектика кристобалит-муллит... Эвтектика из силлиманита и кри-

Муллит (бовенит)...

 $3 \text{ Al}_2\text{O}_3 \cdot 2 \text{ SiO}_2$

Ф. М. Иэгери Г. С. Фан Клоостер То же	То же То же
1242 ± 5 1252 - 1253	$1437 \pm 1 \\ 1509,5 \pm 0,5$

87,4 ZnO ·42,6 SiO₂ 73,0 ZnO · 27,0 SiO₃

 $ZnO \cdot SiO_2$ 2 $ZnO \cdot SiO_2$

Zn-метасиликат Zn-ортосиликат

8. ZnO.SiO,

68,1 CdO-31,9 SiO₂ 81,0 CdO-19,0 SiO₂

CdO.SiO2 2 CdO · SiO₂

Сф-ортосиликат . . Са-метасиликат . .

7. CdO.SiO,

Г. С. Фан Клоостер То же

1052 1155

17,2 ZnO·47,6 CdO·35,2 SiO₂ 68,0 CdO·32,0 SiO₂

ZnSiO₈·1,75 CdSiO₈ CdO·SiO₈

Сф-метасиликат Эвтектика из Zn и Cd - метасили-

9. ZnSiO₃ — CdSiO₃

		10. PbO $- SiO_2$		
Окись свинца	PbO PbO - 0,04 SiO ₂	98,8 PbO.1,2 SiO ₂	876 54 0	С. Гильперт и Р. Наккен Ж. В. Меллор, А. Ла- тимер и А. Д. Гольд-
1111	PbO · 0, 20 SiO ₂ PbO · 0, 26 SiO ₂ PbO · 0, 29 3iO ₂ PbO · 2, 40 SiO ₂	94,5 PbO .5,5 SiO ₂ 92,9 PbO .7,1 SiO ₂ 92,2 PbO .7,8 SiO ₃ 60,6 PbO .39,9 SiO ₂	526 508 560 661	крофт То же То же Г. Ц. Копер (с сотруд-
РЬ-ортосиликат	2 PbO·SiO ₂	88,1 PbO · 11,9 SiO ₂	\ 746 740 532	Биками) С. Гильперт и Р. Наккен Ж. В. Меллор, А. Ла-
РЬ-метасиликат	PbO · SiO ₂	78,7 $PbO \cdot 21,3SiO_2$	535	крофт С. Гильперт и Р. Наккен Ж. В. Меллор и т. д.
	3 PbO·SiO ₂ 3 PbO·2 SiO ₂	91,7 PbO·8,3 SiO ₂ 84,7 PbO·15,3 SiO ₃	552 (690	С. Гилыерт и Р. паккен Ж. В. Меллор и т. д. С. Гилыерт и Р. Наккен
		11. CuO ₂ —SiO ₂		
Смеси из закиси меди и кремне-	5 Cu ₂ O·SiO ₂ 4 Cu ₂ O·SiO ₂ 3 Cu ₂ O·SiO ₂		1074 1089 1050,80	Ц, Н. Отан То же То же
	2CuO ₂ ·SiO ₂ CuO ₂ ·SiO ₂	82,61 СиО.17,39 SiO ₂ 70,36 СиО.29,64 SiO ₂ Эвтектика при	1042 1115/70 1048	
	12. Окись циркон	12. Окись циркона и его соединения		
Окись циркона	ZrO ₂ , SiO ₂ , 2 Li ₄ SiO ₄ , 3 ZrSiO ₄ , 2 Li ₄ SiO ₄ , 3 ZrSiO ₄ , 0.49 ZrO ₂ , 0.51 HfO ₂ 0,07 ZrO ₂ , 0,93 HfO ₂	67,0 ZrO ₂ ·33,0 SiO ₂ 70 Moл.— 16 Li ₄ SiO ₄ 30 Moл.— 6 ZrSiO ₄	{ 2585 2700 2300 1152 1021 2687 ± 20 2573 ± 20 2799 ± 20	О. Руфф Вашбурн и Либман То же Го же Гениг П. Г. Р. То же То же

Наблюдатель		Ц. Матиньон		Ц. В. Канольт	Ж. А. Ранкин и Г. Е. Мервин	То же То же	То же То же	То же То же	Ж. А. Ранкин и Г. Е.	мерын Ц. В. Канольт		То же Ж. А. Ранкин и Г. Е. Мелени	То же То же Ц. В. Канольт		Ж. А. Ранкин и Г. Е. Мервин	То же	-
Гемп. плавл. в оЦ		1650		2572	1535	1395 145 5	1400 1600	1590 1720	1700	2050		2030	2135 1925 2050		1450	1345	
Процентное соотношение	Г. Алюминаты и ферриты 1. Na ₂ O.Al ₂ O ₃	57,7 Na ₂ O·62,3 Ai ₂ O ₃	. CaO — Al ₂ O ₃	J	62,2 CaO · 37,8 Al ₂ O ₈	50,0 CaO · 50,0 Al ₂ O ₃ 47,8 CaO · 52,2 Al ₂ O ₃	47,0 CaO •53,0 Al ₂ O ₃ 35,4 CaO •64,6 Al ₂ O ₃	33,5 CaO·66,5 Al ₂ O ₃ 24,8 CaO·75,2 Al ₂ O ₃	24,0 CaO · 76,0 Al ₂ O ₃	I	3. MgO – Al ₂ O ₃	45,0 MgO.55,0 Al ₂ O ₃	28,4 MgO.71,6 Al ₂ O ₈ 2,0 MgO.98,0 Al ₂ O ₈	4. CaO – $MgO - Al_2O_3$	51,5 CaO·42,3 Al ₂ O ₈ ·6,2 MgO	51,0 CaO·42,7 Al ₂ O ₃ ·6,3 MgO	•
Молек, формула	Г. Алюм	Na ₂ O·Al ₂ O ₃ —	2.	CaO	3 CaO·Al ₂ O ₃	CaO·0,55 Al ₂ O ₃ 5 CaO·3 Al ₂ O ₃	1 CaO.0,52 Al ₂ O ₃ CaO.Al ₂ O ₃	1 CaO.0,65 Al ₂ O ₃ 3 CaO.5 Al ₂ O ₃	1 CaO·1,74 Al ₂ O ₈	Al ₂ O ₃	ີ ຕໍ	MgO MgO.0,48 Al ₂ O ₃	MgO·Al ₂ O ₃ MgO·19,2 Al ₂ O ₃ Al ₂ O ₃	4. Ca	ì	1	,
Название		Алюминат натрия		Окись кальция	Грехкальциевый алюминат (диссо- цинрован в СаО и сплавл.)	Эвгектика из 3CaO.Al ₂ O ₃ и 5CaO.3Al ₂ O ₃	Эвгектика из 5СаО .3А1 ₂ О ₃ и алю- мин. кальция СаО .А1 ₂ О ₃	Эвтектика из алюмината кальция и 3CaO. 5A1 ₂ O ₃	Эвтектика из $3CaO \cdot 5A_{12}O_3$ н гли- нозема ($A_{12}O_3$)	Глинозем	- 1	Окись магния Эвтектика из MgO и шпинеллн	Алюминат магния (шпинелль) Эвтектика из шпинелли и глинозема Глинозем		Для СаО, MgO и 3 СаО.Al ₂ O ₃	Эвтектика для MgO, 3CaO.Al ₂ O ₈ н 5CaO.3 Al ₂ O ₈	

Эвгектика для MgO, 5CaO.3Al ₂ O ₃ и CaO.Al ₂ O ₃ Для MgO, MgO.Al ₂ O ₃ и CaO.Al ₂ O ₃ Для MgO.Al ₂ O ₃ , CaO.Al ₂ O ₃ и 3CaO.Al ₂ O ₃ Для MgO.Al ₂ O ₃ , 3CaO.5Al ₂ O ₃ и Al ₂ O ₃	11 , 1	41,5 CaO · 51,8 Al ₂ O ₈ ·6,7 MgO 40,7 CaO · 52,4 Al ₂ O ₃ ·6,9 MgO 33,3 CaO · 63,2 Al ₂ O ₃ · 3,5 MgO 21,0 CaO · 74,0 Al ₂ O ₃ · 5,0 MgO	1345 1370 1550	То же Ж. А. Ранкин и Г. Е. Мервин То же То же
Fe ₃ O ₄ (maruetur) CaO. Fe ₂ O ₃ 2CaO. Fe ₂ O ₃	FeO·Fe ₂ O ₃	5. Ферриты 31,0 РеО.69,0 Ре ₂ О ₈ 26,0 СаО.74,0 Fе ₂ О ₃ 41,3 СаО.58,7 Ре ₂ О ₈	1550 1203 1436	Р. Реуэр и Минору На- камото Р. Б. Сосман и Г. Е. Мервин То же
Ортоклаз Нефелин Альбит Эвтектика	Д. Си. 1. К ₂ О или со 1. К ₂ О о или со 1. К ₂ О о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	Д. Силикаты алюминия 1. K_2 О или соответств. Na_2 О — Al_2 О ₃ — SO_2 N_2 О ₃ - S SiO ₂ Al_2 О ₃ - Al_2 O ₃	1200 1223 1223 1223 1200 780 880 870 830 860	Е. Дитлер А. С. Гинсберг Дай (с сотрудниками) Б. А. Рисе. То же То же То же То же
Минимальная температура плавления при	58%	а) Альбит — ортоклаз альбита и 42% ортоклаза около	1160	Е. Дитглер

Название	Молек. формула	Процентное соотношение	Темп. плавл. в Цо	Наблюдатель
	2. Li ₂	2. $\text{Li}_2\text{O} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ a) $\text{Li}_2\text{SiO}_3 - \text{Al}_4 - (\text{SiO}_2)_3$		
_	$\text{Li}_2\text{O}\cdot\text{SiO}_2$	33,2 Li2O.Al2O3.66,8 SiO2	1180	Р. Валло и Е. Диттлер
Эвтектика из LI-метасиликата и двойной соли 2LI ₂ . SlO ₃ . Al ₂ (SlO ₃), двойная соль 2Li ₂ SlO ₃ . Al ₂ (SlO ₃). Эвгектика из двойных солей	Alg(SiO ₃) ₃ ·2,145Li ₂ SiO ₃	14,2 Li ₂ O · 20,7 Ai ₂ O ₃ · 65,1 SiO ₂ 13,1 Li ₂ O · 22,4 Ai ₂ O ₃ · 64,5 SiO ₂	940 965	То ж е То же
2Ll ₂ SiO ₃ . Al ₂ (SiO ₃) ₂ и Ll ₂ SiO ₃ . Al ₂ (SiO ₃) ₃ .	A1 ₂ (SiO ₃) ₈ ·1,875LiSiO ₃	12,3 Li ₂ O·22,6 Al ₂ O ₃ ·65,1 SiO ₂	920	То же
двоиная соль LigsiO_3 . $\text{Alg}(\text{SiO}_8)_3$ (= $V - \text{Сполумен})$.	1	$8.0 \text{L}_{12} \text{O} \cdot 27,3 \text{A} \text{I}_{2} \text{O}_{3} \cdot 64,7 \text{SiO}_{2}$	1275	То же
	6) L1 ₄	6) $\text{Li}_4 \text{SiO}_4 - \text{Al}_4 (\text{SiO}_4)_3$		
Литиевый ортосиликат	2 Li ₂ O.SiO ₂	$50 \text{Li}_2 \text{O} \cdot \text{Al}_2 \text{O}_3 \cdot 50,0 \text{SiO}_2$ $24,1 \text{Li}_3 \text{O} \cdot 27,3 \text{Al}_2 \text{O}_3 \cdot 48,6 \text{SiO}_2$	1215	Р. Валло и Е. Диттлер То же
3Li ₄ SiO ₄ . Ai ₄ (SiO ₄) ₃ и Li ₄ SiO ₄ . Ai ₄ (SiO ₄) ₃ . Двойная соль Li ₄ SiO ₄ . Ai ₄ (SiO ₄) ₃ .	A14(SiO ₄₎₃ ·1,587L1 ₄ SiO ₄	18.3 $\text{Li}_2\text{O} \cdot 33.5 \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 48.2 \text{Si}_{C_2}$ 11.8 $\text{Li}_2\text{O} \cdot 40.3 \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 47.9 \text{Si}_{O_2}$	1023 1330	То же То же
Эвтектика из двоиных солеи Ll4SiO4 · Al4(SiO4)3 и Al4(SiO4)3 · · ·	Li ₄ SiO ₄ ·1,857Al ₄ (SiO ₄) ₃	7,1 Li ₂ O ·45,4 Al ₂ O ₃ ·47,5 SiO ₂	1170	То же
. В этой системе помимо дв	вух двойных солей Li ₂ SiC	в) $LIAIO_2-SIO_2$ В этой системе помимо двух двойных солей $LI_2SIO_3\cdot AI_2(SIO_3)_3$ и $LI_2SIO_4\cdot AI_4(SIO_4)_3$ имеется	сется еще два	полисиликата
LigO . Al ₂ O ₃ . 8SiO ₂	11	$4.8 \text{ Li}_2 \text{O} \cdot 16,6 \text{AI}_2 \text{O}_3 \cdot 78,6 \text{ SiO}_2$ $6.0 \text{ Li}_2 \text{O} \cdot 20,6 \text{ AI}_2 \text{O}_2 \cdot 73,4 \text{ SiO}_2$	1200	То же То же
	3. Ca	CaO - Al ₂ O ₃ SiO ₂		
	А. Эвгекти	тика из двух солей		
H3 CaO . Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂ и α-CaO . SiO ₂ H3 CaO . Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂ и SiO ₂ H3 2CaO . Al ₂ O ₃ . SiO ₂ и α-2CaO . SiO ₂ H3 CaO Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂ и Al ₂ O ₃ H3 2CaO . Al ₂ O ₃ . SiO ₂ и CaO . Al ₂ O ₃ H3 2CaO . Al ₂ O ₃ . SiO ₂ и 3CaO . 5Al ₂ O ₃		34,1 CaO .19,6 Al ₂ O ₃ .47,3 SiO ₂ 10,5 CaO .19,5 Al ₂ O ₃ .70,0 SiO ₂ 49,6 CaO .23,7 Al ₂ O ₃ .26,7 SiO ₂ 19,3 CaO .39,3 Al ₂ O ₃ .41,4 SiO ₂ 37,8 CaO .52,9 Al ₂ O ₃ .9,3 SiO ₂ 35,0 CaO .50,8 Al ₂ O ₃ .14,2 SiO ₂	1299 1359 1545 1547 1512 1552	Ж. А. Ранкин То же То же То же То же То же

То же То же То же		То же То же То же То же То же То же	То же То же То же То же Ж. А. Ранкин То же То же
138 5 1316 1350		1165 1345 1310 1505 1265 1380 1335	1512 1380 1335 1475 1470 1900
30,2 CaO·36,8 Al ₂ O ₃ ·33,0 SiO ₂ 45,7 CaO·13,2 Al ₂ O ₃ ·41,1 SiO ₂ 51,3 CaO·41,8 Al ₂ O ₃ ·6,9 SiO ₂	Б. Эвтектика из трех солей	23,25 CaO · 14,75 Al ₂ O ₃ ·62,0 SiO ₂ 9,8 CaO · 19,8 Al ₂ O ₃ ·70,4 SiO ₂ 47,2 CaO · 11,8 Al ₂ O ₃ ·41,0 SiO ₂ 37,5 CaO · 53,25 Al ₂ O ₃ ·9,25 SiO ₂ 38,0 CaO · 20,0 Al ₂ O ₃ ·42,0 SiO ₂ 29,2 CaO · 39,0 Al ₂ O ₃ ·6,8 SiO ₂ 49,5 CaO · 43,7 Al ₂ O ₃ ·6,8 SiO ₂ 52,0 CaO · 41,2 Al ₂ O ₃ ·6,8 SiO ₂ 8. He bbtettheekine	15,6 CaO · 36,5 Al ₂ O ₃ ·47,9 SiO ₂ 48,3 CaO · 42,0 Al ₂ O ₃ ·9,7 SiO ₂ 48,2 CaO · 11,9 Al ₂ O ₃ ·39,9 SiO ₂ 31,2 CaO · 44,5 Al ₂ O ₃ ·24,3 SiO ₂ 58,2 CaO · 33,0 Al ₂ O ₃ ·7,7 SiO ₂ 59,7 CaO · 32,8 Al ₂ O ₃ 7,5 SiO ₂ 68,4 CaO · 32,2 Al ₂ O ₃ ·2,4 SiO ₂
Из CaO . Al ₂ O ₃ . 2 Sl O₂ и 2CaO . Al ₂ O ₃ . SiO ₂			 Из СаО. АІ₂О₃ 2SiO₂ и АІ₂О₃ и АІ₂О₈. SiO₂ Из 2СаО. АІ₂О₃ . SiO₂ и β-2СаО . SiO₂ и СаО. АІ₂О₃ Из 2СаО. АІ₂О₃ . SiO₂ и β-2СаО . SiO₂ и β-2СаО. SiO₂ Из 3СаО. 5АІ₂О₃ и АІ₂О₃ и АІ₂О₃ и ЗСаО. SiO₂ и ЗСаО. АІ₂О₃ и 3СаО. АІ₂О₃ и в СаО. АІ₂О₃ и в СаО. SiO₂ и зСаО. АІ₂О₃ и в СаО. и зСаО. SiO₂ и зСаО. АІ₂О₃ и в СаО и зСаО. SiO₂ и зСаО. АІ₂О₃ Из СаО и α-2СаО. SiO₂ и зСаО. АІ₂О₃

	•			
Название	Молек, формула	Процентное соотношение	Темп. плавл. в Ц°	Наблюдатель
•	4. Волластонит (СаО. S	4. Волластонит (CaO·SiO ₂) — Анортит (CaO·Al $_2$ O $_3$ ·2 SiO $_2$)		
Эвтектика из волластонита и Анор-	$(CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2 SlO_2) \cdot 2,33 (CaO \cdot SlO_2)$	33,9 CaO · 18,5 Al ₂ O ₈ · 47,6 SiO ₂	1285	П. Лебедев
	5. Анортит (СаО·Al ₂ O ₃ ·2	5. Аноргит (CaO·Al $_2$ O $_8$ ·2 SiO $_2$) — Нефелин (Na $_2$ O·Al $_2$ O $_8$ ·SiO $_2$)		
Образуют непре	ерывный ряд твердых ра	непрерывный ряд твердых растворов: низшая температура твердения лежит при:	тения лежит п	ри:
	1 (CaO. Al ₂ O ₃ ·2 SiO ₂) 2,275 (Na ₂ O. Al ₂ O ₈ ·	15,6 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 5,8 \text{CaO} \cdot 36,0 \text{ Al}_2\text{O}_8$ 42,6 SiO_2	1130	А. С. Гисберг
Нефелии	.2 SiO ₂) Na ₂ O.Al ₂ O ₃ ·2 SiO ₂ 55% аноргита и	21,8 Na ₂ O·35,8 Al ₂ O ₃ ·42,4 SiO ₂	1527 130 5	Н. Л. Бовен То же
Анортит	45 % нефелина $CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2$	20,1 CaO · 36,6 Al ₂ O ₃ · 43,3 SiO ₂	1550	То же
•	6. S.	$SrO - Al_2O_3 - SiO_2$		
Эвтектика из Al ₂ O ₃ , 2SiO ₂ и SrO. Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂	SrO·Al ₂ O ₃ ·4 SiO ₂	18.8 SrO · 37.2 Al ₂ O ₅ · 44,0 SiO ₂	S. K. = II. K. +1000x 1565)	Р. Рике
SrO . Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂	1	$31,7 \text{ SrO} \cdot 31,3 \text{ Al}_2 \text{O}_8 \cdot 37,0 \text{ SiO}_2$	S. K. = II. K.	То же
Эвгектика из SrO. Al ₂ O ₃ . 2SiO ₂ и SrO	2,5 SrO·Al ₂ O ₃ ·2 SiO ₂	$53.7~{ m SrO} \cdot 21.2~{ m Al}_2{ m O}_3 \cdot 25.1~{ m SiO}_2$	S. $K_{\rm c} = L \cdot K$.	То же
· ·			1290	
	7. Ba	7. BaO — Al ₂ O ₃ — SiO ₂	_	
Эвтектика из А1 ₂ О ₃ . ZSIO ₂ и ВаО . А1 ₂ О ₃ . ZSiO ₂	BaO · 2 Al ₂ O ₈ ·4 SiO ₂	25,6 BaO · 34,0 Al ₂ O ₃ · 40,4 SiO ₂	S. K. = ZK+	То же
BaO . Al ₂ O ₃ . 2SiO ₃	l	$40,3 \text{ BaO} \cdot 27,1 \text{ Al}_2 \text{O}_3 \cdot 32 \text{ 1 SiO}_2 \sim$	S. K. = $ZK35$ (ok. 1710)	То же
Эвгектика из ВаО. А 1 20. 2810, и ВаО	2,5 BaO.Al ₂ O ₈ .2 SlO ₂	$63.2~\mathrm{BaO}\cdot16,9~\mathrm{AI_2O_8}\cdot19,9~\mathrm{SiO_2}$	S. K. = $ZK 4$ (ok. 1220)	То же

	S. K. = Z. K, To we -9 (ox.1330) A. C. Barrc	S. $K = ZK$ 3 P. Puke $(o\kappa, 1210)$ SK = $o\kappa, Z.K$. To κe $0,3-0,2$ $(o\kappa, 1120)$	(L	ниже 1200 1180—1200 S. К. 9 (ок. 1335) Е. Дитлер	е дают эвтектики, температура ис).	SK 13 Р. Рике (ок. 1395)		8	SK = KZ12 Pure (or. 1375)		SK = KZ 27 To we (or. 1620) SK = KZ 18 To we (or. 1520)
8. MgO·FeO и MnO и Al ₂ O ₃ ·2 SiO ₂	26 MgO·33,6 Al ₂ O ₃ ·39,8 SiO ₃ 20 MgO·20 Al ₂ O ₃ ·60 SiO ₂	39,2 FeO·27,8 Al ₂ O ₃ ·33,0 SiO ₂ 38,9 MnO·28,0 Al ₂ O ₈ ·33,1 SiO ₂	9. Цетлицкий каолин и ортоклаз (калиевый полевой шпат)	16,9 K ₂ O·18,3 Al ₂ O ₈ ·64,8 SiO ₂	(почти чистый Al ₂ O ₃ ·2 SiO·2 H ₂ O) и калиевый полевой шпат не дают эвтектики, температура вномерно повышается при увеличении кол. каолина (М. Симонис).	 Цетлицкий каолин и мусковит (калиевая слюда) 20.3Al₂O₃.6 SiO₂. 12,3 K₂O·40 Al₂O₃·47,5 SiO₂. 2 H₂O 	С цетлицким каолином ведет себя как ортоклаз.	11. Глинозем и калиевая слюда	11,1 K ₂ O·46,2 Al ₂ O ₃ ·42,7 SiO ₂	12. Калневая слюда и кварц	9,8 K ₂ O·31,9 Al ₂ O ₈ ·58,3 SiO ₉ 6,1 K ₂ O·19.7 Al ₂ O ₃ ·74,3 SiO ₂
8. MgO.Fe	2 MgO·Al ₂ O ₈ ·2 SiO ₂ ² 1 MgO·0,39 Al ₂ O ₈ · ·2 SiO ₂	2 FeO.Al ₂ O ₃ · 2 SiO ₂ 2 MnO.Al ₂ O ₃ ·SiO ₂	9. Цетлицкий каолин'и	K ₂ O·Al ₂ O ₈ ·6 SiO ₂	(почти чистый Al ₂ O ₃ ·2 SiO·2 H ₂ O) и калиевый вномерно повышается при увеличении кол. кас	10. Цетлицкий каоли К ₂ О• 3 АІ ₂ О ₈ • 6 SIО₃• ·2 Н ₂ О	С цетлицким као.	11. Глино	90% слюды и 10% глинозема	12. Калг	80% слюды 20% кварца 50% слюды 50% кварца
	Эвтектика из окиси магния и A1 ₂ O ₃ . 2SiO ₂	Эвтектика из закиси железа и Авов. 2S102 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ортоклаз (калиев. пол. шпат)	Цетлицкий жаолин (почти падения конуса почти равноме	Мусковит (калиевая слюда)	'•	(Эвтектика из глиноземл и калиевой слюды		Максимальная температура плавл. смеси из кварца и слюды

вл. Наблюдатель	Ж. А. Дуглас То же То же То же То же	27 Ж. Флах 5)	дующем составе: То же	Конец 1550 1521 1490
Темп. плавл. в °Ц	ца 1220 1265 1285 1292 1317	SK = SK 27 (ok. 1605)	er iipii cae	10. Р
Процентное соотношенис	которых стекол из ортоклаза и кварша 16,9 К ₂ О.18,3 Al ₂ O ₈ .64,8 SiO ₂ 14,5 К ₂ O.15,7 Al ₂ O ₈ .69,8 SiO ₂ 13,8 K ₂ O.15,0 Al ₂ O ₃ .71,2 SiO ₂ 12,7 K ₂ O.15,8 Al ₂ O ₈ .73,5 SiO ₂ 10,2 K ₂ O.11,1 Al ₂ O ₃ .78,7 SiO ₂	и кварц (сравии также Al ₂ O ₃ — SiO ₂) 12,1 Al ₂ O ₃ ·87,9 SiO ₃	A12O3 : 9,6 SiO2 — ТО ЖазО3 : 11,5 SiO2 — ТО ЖазО3 : 11,5 SiO2 — ТО ЖазО3 : 12,4 SiO2 — ТО ЖазО3 : 12,4 SiO2 — ТО ЖазО3 : 13,3 SiO2 — ТО ЖазО3 : 13,3 SiO2 — ТО ЖазО3 : 13,3 SiO2 — ТО ЖазО3 : 10,6 SiO2 — ТО ЖазО3 : 11,4 SiO3 — ТО ЖазО3 : 11,4 SiO3 — ТО ЖазО3 : 10,6 SiO2 — — ТО ЖазО3 : 10,6 SiO2 — — ТО ЖазО3 : 10,6 SiO2 — — — — — ТО ЖазО3 : 10,6 SiO2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Аноргит-альбит (полевые пипаты-плагиоклазы) (полевые пипаты-плагиоклазы) Al ₂ O ₈ ·2 SiO ₂ Na ₂ O·20,1 CaO·36,6 Al ₂ O ₈ ·43,3 SiO ₂ 1550 Q ₈ ·5,36 SiO ₂ 1,9 Na ₂ O·16,9 CaO·33,9 Al ₂ O ₈ ·47,3 SiO ₂ 1465 2O ₈ ·2,8 SiO ₂ 3,8 Na ₂ O·13,7 CaO·31,2 Al ₂ O ₃ ·51,31 SiO ₂ 1372
Молек, формула	13. Точка размягчения некоторых	 14. Цетлицкий каолии Al₂O₃·12,4 SiO₂= 31% каолина + +69% кварца 	перемещается от прибавления окислов металлов. при соотношении	15. Аноргит-альбич СаО.АІ ₂ О ₈ .2 SiO ₂ АІ ₂ О ₈ .5,36 SiO ₂ АІ ₂ О ₈ .2,8 SiO ₂
Название	Ортоклаз	Эвтектика нз кварца и цетлицкого каолина	Положение этой эвтектики пере 5% СаСО ₈ или KNaCO ₃	Аноргит (Ап.) 0,09Na ₂ O 1 A 6. 5 An 0,09Na ₂ O 0,91CaO 0,91CaO 0,2Na ₂ O 0,8CaO 0,8CaO

	_			
То же	815	48,9 Na ₂ O.27,1 SiO ₂ .24,0 B ₂ O ₃	Na ₂ SiO ₃ ·1,52 NaBO ₂	Эвтектика из Na-метабората и Na-
		4. NaBO ₂ — Na ₂ SiO ₃	7. *	
То же То же	800 610	$36.9 \mathrm{Na_2O \cdot 42, 3 P_2O_5 \cdot 20, 8 B_2O_5} $ $30,4 \mathrm{Fa_2O \cdot 69, 6 P_2O_5}$	NaBO ₂ •NaPO ₃ Na ₂ O • P ₂ O ₅	Максимальная температура плавления смеси Na-метабората и Na-метафосфата
•		3. NaBO ₂ — NaPO ₃	3.	
То же	640	10,4 Li ₂ O · 30,7 Na ₂ O · 58,9 B ₂ O ₃	Libo ₂ ·1,43 Nabo ₂	Эвтектика из Ne и Li-метабората .
	-	2. $NaBO_2 - LiBO_2$.2	·
В. Гиртлер Г. З. Фан Клоостер То же В. Гиртлер Г. С. Фан Клоостер	820 966 855 890 947	47,0 Na ₂ O ₃ ·53,0 B ₂ O ₃ 20,9 K ₂ O·23,5 Na ₂ O·47,8 B ₂ O ₃ 57,4 K ₂ O·42,6 B ₂ O ₃	$Na_{2}O \cdot B_{2}O_{3}$ $KBO_{2} \cdot 1,24 Na BO_{2}$ $K_{2}O \cdot B_{2}O_{3}$	Натриевый метаборат
;	,	a	ij	
	-	і. Е. Бораты		,
	1100 — ниже 1200	11,8 Na ₂ O · 0,2CaO · 19,8A1 ₂ O ₃ · 68,1SiO ₂ 1100 11,8 Na ₂ O · CaO · 19,4 Al ₂ O ₃ · 68,8 SiO ₂ ниж	$\left.\begin{array}{ll} & \text{Al}_2\text{O}_8\cdot5,84\text{ Si}\text{O}_2\\ \text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_8\cdot6\text{ Si}\text{O}_2 \end{array}\right.$	98 Аб. 2 Ан 0,98Na ₂ O 0,02CaO Альбит (Аб.) NeAlSi ₃ O ₈
	1265	10,5 Na ₂ O.2,4CaO.21,5Al ₂ O ₃ .65,6SiO ₂	$\left. ight\} = \mathrm{Al_2O_3 \cdot 5,2\ SiO_2}$	
	1334	9,3 Na ₂ O·4,3 CaO·23,1 Al ₂ O ₈ ·63,3 SiO ₂	$Al_2O_8.4,66 SiO_2$	•
	158 —	9,0 Na ₂ O·4,8 CaO·23,6Al ₂ O ₈ ·62,6SiO ₂ 1158	$\left. ight\}$ A½O ₈ ·4,53 SiO ₂	Ан
	175 1362	8,7 Na ₂ O·5,2 CaO·23,9Al ₂ O ₃ ·62,2SiO ₂ 1175	$\left. ight\} = Al_3O_3 \cdot 4,4 SiO_2$:
	205 1394	$7.7~{\rm Na_2~O\cdot 6,9~CaO\cdot 25,3~Al_2O_3\cdot 60,1SiO_2}~1205$	$\left. ight\} \qquad { m Al}_3{ m O}_2$ • 4 Si ${ m O}_2$	· · · ·
	287 1450	5,7 Na ₂ O·10,4CaO·28,3Al ₂ O ₈ ·55,0SiO ₂ 1287	Al ₂ O ₃ ·3,33 SiO ₂	A6. 1 AH 0,33 Na ₂ O 0,67CaO

Название	Молек. формула	Процеитиое соотиошение	Темп. плавл. в оц	Наблюдатель
	3.	5. Libo ₂ — Li ₂ SiO ₈		
Эвтектика из Li-метабората и Li-	Li ₂ SiO ₂ ,4,66 LiBO ₂	30,9 Li ₂ O ·18,7 SiO ₂ ·50,4 B ₂ O ₈	805	То же
	.9	6. KBO ₂ — KPO ₈		&
Эвтектика из К-метабората и КВО2, КРО3. КВО3, КРО8	KPO ₈ .3,37 KBO ₂	45,7 K ₂ O·20,4 P ₂ O ₅ ·33,9 B ₂ O ₃ 47,1 K ₂ O·35,4 P ₂ O ₅ ·17,5 B ₂ O ₃	770 885	То же То же
Эвтектика из КБО2, КРО3 и К-метафосфата	KBO ₂ . 6,25 KP O ₃ K ₂ O.P ₂ O ₅	41,7 $K_2O \cdot 54,0 P_2O_5 \cdot 4,3 B_2O_3$ 39,9 $K_2O \cdot 60.1 P_2O_5$	(681 810 823	Парсаванс и Кальгани
		7. CaO - B ₂ O ₃		
Диборат кальция	CaO.2 B2Os	28,6 CaO · 71,4 B ₂ O ₈	ок. 1025	В. Гиртлер
Обратива из диоората кальция и Са-метабората	2 CaO·3 B ₂ O ₃ CaO·B ₂ O ₃	34.8 CaO · 65,2 B ₂ O ₈ 44,4 CaO · 55,6 B ₂ O ₈	ок. 990 109 5	То же То же
Эвтектика из метаоората кальция и Са-пиробората	$CaO \cdot 0.83 B_2O_3$ 2 $CaO \cdot B_2O_3$	49,1 CaO ·50,9 B ₂ O ₈ 61,5 CaO ·38,5 B ₂ O ₈	ок. 1060	То же
		8. SrO — B_2O_3		
Диборат строиция	$SrO \cdot 2 B_2O_3$	42,5 SrO·57,4 B ₂ O ₈	ок. 930	Тоже
Овтектика из дисората строиция и метабората-Sr	$SrO.1,58 B_2O_3 SrO.B_2O_3$	48,2 SrO·51,8 B ₂ O ₈ 59,7 SrO·40,3 B ₂ O ₈	ок. 8 9 0 1100	То же То же
Эвтемлика из метамората стронция и Sr-пиробората	$\begin{array}{c} { m SrO\cdot 0,71} \ { m B_2O_3} \\ { m 2 \ SrO\cdot B_2O_3} \end{array}$	67,6 SrO · 32,4 B ₂ O ₈ 74,7 SrO · 25,3 B ₂ O ₈	980 ok. 111 5	То же То же
		9. $BaO - B_2O_3$		
Метаборат бария	BaO·B ₂ O ₃	68,7 BaO·31,3 B ₂ O ₈	1050	То же
Ва-пиробората	BaO · 0,64 B ₂ O ₃	77,4 BaO · 22,6 B ₂ O ₈	750	To we

Пироборат бария	$\begin{array}{c} 2 \ \mathbf{BaO \cdot B_2O_8} \\ 9 \ \mathbf{BaO \cdot B_2O_8} \end{array}$	$81,4 BaO \cdot 18,6 B_2O_8$ $86,8 BaO \cdot 13,2 B_2O_8$	1600 выше 1300	То же То же
Метаборат талия	 10. Температура плавления ТізО·ВъОз СиО·ВъОз 8 Си₂О·2 В₂Ов 	звления ТІВО ₂ , СuВ ₂ О ₄ и СdВ ₂ О ₄ 85,8 Ті·14,2 В ₂ О ₃ 53,2 СuO·46,8 В ₂ О ₃ 75,4 Сu ₂ O·24,6 В ₂ О ₉	350 ок. 980 образуется из предыду-	В. Гиртлер То же То же
иадмия	CdO.B ₂ O ₈	64,7 CdO.35,3 B ₂ O ₅	щего при 950—1000 875	То же
	Ж.	. Титанаты		
	1	. SiO ₂ — TiO ₂		
Перерождение а-кварца в β-кварц в-кварца в В-грили-	ı	į	575	Дай (с сотрудниками)
мит	١	j	870	Ц. Н. Феннер
стобалит Перерождение а-кристобалит и 8-	١	ı	1470	То же
кристобалит	1	į	230	Р. Рике и К. Эндель
димит. Температура плавления β-кристо-	١	· •	130	Дай (с сотрудниками)
балита Эвтектика из SiO ₂ и TiO ₂ . SiO ₂	T102-2 S102	40,0 TiO2-60,0 SiO2	1685 ± 10 SK 20	Рике, Эндель, Гофманн Р. Рике
Максимальная температура плавл. смеси SiO ₂ и TiO ₂	TiO2.SiO2	57,1 TiO ₂ ·42,9 SiO ₂	(0k. 1390) SK 30—31	То же
Титановая кислота	TiO2	1	(ok. 1650) ok. 1600–1700	О. Руф
	2. 0	2. CaSiO ₃ — CaTiO ₃		
Образуют непрерывный ряд твердых раст Низшая температура застывания находится при:	зердых растворов, котој одится при:	растворов, которые распадаются на оба компонента при 1200° и 1350°. при:	а при 1200° и	1350°.
2CaSiO ₈ .1CaTiO ₅	1	45,5 CaO-32,8 SiO ₃ -21,7 TiO ₃	1420	С. Смоленский

Название Молек. формула Процентно ВаSiO ₃ -1,09 ВаТiO ₃ 4. МпSiO ₃ — МпТiO ₃ Пизшая точка плавл. смеси	Молек. формула 3.Ва ВаЅіО₃ 1,09 ВаТіО₃ МпТіО₃ 3,48 МпЅіОв при остывании между 3. Со 1. Криолит СаҒ² АІР₃ 3 NаҒ АІ₂О₃ 1 (АІРଃ 3 NаϜ)	рмула Процентное соотношение 3. BaSiO ₃ — BaTiO ₃ 68,4 BaO·12,9 TiO ₂ ·18,7 TiO ₂ 4. MnSiO ₃ — MnTiO ₈ 47,0 MnO·53,0 TiO ₂ 8. MnSiO ₃ 52,3 MnO·34,6 SiO ₂ ·13,1 TiO ₂ 9. Соединения фтора 1060°C) 1. Криолит — фтористый кальций 40 AIF ₈ ·60 NaF 1. Криолит — глинозем 25,4% CaF ₂ 2. Криолит — глинозем 19,8 AI ₂ O ₈ ·80,2 криолита 8-3 NaF) 19,8 AI ₂ O ₈ ·66,9 8-3 NaF) 33,1 AI ₂ O ₈ ·66,9	Temn. nnabn. B old 1376 1376 1404 1120 975 977 1000 1000 1000 1000 1361 1361 1361 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 10	Наблюдатель С. Смоленский То же То же П. П. Федотъев и Вл. Ильинский Н. Пушии и А. Байков П. Паскаль П. Паскаль То же То же То же То же То же
	з. Фтор	3. Фтор. Са — глинозем		
Эвтектика фторист. Са н глинозема	1	{ 73,1% CaF ₂ 26,9% Al ₂ O ₂	1270	Тоже

868 То же	-	980 О. Руф 17. П. Федотьев и Вл. Ильинский		1935 Пушин и Байков 1000 Федотьев и Ильинский		500 То же 565 Фелотьев и Ильинский		1360 То же			810 То же	_		885 Н. Пушин, А. Байков	837 То же	1035 То же	302 To же	570 То же	
4. Криолит — фтористый кальций — глинозем 59,3 AIF ₈ ·3 NaF 73,0% CaF ₂ 17,7% Al ₂ O ₈	5. NaF — AIF ₃ ; CaF ₂ — AIF ₃ ; NaF — CaF ₂	1	75,44 NaP 24,56 AIF ₈	55,8 NaF 42,2 AIFs	60,0 Na 40,0 AIF ₃	1	36,5 NaF 63,5 AIF.	1	69 5 CaP 97 5 AIP		52,8 NaF . 47,2 CaFs		6. KF — AIF ₈	t	81,0 KF · 19,0 AIF	50,9 KF .49,1 AIF	l	34,1 KF·65,9 AIF	
4. Криолит — фтс	5. NaF — AIF ₃ ;	NaF	6,143 NaF.AIF,	5,1 NaF.AIF8	3 Na.AIF ₃	1	1,46 NaF.AIF8	Ca F ₂	1.666 CaF., AIF.	3	2,077 NaF n 1 CaF ₂		· .	KF	1 AIF ₈ ·12,3 KF	AIF3.3 KF	- Alexandrian Service	2 AIF 803 KF	
Эвгектика из криолита, фгорист. Са и глинозема		Фтористый нагрий	Криолита	в то время как	Криолит	модификацию	Эвтектика из криолита и фтори-	Фтористый кальций	Эвтектика из фтористого кальция и фтористого алюминия		Эвтектика из СаР, и NaF		~	Фтористый калий	Эвтектика из КР и АІГв. ЗКР	Калиевый криолит	Превращение кал. криолита в другую модификацию	Калиевый хиолит	

Название	Молек. формула	Процентное соотношение	Темп. плавл. в °Ц	Наблюдатель
	L	7. NaF — PbF ₂		
Фтористый нагрий	NaF	i	1040	Н. Пушин, А. Байков
Эвтектика из NaF и фгорист. свинца	NaF.2,1 PbF2	7,8 NaF 92,2 PbF2	540	То же
Фтористый свинец	PbF ₃	1	855	Тоже
-	- "	8. KF — BaF ₃	•	
Фтористый калий	KF		885	То же
Эвтектика из КР и фторист. бария.	KF·1,2 BaF2	78,7 KF • 21,3 BaF ₂	750	Тоже
Фтористый барий	BaF.	ı	1280	Тоже
	. K	, Фосфаты		
	1	1. CaO — P ₂ O ₆		
Ca4P2O9	4 CaO·P ₂ O ₆	61,0 CaO 39,0 P ₂ O ₅	1870 1630	О. Нильзеи Г. Диккмани, Е. Гуд-
Ca ₈ P ₂ O ₈	3 CaO.P2O6	54,3 CaO 45,7 P ₂ O ₆ 54,2 CaO 45,8 P ₂ O ₆	1550 1670	ремен О. Нильзен Г. Диккманн, Е. Гуд-
P ₃ O ₁ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 CaO·P ₂ O ₅	46,2 CaO 53,8 P ₂ O ₅ 44,2 CaO 55,8 P ₂ O ₅	1300 1250 1230	зен 4анн, E.
1	ſ	41,3 CaO 58,7 P ₂ O ₅	1200	ремен О. Нильзен
	ŧ			

C. C. C. P.

Совет труда и обороны

Всесоюзный комитет стандартизации

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

ПИРОСКОПЫ **KEPAMNAECRNE** Конуса Зегера

Технические условия

BKC 7665

Керамическая тромышленность

Настоящий стандарт распространяется на пироскопы керамические (конуса Зегера), применяющиеся в процессе производства керамических изделий для контроля их обжига и для определения огнеупорности керамических материалов в пределех температур от 600° до 2000°С.

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пироскопом керамическим называется изготовленное из керамической массы тело в форме треугольной усеченной пирамиды установленных размеров, обладающее свойством размягчаться и "падать" при нагревании его до определенной температуры.

Б. ШКАЛА ТЕМПЕРАТУР ПАДЕНИЯ и НУМЕРАЦИЯ ПИРОСКОПОВ

1. Нумерация пироскопов и соответствующие номерам температуры падения пироскопов устанавливаются следующие:

Нумерация пироскопов по ОСТ/ВКС 7665	Темпера- тура паде- ния пиро- скопов в °С	Нумерация пироскопов по ОСТ/ВКС 7665	1 de 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Нумерация пироскопов по ОСТ/ВКС 7665	Темпера- тура паде- ния пиро- скопов в С	Нумерация пироскопов по ОСТ/ВКС 7665	ст п в
60 (022) 63 (021) 66 (020) 69 (019) 71 (018) 74 (017) 76 (016) 79 (015) 81 (014) 83 (113) 85 (012) 88 (011) 90 (010) 92 (09) 93 (08)	600 635* 665* 6710 740* 760* 790 815 835 855 880 900 920 935	96 (07) 98 (06) 100 (05) 102 (04) 104 (03) 106 (02) 108 (01) 110 (1) 112 (2) 114 (3) 116 (4) 118 (5) 150 (6) 123 (7) 125 (8)	960 980 1000 1020 10.0 1060 1080 1100 1140 1140 1180 1200 1230 1250	128 (9) 130 (10) 132 (11) 135 (12) 138 (13) 141 (14) 143 (15) 146 (16) 148 (17) 150 (18) 152 (19) 154 (20) 158 (26) 161 (27) 163 (25)	1280 1300 1320 1350 1380 1410 1435 1460 1480 1520 1520 1540* 1580 1610 1630	165 (29) 167 (0) 169 (31) 171 (32) 173 (33) 175 (34) 177 (35) 179 (36) 182 (37) 185 (38) 188 (39) 192 (40) 196 (41) 200 (42)	1650 1670 1690 1710 1730 1750 1770 1790 1825 1850 1880 1920 1960 2000

Примечание 1. Нумерация пироскопов по германской шкале считается обязательной до 1 июля 1935 г., после чего она заменяется нумерацией по настоящему стандарту с обозначением "ПК" (например: ПК 60).
Примечание 2. Помещенная в скобках нумерация пироскопов является

справочной для сравиения со старой системой.

Внесен ВНИИМом

Утвержден 2/XII 1934 г. Срок введения 1/VII 1935 г.

^{*} Температуры приняты по предложению Керамического института.

Пироскопы керамические

Форма и размеры




Рис. 1. Пироскопы от ПК 022 до ПК 20

Маркировка на пироскопах




Рис. 2. Пример маркировки: Пироскоп зав. им. Ломоносова ПК 13 выпуска 1934 г.




Рис. 3. Изображение правильного падения пироскопов

2. Приводимые в таблице температуры соответствуют указан-

ным в ней номерам пироскопов при условии:

а) что для пироскопов от ПК 022 до ПК 20 в печи отсутствует восстановительная среда и что подъем температуры ведется со скоростью 5°C в минуту, а последние 400°C перед предполагаемым

падением пироскопов со скоростью 2°C в минуту;

б) что для пироскопов от ПК 26 до ПК 42 среда печного пространства такова, чтобы вынутые из печи пироскопы не показывали потемнения и что подъем температуры ведется до 1500°С со скоростью не свыше 15°C в минуту, а свыше 1500°C — от 3°C до 5°C в минуту.

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Пироскопы керамические должны иметь форму треугольных усеченных пирамид, размеры которых указаны в пп. 1 и 2 настоящего раздела.

Верхние и нижние основания пирамид должны быть перпенди-

кулярны одному из боковых ребер.

Пироскопы от ПК 022 до ПК 20 в процессе их производства должны быть высушены при температуре не ниже 100°C до постоянного их веса и в сухом состоянии должны иметь следующие номинальные размеры (рис. 1):

Высота усеченной пирамиды	58 мм
Сторона треугольника нижнего основания, гра-	
ничащая с маркированной гранью	17,5 "
Остальные две стороны по	17 "
Сторона треугольника верхнего основания, гра-	
ничащая с маркированной гранью	6,5 "
Остальные стороны	6,3 .

2. Пироскопы от ПК 26 до ПК 42 перед выпуском в обращение должны быть обожжены при температуре 1 100°C и в обожженном состоянии должны иметь следующие номинальные размеры:

Высота усеченной пирамиды	30 мм
Сторона треугольника нижнего основания, гра-	
ничащая с маркированной гранью	8 "
Остальные две стороны по	7,8 "
Сторона треугольника верхнего основания, гра-	
ничащая с маркированной гранью	2 "
Остальные стороны	

3. Отклонения в установленных линейных размерах пироскопов не должны превышать +5% номинального их значения.

4. При нагревании пироскопы должны падать правильно, т. е. в последовательном порядке номеров, не ломаясь у основания, а изгибаясь дугой (рис. 3), причем моментом падения пироскопа считается тот момент, когда при его изгибании верхнее основание пирамиды коснется подставки, на которой пироскоп установлен.

Пироскопы керамические

5. Для всех номеров пироскопов допускаемые отклонения в температурах падения при соблюдении условий нагрева, указанные в разделе Б настоящего стандарта, и при обязательном соблюдении последовательности падения, согласно п. 4, не должны превышать $+15^{\circ}$ C для ПК 022—20 и \pm 10°C для ПК 26—42.

Г. МАРКИРОВКА

На пироскопах от ПК 022 до ПК 20 на грани, противолежащей ребру, перпендикулярному основанию пирамиды, на высоте 18—22 мм от нижнего основания должны быть нанесены следующие обозначения: а) марка завода-изготовителя, б) номер пироскопа, соответствующий его табличной температуре падения, в) год выпуска, отбрасывая две первые его цифры (рис. 2).

Примечание. На пироскопах от ПК 26 до ПК 42 обозначение года выпуска необязательно.

Д. УПАКОВКА

Упаковка пироскопов производится в деревянные без трещин ящики с плотной пригонкой в местах соединения. При упаковке пироскопы укладываются в пять рядов по 20 шт. в каждом ряде и пересыпаются сухими опилками. Упаковка должна производиться в специальном сухом помещении.

На трех боковых сторонах ящика проставляются номера упакованных пироскопов согласно примечаниям 1 и 2 раздела E, а на четвертой стороне — штамп: $\frac{OCT}{BKC}$ 7665. При неправильном падении пироскопов ссылаться на номер

Номер, проставленный на штампе, должен соответствовать производственному номеру массы, из которой пироскопы изготовлены.

Е. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

а) Отбор проб:

1. В зависимости от размера подлежащей сдаче партии по соглашению с потребителями отбирают на выдержку от 5 до $20^{\circ}/_{\circ}$ общего количества ящиков с различными номерами пироскопов и из каждого ящика берут по три пироскопа от каждого номера.

2. Отобранные пироскопы помещают в две стеклянные сухие банки с притертыми пробками, пересыпая их сухими опилками или

перекладывая ватой.

3. В одну банку кладут по два пироскопа от каждого номера, а в другую по одному пироскопу. Обе банки запечатываются печа-

тями поставщика и приемщика.

4. Первая банка с пироскопами передается приемщику для производства испытания на соответствие температуры падения пироскопов проставленному на них номеру и температуре падения, а вторая банка остается у поставщика на случай экспертного испытания.

Пироскопы керамические

Место отбора проб и место экспертного испытания устанавливаются соглашением сторон.

б) Методы испытаний

1. Соответствие пироскопов требованиям настоящего стандарта в отношении упаковки, маркировки, формы и размеров устанавливается наружным осмотром и обмером стандартизованных элементов при помощи штангенциркуля после отбора проб.

2. Соблюдение стандарта в отношении температуры падения

поверяется у отобранных образцов следующим образом:

а) Испытуемые пироскопы ставятся на пластинку из огнеупорной массы соответствующего состава вместе с ранее изготовленными образцовыми пироскопами, имеющими соответствующее свидетельство, в котором должны быть указаны отклонения, обнаруженные

при их испытании.

б) При установке на пластинку пироскопы от ПК 022 до ПК 20 погружаются в нее на 8 мм и им придается наклон в 2—3° на одну из боковых граней пирамиды, не имеющей на себе маркировки. Пироскопы от ПК 26 до ПК 42 при установке на пластинку погружаются в нее не более как на 3 мм при вертикальном положении короткого ребра.

в) Пластинка с пироскопами помещается в печь и подъем температуры печи производится согласно указаниям раздела Б настоя-

щего стандарта.

г) Измерение температуры до 1435°C производится пирометром с платина-платинородиевой термопарой, а температуры выше 1435°C

измеряются оптическим пирометром.

д) Пироскопы признаются удовлетворяющими требованиям настоящего стандарта, если они, правильно изогнувшись, коснутся своей вершиной пластинки (рис. 3) при соответствующей их номеру температуре падения, причем пироскопы смежного с ними низшего номера должны упасть раньше, а пироскоп высшего номера должен наклониться или, как принято называть в керамике, "пойти".

ЛИТЕРАТУРА

1. Seger. Gesammelte Schriften (изд. 1896).

2. Любавин Н. Н. Техническая химия, 2 т. (изд. 1893).

3. Hecht H. Lehrbuch der Keramik.

- Grünwald I. Chemische Technologie der Emailrohmaterialen. (2 изд. 1922).
 Searle Alfr. The chemistry and Physics ox clays and other ceram. materials. 1924.
 Будников П. П. Керамич. технология. Харьков. 1937.
- 7. Bruno K. Handbuch der gesammten Tonwarenindustrie.

8. Pucall W. Keramisches Rechnen (3 изд. 1921).

9. Лысин Б. С. Керамика, производства фарфора и фаянса. 1925.

10. Gragner-Keller. Die industrielle Keramik. 1908.

- 11. Шульц. Стекло. Перев. под редакцией проф. Королькова. 1926.
- 12. Лешателье Анри. Кремнезем и силикаты. 1929, перев. проф. Пономарева.
- 13. Лысин и Галабутская. Материалы к изучению каолинов Украины. 1929. 14. Технич. энциклопедия. Справочник физико-химич. величин, т. III. 15. Eitel W. Physikalische Chemie der Silikate. 1929.

16. Stuckert L. Die Emailfabrication. Berlin. 1929.
17. Сагалатов В. В. "К вопросу о замене свинцовых глазурей бессвинцовыми". 1930. Киев.

18. Fröhlich. Praktische Email Wissenschaft. 1924.

19. Локшин В. Я. Производство эмалированных изделий, 1932.

- 20. Локшин В. Я. Основные типы эмалировочных печей. Журнал "Вестник металлопромышленности", 1932.
- 21. Штуккерт Л. Производство эмалей. Перев. с немецк. 1933.
- 22. Швецов Б. С. Введение в химию кремния, 1934 (есть 2-е изд.).

23. Райс Г. Глины, их залегание, свойства и применения, 1932.

Боменбах. Таблицы керамических расчетов. Перев. с немецк., 1933.

25. Пукалл В. Керамические расчеты. Перев. 2 изд. 1935 г.

- 26. Зальджанг Г. Физические и химические основы керамики. Перев. 1935 г.
- 27. Вопросы сырья, масс, глазурей. Труды научно-технической конференции фарфорофаянсовой промышленности. Вып. 3, 1935,

28. *Туманов С. Г.* Пороки фарфоровых изделий.

29. Китайгородский и Куровская. Химически устойчивое стекло.

30. Земятченский П. Глины СССР. 1935.

31. Демидов и Холоденко. Техминимум эмалировщика, 1935.

32. Локшин В. Я. Эмалированиая аппаратура, 1936.

- 33. Эйтель В. Физическая химия силикатов. Перев. 1936 г.
- 34. *Холл Ф.* н *Унслей Г.* Диаграммы равновесия силикатных систем. Перев. с англ. 1936 г.
- 35. Шерман Я. Методы контроля в тонкой керамике. Изд. 1937.
- 36. Журнальная литература за последние годы—ссылки в тексте.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	YACIB BIOPAN	Стр
Глава IX.	Расчет керамических масс, глазурей и эмалей	•
	Атомные и молекулярные веса веществ, применяемых в глазурной и эмалевой технике	3 14
Глава Х.	Сырье для керамических масс, глазурей и эмалей Каолины Глинистое вещество (рациональный метод анализа по Зегеру) Глинистое вещество (наблюдения А. М. Соколова) Глины Часов-ярские глины Полевые инаты Пегматиты Корнвалднйский камень Слюда Пандермит, борокальцит и боролит Пески Боровичская опока Тальк и стеатит. Пирофиллит	18 24 26 27 30 34 38 39 40 41 42
Глава XI.	Показательные днаграммы (по Орлову)	43;
Глава XII.	О составе некоторых тонких керамических масс .	56
Глава XIII	. О глянц-золоте	73
Глава XIV	Температуры плавления некоторых веществ Температуры плавления эвтектик сплавов в силикатной промышленности	7 6 79
Литерату	Da	106